

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine del rudere contestualizzato, vista dalla strada.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Parete della p. n. 54, si nota il trave in legno inserito nella muratura, quasi del tutto bruciato. Tavoli e sedie ad uso del rifugio.



Dettaglio delle finestre su fronte strada, realizzate con pietre speciali.

| | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|
| COMUNE: <i>Salbertrand</i> | DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 64 - 66</i> | N° SCHEDA: <i>135 - 137</i> |
| LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i> | | QUOTA: <i>1771 m</i> |
| DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i> | | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| IN BORGATA | <input checked="" type="checkbox"/> | CRESTA O CRINALE | <input type="checkbox"/> |
| ISOLATA | <input type="checkbox"/> | A MEZZACOSTA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESTINAZIONE D'USO: <i>Turistico - Commerciale</i> | | PIANI: <i>-</i> | |

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco. Rinzafo in malta cementizia sulla parete della p. n. 68. Si nota la presenza di travi inserite nella muratura, o quantomeno i resti, dato che alcune sono bruciate.

COPERTURA:
La copertura è assente.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono visibili due feritoie su fronte strada, di cui una strombata, realizzate con pietre speciali più grandi delle altre. Due finestre con architrave ligneo sulla parete della p. n. 65.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Lo spazio del rudere è utilizzato dal rifugio come dehors per il consumo dei pasti dei turisti, con tavoli, panche e sedie in legno. Si notano travi inserite nella muratura bruciate.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

| | |
|--|----------------------------|
| SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i> | DATA: <i>22/07/2010</i> |
|--|----------------------------|

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 64 - 66**


N° Scheda:
135 - 137



Vista verso la p. n. 343.



Vista verso valle dall'interno.



Vista del rudere da monte.



Vista della particella n. 65.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DEL RUDERE CONTESTUALIZZATO



Immagine del rudere, in primo piano la legnaia del rifugio, sullo sfondo la p. n. 343.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Fronte Ovest, dettaglio delle due aperture con architrave ligneo.



Dettaglio del fronte Sud, con nicchia e alloggio di trave in legno parzialmente bruciata nella muratura.

| | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| COMUNE: <i>Salbertrand</i> | DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 65</i> | N° SCHEDA: 136 |
| LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i> | | QUOTA: 1771 m |
| DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i> | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| IN BORGATA | <input checked="" type="checkbox"/> | CRESTA O CRINALE | <input type="checkbox"/> |
| ISOLATA | <input type="checkbox"/> | A MEZZACOSTA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i> | | PIANI: - | |

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra a secco, leggero rinzaffo in malta di calce sulla parete verso valle.
Si nota sulla parete Sud l'alloggio di una trave in legno, quasi del tutto bruciata.*

COPERTURA:
La copertura è assente.

APERTURE E SERRAMENTI:
Due aperture su fronte Ovest, con architrave ligneo. La finestra presenta il telaio di un serramento ligneo e architrave strombato.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella confina con le p. n. 64 e n. 343. All'interno del perimetro murario sono accatastati materiali di risulta ricavati probabilmente dall'ex edificio stesso.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.


| | |
|--|---------------------|
| SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i> | DATA: 21/06/2010 |
|--|---------------------|

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 65**

N° Scheda:
136



Prospetto Sud.



Prospetto Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dalla strada.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della finestra su fronte sentiero, realizzata con quattro pietre squadrate.



Dettaglio dell'incisione sul legno dell'architrave su fronte sentiero.

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------------|
| COMUNE: <i>Salbertrand</i> | DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 68</i> | N° SCHEDA: <i>138</i> |
| LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i> | | QUOTA: <i>1771 m</i> |
| DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i> | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| IN BORGATA | <input checked="" type="checkbox"/> | CRESTA O CRINALE | <input type="checkbox"/> |
| ISOLATA | <input type="checkbox"/> | A MEZZACOSTA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i> | | PIANI: <i>-</i> | |

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce. Parte del perimetro murario è stato protetto temporaneamente con lamiere ondulate.

COPERTURA:
La copertura è assente.

APERTURE E SERRAMENTI:
Su fronte strada un portone ligneo con architrave in legno ed una finestrella realizzata con quattro pietre squadrate.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella confina con la n. 343. Sono presenti varie incisioni sull'architrave ligneo del portone, dalle quali si intuiscono le lettere I.F., la cifra 1, una croce e le cifre 90.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

| | |
|--|----------------------------|
| SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i> | DATA: <i>22/07/2010</i> |
|--|----------------------------|

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 68**

N° Scheda:
138




Prospetto Ovest.



Vista del lato Nord dall'interno del perimetro.



Vista dall'interno della parete Ovest.



Vista dei resti murari all'interno del perimetro.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dalla strada, sulla sinistra la p. n. 330.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio delle aperture su fronte Est.



Dettaglio della zona sommitale della facciata su strada, con ancora la muratura a vista.

| | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| COMUNE: <i>Salbertrand</i> | DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 192</i> | N° SCHEDA: <i>139</i> |
| LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i> | | QUOTA: <i>1771 m</i> |
| DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i> | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| IN BORGATA | <input checked="" type="checkbox"/> | CRESTA O CRINALE | |
| ISOLATA | | A MEZZACOSTA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i> | | PIANI: <i>2</i> | |

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra, probabilmente a secco, quasi totalmente rinzaffata a cemento.
 Scala in pietra e piattaforma in legno per l'accesso all'edificio.
 Si nota la presenza di una catena metallica per l'irrigidimento della scatola muraria.*

COPERTURA:
La copertura è costituita da una delle due falde di un tetto realizzato con orditura lignea e manto in lose, a differenza dell'altra falda, questa risulta essere non ricostruita.

APERTURE E SERRAMENTI:
*Due finestre, con grata in ferro, ed una porta lignea, con architrave in legno su fronte Est, la finestra presenta architrave strombato.
 Feritoia con architrave in pietra su fronte strada.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*La particella si addossa alla n. 330 e alla n. 334.
 Quasi totale rinzaffo in malta cementizia.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Mediocre.
 L'edificio mantiene tutti i caratteri tipologici tradizionali ma il rinzaffo in cemento ne pregiudica pesantemente l'aspetto e lo rende parzialmente in contrasto con il contesto.
 Da notare il contrasto totale con l'altra metà dell'edificio, di altro proprietario.*

| | |
|--|----------------------------|
| SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i> | DATA: <i>21/06/2010</i> |
|--|----------------------------|

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 192**

N° Scheda:
139



Vista generale della particella.



Prospetto Est.



Prospetto Sud su strada.



Prospetto Est, vista dalla strada.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dalla strada, sulla destra la p. n. 335.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio dell'apertura principale in parte tamponata, spranghe in ferro e lamiera grecata.



Incisione su pietra, sullo spigolo Ovest, recante la scritta " T.E.G. 1819".

| | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| COMUNE: <i>Salbertrand</i> | DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 193</i> | N° SCHEDA: <i>140</i> |
| LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i> | | QUOTA: <i>1771 m</i> |
| DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i> | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| IN BORGATA | <input checked="" type="checkbox"/> | CRESTA O CRINALE | |
| ISOLATA | | A MEZZACOSTA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i> | | PIANI: <i>2</i> | |

MURATURE ESTERNE:
*Edificio ristrutturato.
 Muratura in pietra legata con malta di calce, numerosi rinzaffi in malta cementizia.
 Fronte nord con addossato un muretto in c.a.e lamiere ondulate nere.*

COPERTURA:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lamiera grecata marrone.

APERTURE E SERRAMENTI:
Le aperture sembrano quasi tutte ricostruite, e finestre sono particolarmente larghe e la porta superiore presenta una sorta di parapetto e gradini in cls. Le aperture hanno tutte architrave in legno, tranne una finestra. I portoni sono in legno e delle finestre si vedono solo gli scuri lignei e i cardini in acciaio. Le aperture a livello del terreno presentano grosse spranghe sulle ante.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*La particella si addossa alla n. 335.
 Incisione su pietra, sullo spigolo Ovest, recante la scritta " T.E.G. 1819".
 Da notare il forte contrasto nell'aspetto con la particella adiacente.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Discreto.
 L'edificio è in buone condizioni, tuttavia alcuni elementi, la copertura su tutti, sono in contrasto con la tipologia architettonica locale.*

| | |
|--|----------------------------|
| SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i> | DATA: <i>21/06/2010</i> |
|--|----------------------------|

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 193

N° Scheda:
140



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Nord - Ovest, vista da monte.



Prospetto Nord - Est.



Prospetto Sud - Ovest su strada.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dalla strada. Sulla sinistra la p. n. n. 335.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio del fronte su strada, si notano le catene metalliche, le travi in legno nella muratura e tre dei cinque travi della copertura sostituiti.



Data su architrave del portone superiore del fronte Sud - Est, con data 1896.

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| COMUNE: <i>Salbertrand</i> | DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 195</i> | N° SCHEDA: 141 |
| LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i> | | QUOTA: 1771 m |
| DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i> | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| IN BORGATA | <input checked="" type="checkbox"/> | CRESTA O CRINALE | |
| ISOLATA | | A MEZZACOSTA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i> | | PIANI: 2 | |

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco, leggero rinzaffo con malta di calce sulla parte inferiore del prospetto su strada, in prossimità del portone Est e dello spigolo Ovest.
Sono presenti travi in legno inserite nella muratura. Sul fronte Est si nota una fessura verticale per tutta l'altezza delle parete.
Sono presenti quattro catene metalliche, all'estremità superiore della muratura, su ciascun lato.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Le gronde sono in legno e sono agganciate all'orditura tramite elementi speciali in legno.
Risultano sostituiti i tre travi superiori dell'orditura.

APERTURE E SERRAMENTI:
Portoni e finestre in legno, con architrave ligneo, strombato nel caso delle finestre.
Sul fronte Ovest sono presenti diverse piccole aperture per la ventilazione.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Travi in legno nella muratura.
Data su architrave del portone superiore del fronte Sud - Est, con data 1896.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono.
L'edificio mantiene i propri caratteri di autenticità e il rispetto della tipologia architettonica tradizionale locale.

| | |
|--|---------------------|
| SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i> | DATA: 21/06/2010 |
|--|---------------------|

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 195**

N° Scheda:
141



Prospetto Sud - Ovest su strada.



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Nord.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dalla strada.

IMMAGINI DI DETTAGLIO

Nessuna

Nessuna

| | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| COMUNE: <i>Salbertrand</i> | DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 196</i> | N° SCHEDA: <i>142</i> |
| LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i> | | QUOTA: <i>1771 m</i> |
| DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i> | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| IN BORGATA | <input checked="" type="checkbox"/> | CRESTA O CRINALE | <input type="checkbox"/> |
| ISOLATA | <input type="checkbox"/> | A MEZZACOSTA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i> | | PIANI: <i>-</i> | |

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco.

COPERTURA:
La copertura è assente.

APERTURE E SERRAMENTI:
Non presenti.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Si tratta di un residuo di muro, collegato alla particella n. 195 tramite travi in legno.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

| | |
|--|----------------------------|
| SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i> | DATA: <i>22/07/2010</i> |
|--|----------------------------|

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 196**

N° Scheda:
142



Vista dalla strada.



Vista dalla strada.



Vista da Sud.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla destra la p. n. 342.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio degli elementi curvi in legno per il sostegno della gronda. Filo spinato da rimuovere.



Dettaglio delle aperture su fronte Est, con inserimento di davanzale in cls. Rinzafo in malta cementizia.

| | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| COMUNE: <i>Salbertrand</i> | DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 228</i> | N° SCHEDA: <i>143</i> |
| LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i> | | QUOTA: <i>1771 m</i> |
| DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i> | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| IN BORGATA | <input checked="" type="checkbox"/> | CRESTA O CRINALE | <input type="checkbox"/> |
| ISOLATA | <input type="checkbox"/> | A MEZZACOSTA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i> | | PIANI: <i>2</i> | |

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra interamente rinzafo con malta cementizia.

COPERTURA:
Sono presenti due coperture, la copertura del blocco Sud è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose, il blocco Nord presenta la stessa tipologia ma ad una falda unica.

APERTURE E SERRAMENTI:
Serramenti lignei con cardini metallici. Gronde in legno collegate all'orditura del tetto tramite elementi curvi in legno.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella fa parte di un edificio unico insieme alla n. 342. Da notare la discordanza con l'altra metà de fabbricato, non intonacata. Filo spinato distribuito sulla porzione del tetto ad una falda che da sul sentiero.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Discreto. L'edificio è in buone condizioni e conserva le originali caratteristiche tipologiche locali, tuttavia il rinzafo in malta cementizia lo rende in contrasto con gli altri edifici e la tipologia tradizionale.

| | |
|--|----------------------------|
| SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i> | DATA: <i>21/06/2010</i> |
|--|----------------------------|

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 228**

N° Scheda:
143



Prospetto Est.



Prospetto Nord.



Vista dallo spigolo Nord - Est.



Prospetto Ovest verso valle.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE GENERALE DELL'EDIFICIO



Immagine generale dell'edificio, vista verso valle.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio di portone ligneo con arco in conci di pietra, fronte Sud.



Fronte Nord, dettaglio della copertura. Si notano le gronde in larice, collegate all'orditura tramite tronchi curvi.

| | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| COMUNE: <i>Salbertrand</i> | DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 229</i> | N° SCHEDA: <i>144</i> |
| LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i> | | QUOTA: <i>1771 m</i> |
| DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i> | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| IN BORGATA | <input checked="" type="checkbox"/> | CRESTA O CRINALE | <input type="checkbox"/> |
| ISOLATA | <input type="checkbox"/> | A MEZZACOSTA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i> | | PIANI: <i>3</i> | |

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce e malta cementizia. L'edificio è stato ricostruito, la struttura portante è in c.a., la pietra ne è il rivestimento esterno.
Inserimento di travi in legno nel rivestimento murario.
Ballatoio ligneo per l'accesso al piano superiore.

COPERTURA:
La copertura, ricostruita e sue due livelli, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Le gronde in legno sono collegate all'orditura tramite tronchi curvi.

APERTURE E SERRAMENTI:
Serramenti lignei con cardini in ferro, finestre con architravi in legno, di cui alcuni strombati, o archi in conci di pietra.
Due portoni lignei, di cui uno con architrave in legno curvo ed uno con arco in conci di pietra.
Due ampie vetrate in corrispondenza dei timpani rivolti verso valle.
Vetri parzialmente riflettenti.
Sono presenti alcune aperture triangolari per la ventilazione.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
L'edificio è stato ricostruito da un rudere.
Archi in conci di pietra, portone con architrave ligneo curvo.
Travi in legno inserite nella muratura.
Pannello solare fotovoltaico su falda Sud.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Ottimo.
L'edificio è stato recentemente ricostruito, il suo aspetto è comunque rispettoso e consono alle tipologie architettoniche tradizionali locali.

| | |
|--|----------------------------|
| SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i> | DATA: <i>21/06/2010</i> |
|--|----------------------------|

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 229**

N° Scheda:
144



Prospetto Ovest verso valle.



Prospetto Sud.



Prospetto Nord.



Prospetto Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista verso valle. Sulla destra la p. n. 229.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Vista dei ruderi in direzione della p. n. 229. Sulla destra l'accesso ad una possibile area interrata.



Vista delle aperture su fronte valle, lato interno della muratura.

| | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| COMUNE: <i>Salbertrand</i> | DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 230</i> | N° SCHEDA: <i>145</i> |
| LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i> | | QUOTA: <i>1771 m</i> |
| DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i> | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| IN BORGATA | <input checked="" type="checkbox"/> | CRESTA O CRINALE | <input type="checkbox"/> |
| ISOLATA | <input type="checkbox"/> | A MEZZACOSTA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i> | | PIANI: <i>-</i> | |

MURATURE ESTERNE:
Muratura a secco.

COPERTURA:
La copertura è assente. Sono presenti tra i ruderi delle lose in pietra.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono visibili due aperture su fronte valle, una strombata e priva di architrave, l'altra con architrave in pietra e tamponata.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Il rudere si addossa in parte alla p. n. 329. Si intravede, a monte, in prossimità della particella n. 229, un'area scavata nel terreno con arco in pietra.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.


| | |
|--|----------------------------|
| SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i> | DATA: <i>22/07/2010</i> |
|--|----------------------------|

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 230**

N° Scheda:
145



Vista verso Nord.



Vista verso Ovest.



Vista da Nord.



Prospetto Ovest visto da valle.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sullo sfondo la borgata del Seu.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio delle caratteristiche aperture triangolari per l'aerazione del granaio.



Tiranti metallici, suo di laterizi e malta cementizia.

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| COMUNE: <i>Salbertrand</i> | DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 241</i> | N° SCHEDA: 146 |
| LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i> | | QUOTA: 1771 m |
| DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i> | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| IN BORGATA | <input checked="" type="checkbox"/> | CRESTA O CRINALE | <input type="checkbox"/> |
| ISOLATA | <input type="checkbox"/> | A MEZZACOSTA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i> | | PIANI: 3 | |

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra parzialmente legata con malta di calce. Blocco Sud in pietra legata con malta cementizia con giunto non arretrato. Rinzafo in malta cementizia su fronte strada e su aree del prospetto Sud - Est. Sono visibili dei tiranti metallici.

COPERTURA:
Blocco nord: copertura costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Blocco Sud: copertura ad una falda, con orditura lignea e manto in lamiera grecata di due tipi. Si nota l'uso di laterizi in corrispondenza del punto di contatto tra parete e tetto.

APERTURE E SERRAMENTI:
Blocco Nord: due portoni lignei a due ante con architrave ligneo, finestra con architrave ligneo. Sono presenti numerose aperture per la ventilazione, di cui due con architrave in legno, tre sono triangolari con due lati in legno, tipiche della borgata. Blocco Sud: porta metallica e due finestre in legno, architravi lignei e tondini in ferro come grate.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
L'edificio ha subito interventi di consolidamento strutturale come sottofondazioni in c.a. Travi dell'orditura del blocco Sud legate con tirati alla parete. Interessanti aperture triangolari per la ventilazione. La particella si addossa alle p. n. 344 e n. 243.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre. Il blocco Nord presenta numerosi elementi di interesse della tradizione edilizia locale, il blocco Sud, aggiunto successivamente, è in contrasto con il contesto.

| | |
|--|---------------------|
| SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i> | DATA: 21/06/2010 |
|--|---------------------|

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 241**

N° Scheda:
146



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Nord - Est su strada.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sullo sfondo la borgata del Seu.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio dell'interessante muratura mista in pietra a secco e travi in legno.



Dettaglio di porzione di muratura costituita da travi in legno.

| | | |
|----------------------------------|--|--------------------------|
| COMUNE: <i>Salbertrand</i> | DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 243</i> | N° SCHEDA: <i>147</i> |
| LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i> | | QUOTA: <i>1771 m</i> |
| DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i> | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| IN BORGATA | <input checked="" type="checkbox"/> | CRESTA O CRINALE | <input type="checkbox"/> |
| ISOLATA | <input type="checkbox"/> | A MEZZACOSTA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i> | | PIANI: <i>2</i> | |

MURATURE ESTERNE:
Blocco Est: muratura in pietra legata con malta di calce.
Blocco Ovest: muratura in pietra a secco, con inserimento di travi in legno nella muratura stesso. Al di sopra della porta la parete è costituita da travi lignee.

COPERTURA:
Blocco Est: della copertura, una di due falde, resta solo l'orditura lignea.
Blocco Ovest: la copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lose con inserimento di fogli in alluminio.

APERTURE E SERRAMENTI:
Aperture con architrave lignee, di cui una con serramento ligneo.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella si addossa alle p. n. 241 e n. 344. Di particolare interesse il blocco Ovest, che presenta una muratura mista in legno e pietra.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Est: Rudere - Ovest: Discreto.
Il blocco Est è ormai allo stato di rudere, mentre il blocco Ovest è in buone condizioni ed estremamente interessante per quanto riguarda la realizzazione delle pareti.


| | |
|--|----------------------------|
| SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i> | DATA: <i>21/06/2010</i> |
|--|----------------------------|

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 243**

N° Scheda:
147



Prospetto Sud - Ovest verso valle.



Prospetto Nord - Ovest, lato destro.



Prospetto Nord - Ovest, lato sinistro.



Prospetto Nord - Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da monte.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Vista delle pareti Sud - Ovest e Nord - Ovest.



Dettaglio di ciò che resta della parete Nord - Ovest.

| | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|
| COMUNE: <i>Salbertrand</i> | DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 244-245</i> | N° SCHEDA: <i>148 - 149</i> |
| LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i> | | QUOTA: <i>1771 m</i> |
| DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i> | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| IN BORGATA | <input checked="" type="checkbox"/> | CRESTA O CRINALE | <input type="checkbox"/> |
| ISOLATA | <input type="checkbox"/> | A MEZZACOSTA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i> | | PIANI: <i>-</i> | |

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco, leggero rinzafo con malta di calce sulla parete verso valle, leggero rinzafo e legatura della muratura con malta cementizia su spigolo sinistro del fronte a monte.

COPERTURA:
La copertura è assente.

APERTURE E SERRAMENTI:
Una feritoia con architrave in pietra verso valle, con pronunciata strombatura interna da un solo lato. Una nicchia, anch'essa con architrave in pietra, sulla parete verso monte.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Macerie e un trave in legno all'interno del perimetro murario.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

| | |
|--|----------------------------|
| SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i> | DATA: <i>22/07/2010</i> |
|--|----------------------------|

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 244 - 245**

N° Scheda:
148 - 149



Vista interna della parete verso valle.



Vista della parete contro terra.



Vista laterale del prospetto verso valle.



Vista della parete Sud - Est dall'interno del perimetro.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla sinistra la p. n. 337.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Fronte su sentiero, si notano le cornici e lo zoccolo in cemento, serramenti lignei e grate costituite da tondini in ferro.



Fronte verso valle, dettaglio dei balconi.

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| COMUNE: <i>Salbertrand</i> | DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 250</i> | N° SCHEDA: 150 |
| LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i> | | QUOTA: 1771 m |
| DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i> | | |

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| IN BORGATA | <input checked="" type="checkbox"/> | CRESTA O CRINALE | <input type="checkbox"/> |
| ISOLATA | <input type="checkbox"/> | A MEZZACOSTA | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i> | | PIANI: 2 | |

MURATURE ESTERNE:
Muratura completamente intonacata di colore bianco, la struttura dovrebbe essere in pietra, ma data la regolarità dell'aspetto esteriore, si potrebbe pensare ad una struttura di diversa tipologia. Zoccolo in cemento attorno a tutto il perimetro. Su fronte verso valle due balconi, con balaustra metallica, realizzati con soletta.

COPERTURA:
La copertura, una di due falde, è realizzata con orditura lignea e manto in coppi, sporto foderato con faldali in metallo.

APERTURE E SERRAMENTI:
Serramenti in legno. Le aperture presentano cornici e davanzali in cemento. Tondini in ferro utilizzati come grate.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Edificio del tutto stridente con il contesto e con le tipologie edilizie tradizionali. Tra gli altri elementi, comignolo fuori contesto. Netto contrasto con l'altra metà dell'edificio.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Pessimo. L'edificio è in netto contrasto con il contesto. Presenta pesanti tracce di interventi inadeguati su tutti i fronti e non ha mantenuto nessuna caratteristica tipologica tradizionale.

| | |
|--|---------------------|
| SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i> | DATA: 22/06/2010 |
|--|---------------------|

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 250

N° Scheda:
150



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Sud - Ovest verso valle.



Prospetto Nord - Est.