### Immagine dell'area attrezzata



Vista verso valle, sulla sinistra la p. n. 250.

### Comune: Dati Catastali: N° scheda: 151 Località: Quota: 1771 m Denominazione: ël Seû

In borgata	X	Cresta o crinale		
ISOLATA		A MEZZACOSTA		X
Destinazione d'uso: Turistico - Commerciale			PIANI:	

MURATURE ESTERNE:

Muratura in pietra a secco verso valle.

### Immagini di dettaglio



Dettaglio dell'area attrezzata.

### COPERTURA:

La copertura non è presente.

Aperture e serramenti: Non presenti.

Osservazioni, elementi storici o singolari: Le particelle sono utilizzate dal parco come punto panoramico e di ristoro, sono attrezzate con tavoli, una panchina e una bacheca in legno. A valle della particella è stato installato un pannello solare fotovoltaico con struttura lignea.

STATO DI CONSERVAZIONE:

Rudere.

L'area è attrezzata, gli elementi lignei installati sono in ottimo stato.

SCHEDATORE:	Data:
Filippo Ghilardini	21/06/2010

Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 253-254 RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

N° Scheda: 151



### Immagine dell'edificio contestualizzato



Immagine del rudere contestualizzato, in primo piano la strada, sullo sfondo la p. n. 289.

### Comune: Dati Catastali: N° scheda: 152 Località: Quota: 1771 m Denominazione: ël Seû

In borgata	Х	Cresta o crinale		
Isolata		A MEZZACOSTA		Χ
Destinazione d'uso: Agro - Pastorale			PIANI:	

Murature esterne: Muratura in pietra a secco.

### Immagini di dettaglio



Dettaglio di finestra con architrave in pietra.

### COPERTURA:

La copertura è assente.

### APERTURE E SERRAMENTI:

Si nota ciò che era una piccola apertura con architrave in pietra.

Osservazioni, elementi storici o singolari: *Nessuna.* 



Dettaglio della muratura in pietra a secco.

Stato di conservazione: Rudere.

	Data:
Filippo Ghilardini	22/07/2010

Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 286 RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

N° Scheda: 152



### Immagine dell'edificio contestualizzato



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dalla strada.

### Immagini di dettaglio



Ingresso all'edificio con pavimentazione in lose.



Retro dell'edificio, con apertura sull'intercapedine in vetro cemento.

Comune:	Dati Catastali:	N° SCHEDA:
Salbertrand	F. n° 32, p. 289	153
Località:		Quoта:
Montagne Seu		1771 m
Denominazione: ël Seû		

In borgata	Х	Cresta o crinale		
ISOLATA		A MEZZACOSTA		X
Destinazione d'uso: Residenziale			PIANI: 2	

### MURATURE ESTERNE:

L'edificio è stato recentemente ricostruito. Il rivestimento murario è in pietra legata con malta cementizia, probabilmente addossato a una struttura di altro tipo.

Struttura in c.a. addossata verso monte. Balcone ligneo in facciata.

### COPERTURA:

La copertura è costituita da due falde asimmetriche realizzate con orditura lignea e manto in lose.

### APERTURE E SERRAMENTI:

Le aperture, riposizionate e ridimensionate in occasione della ricostruzione, presentano scuri esterni in legno, con cardini metallici. Architravi in legno. Lucernario in vetro cemento su intercapedine a monte dell'edificio.

Osservazioni, elementi storici o singolari: Edificio totalmente ricostruito. Scelte costruttive parzialmente discordanti con le tipologie tradizionali, dettate da cambio di destinazione d'uso.

### STATO DI CONSERVAZIONE:

Discreto.

Edificio totalmente ricostruito. Nonostante alcuni elementi siano in contrasto con le tipologie edilizie tradizionali, l'edificio mantiene un aspetto non troppo impattante nel contesto.

	Dата:
Filippo Ghilardini	21/06/2010

## Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 289 RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:





Prospetto Est.

### Immagine dell'edificio contestualizzato



Immagine dell'edificio contestualizzato, fronte verso valle, sulla destra la p. n. 318.

### Immagini di dettaglio



Dettaglio ella copertura con manto in lose. In dettaglio la prietra datata 1885.



Dettaglio delle aperture sul fronte verso valle.

Comune:	Dati Catastali:	N° SCHEDA:
Salbertrand	F. n° 32, p. 315	154
Località:		Quoта:
Montagne Seu		1771 m
Denominazione: ël Seû		

In borgata	Х	Cresta o crinale		
ISOLATA		A MEZZACOSTA		X
Destinazione d'uso: Residenziale			PIANI: 1	

### MURATURE ESTERNE:

Muratura in pietra a secco. Rinzaffi in malta cementizia in prossimità delle aperture, zona con rinzaffo in malta i calce su prospetto Nord - Est.

Si nota che la porzione di edificio a Nord - Ovest è stata aggiunta in un secondo tempo, presenta una profonda fessura nel punto di giunzione con l'altra parte di edificio.

Tettoia in legno e metallo al di sopra della porta d'ingresso.

### COPERTURA:

La copertura è costituita da una di due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

### APERTURE E SERRAMENTI:

Porte e finestre con architrave ligneo. Finestra con serramento metallico e finestrelle con architrave in pietra su fronte Sud - Ovest, porta lignea su fronte Nord - Est.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:

La particella fa parte di un edificio unico insieme alla n. 318.

Pietra recante incisione con scritta "RJ 1885", in prossimità dello spigolo Nord.

### STATO DI CONSERVAZIONE:

### Discreto.

L'edificio mantiene i caratteri tradizionali, a parte gli scuri metallici e l'uso sporadico di malta cementizia.

Schedatore:	Dата:
Filippo Ghilardini	22/06/2010

## Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 315 RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:





### Immagine dell'edificio contestualizzato



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da valle, sulla sinistra la p. n. 315.

### Immagini di dettaglio



Fronte Sud - Ovest, dettaglio della soletta latero-cementizia e porta metallica.



Fronte Nord - Est, dettaglio della muratura.

Comune:	Dati Catastali:	N° SCHEDA:
Salbertrand	F. n° 32, p. 318	155
Località:		Quoта:
Montagne Seu		1771 m
Denominazione: ël Seû		

In borgata	Х	Cresta o crinale		
ISOLATA		A MEZZACOSTA		X
Destinazione d'uso: Residenziale			PIANI: 2	

### MURATURE ESTERNE:

Muratura in pietra a secco. Rinzaffo in malta cementizia e tinteggiatura di colore bianco sull'intero fronte SUd - Ovest, sul fronte Sud - Est e parte del fronte Nord - Ovest.

Soletta latero - cementizia con balaustra metallica e strutture mobili su fronte valle.

### COPERTURA:

La copertura è costituita da una di due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

### APERTURE E SERRAMENTI:

Un portone ligneo con architrave in legno, una finestra con scuro in legno ed una porta metallica.

Osservazioni, elementi storici o singolari: La particella fa parte di un edificio unico insieme alla n. 315.


### STATO DI CONSERVAZIONE:

### Mediocre.

L'edificio presenta ancora caratteristiche tipologiche tradizionali, tuttavia alcuni interventi ne hanno pregiudicato l'aspetto, come il rinzaffo in malta cementizia, la tinteggiatura e la soletta su fronte valle.

Schedatore:	Data:
Filippo Ghilardini	22/06/2010

## Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 318 RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:







### Immagine dell'edificio contestualizzato



Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla sinistra le p. n. 323 e n. 324.

### ${ m I}$ mmagini di dettaglio



Fronte Nord - Est, si notano i grossi travi a sostegno del colmo e l'uso abbondante di malta cementizia.



Dettaglio di travi in legno inserite nella muratura.

Comune: Salbertrand	Dati Catastali: F. n° 32, p. 322	N° SCHEDA: 156
Località: Montagne Seu		Quoта: 1771 m
Denominazione: ël Seû		

In borgata	Х	Cresta o crinale		
ISOLATA		A MEZZACOSTA		X
Destinazione d'uso: Residenziale			PIANI: 1	

### MURATURE ESTERNE:

Muratura in pietra a secco. La parete Nord - Est, leggermente curva, è completamente rinzaffata con malta cementizia. I fronti Nord - Ovest e Sud - Est presentano rinzaffi in malta di calce e cementizia in prossimità delle aperture.

Sono presenti travi inserite nella muratura.

Due grosse travi in legno a sostegno del trave di colmo.

### COPERTURA:

La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

### APERTURE E SERRAMENTI:


Una porta metallica ed una finestra lignea con architravi in legno su fronte Sud - Est, una finestra con architrave ligneo su fronte Nord - Ovest.

Osservazioni, elementi storici o singolari: La particella fa parte di un edificio unico insieme alla n. 323.

Stato di conservazione: Discreto.

	Dата:
Filippo Ghilardini	22/06/2010

## Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 322 RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:





Prospetto Sud - Est.

### Immagine dell'edificio contestualizzato



Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla destra la p. n. 322.

### Immagini di dettaglio



Dettaglio dello spigolo Sud, muratura mista in pietra e legno, con doppie travi che si accavallano, con pietre fra l'una e l'altra.



Dettaglio del fronte verso valle, di particolare pregio architettonico e paesaggistico.

Comune: Salbertrand	DATI CATASTALI: F. n° 32, p. 323-324	N° SCHEDA: 157
Località: Montagne Seu		Quoта: 1771 m
Denominazione: ël Seû		

In borgata	Х	Cresta o crinale		
ISOLATA		A MEZZACOSTA		Χ
Destinazione d'uso: Residenziale		PIANI: 2+1		

### MURATURE ESTERNE:

Blocco nord: muratura mista in pietra a secco e travi in legno. Rinzaffo in malta di calce sulla parte inferiore del fronte Nord - Ovest e in una piccola porzione del prospetto Sud - Est.

Blocco Sud in muratura legata con malta di calce con rinzaffo in malta di calce.

Sul fronte verso valle è presente un balcone in legno, privo di balaustra. Ballatoio ligneo per l'accesso al portone del piano superiore.

### COPERTURA:

La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

Il blocco Sud ha copertura della stesa tipologia ma ad una falda unica.

### APERTURE E SERRAMENTI:

Portoni lignei su fronte Sud - Est.

Finestre con scuri metallici su fronte Sud - Est e Sud - Ovest, tutte le aperture hanno architravi lignei.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:

La particella fa parte di un edificio unico insieme alla n. 322, alla quale è addossato il blocco Sud, il quale è sul terreno della particella n. 324.

Di grande interesse la muratura mista in pietra a secco e travi in legno.

### STATO DI CONSERVAZIONE:

Discreto.

Nonostante l'inserimento di elementi non consoni, come i serramenti metallici, l'edificio mantiene caratteristiche peculiari e di grande interesse relativamente alla tradizione edilizia locale.

Schedatore:	Data:
Filippo Ghilardini	22/06/2010

# Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 323-324 RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:









### Immagine dell'edificio contestualizzato



Immagine dell'edificio dalla strada, arrivando da Monfol.

### Immagini di dettaglio



Dettaglio delle travi inserite nella muratura.



Dettaglio della copertura e delle aperture su fronte Est.

Comune:	Dati Catastali:	N° SCHEDA:
Salbertrand	F. n° 32, p. 326	158
Località:		Quota:
Montagne Seu		1771 m
Denominazione:  Rifugio Daniele Arlaud - ël Seû		

In borgata	Х	Cresta o crinale		
Isolata		A MEZZACOSTA		X
Destinazione d'uso: Turistico - Commerciale			PIANI: 2	

### MURATURE ESTERNE:

L'edificio è stato ricostruito in seguito ad un incendio. Rivestimento murario esterno in pietra a secco. Leggero rinzaffo in malta di calce sulla parte inferiore del fronte Sud e parte del fronte Ovest.

Inserimento di travi in legno all'interno della muratura.

Scala in pietra e scaletta metallica su fronte Est.

### COPERTURA:

La copertura, anch'essa ricostruita, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Gronda in legno collegata all'orditura con staffe metalliche.

### APERTURE E SERRAMENTI:

Serramenti lignei con cardini metallici, architravi in legno.

I serramenti sono disposti sul filo interno dell'involucro dell'edificio.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:

L'edificio svolge la funzione di rifugio alpino, intitolato a Daniele Arlaud.

Edificio completamente ricostruito a seguito di un incendio.

La fontana prospiciente la facciata principale è datata al 1801.

Il Rifugio Daniele Arlaud è il primo rifugio alpino in Europa ad aver ricevuto la certificazione Ecolabel (etichetta comunitaria di qualità ecologica per prodotti e servizi). Utilizza il 100% di energia fornita dal sole; il riscaldamento è completamente a legna; vi si effettua la raccolta differenziata dei rifiuti; si impiegano prodotti tipici locali, prodotti biologici e prodotti a marchio Ecolabel; i gestori sono particolarmente attenti alla sensibilizzazione e all'educazione ambientale degli ospiti.

### STATO DI CONSERVAZIONE:

Ottimo.

L'edificio è in ottimo stato ed è stato ricostruito fedelmente, secondo le tipologie edilizie tradizionali locali. Tuttavia si tratta come detto di una ricostruzione.

Schedatore:	Dата:
Filippo Ghilardini	22/06/2010

## Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 326 RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:





Prospetto Nord



Prospetto Sud.

Prospetto Ovest.

### Immagine frontale dell'edificio



Immagine frontale dell'edificio, vista da valle.

### Immagini di dettaglio



Dettaglio del fronte Ovest, porta-finestra e monconi delle travi del solaio che fuoriescono. Piccole aperture per l'aerazione sparse.



Dettaglio del contrafforte in c.a. presente sullo spigolo Sud - Ovest dell'edificio. Gronda metallica.

Comune:	Dati Catastali:	N° SCHEDA:
Salbertrand	F. n° 32, p. 327	159
Località:		Quoта:
Montagne Seu		1771 m
Denominazione: ël Seû		

In borgata	Х	Cresta o crinale		
Isolata		A MEZZACOSTA		X
Destinazione d'uso: Residenziale			PIANI:	

### MURATURE ESTERNE:

Muratura in pietra parzialmente legata con malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce sul fronte Est e su alcune porzioni del fronte Ovest.

Contrafforti in c.a. in corrispondenza degli spigoli Nord - Ovest e Sud - Ovest.

Travi del solaio superiore che fuoriescono dalla muratura.

### COPERTURA:

La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose, sono stati inseriti fogli in alluminio al fine di migliorare la tenuta all'acqua.

Gronde metalliche.

### APERTURE E SERRAMENTI:

Due portoni lignei a due ante, con apertura a perno e architrave in legno, una porta finestra nei pressi del sottotetto, si suppone fosse presente un balcone ligneo.

Finestre con architrave in pietra.

Innumerevoli piccole aperture per l'aerazione, con architrave in pietra.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:

Edificio molto grande e di notevole interesse per gli elementi presenti.

Opere di consolidamento, sono visibili due contrafforti in c.a.

### STATO DI CONSERVAZIONE:

Discreto.

L'edificio presenta molti elementi caratteristici, originali, dell'edilizia tradizionale locale.

Aspetto parzialmente deturpato dai contrafforti in

	Dата:
Filippo Ghilardini	21/06/2010

## Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 327 RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:







Prospetto Et.

### Immagine dell'edificio contestualizzato



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dalla strada.

### Immagini di dettaglio



Fronte Ovest, dettaglio dell'arco in conci di pietra ed architrave ligneo. Sulla sinistra finestra strombata anche nell'architrave.



Dettaglio della meridiana presente su fronte Sud.

Comune:	Dati Catastali:	N° SCHEDA:
Salbertrand	F. n° 32, p. 328	160
Località:		Quoта:
Montagne Seu		1771 m
Denominazione: ël Seû		

In borgata	Х	Cresta o crinale		
ISOLATA		A MEZZACOSTA		X
Destinazione d'uso: Residenziale			PIANI: 2	

### MURATURE ESTERNE:

Muratura in pietra legata con malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce su piccole porzioni dell'edificio.

Trave in legno inserita nella muratura, per tutta a larghezza del fronte Ovest.

Interessante arco in conci di pietra, con architrave in legno sottostante su fronte Ovest.

### COPERTURA:

La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

### APERTURE E SERRAMENTI:

Serramenti lignei con architravi in legno, grate in ferro su alcune finestre.

Le finestre strombate su fronte strada presentano una retina metallica a filo muratura.

Portale su strada con arco in conci di pietra ed architrave ligneo.

Aperture per l'aerazione con architrave in pietra.

Osservazioni, elementi storici o singolari: Arco in conci di pietra ed architrave ligneo. Travi in legno a sostegno del colmo. E' presente una meridiana su fronte Sud.


### STATO DI CONSERVAZIONE: Ottimo.

L'edificio presenta interessanti caratteristiche tipologiche della tradizione costruttiva locale, non è stato intaccato da interventi edilizi distruttivi e gli elementi originali sono in ottimo stato.

	Dата:
Filippo Ghilardini	21/06/2010

## Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 328 RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:









Prospetto Est.

### Immagine dell'edificio contestualizzato



Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla destra la p. n. 327, sulla sinistra la p. n. 229.

### Immagini di dettaglio



Travi in legno inserite nella muratura. In dettaglio le due coperture.



Spigolo Sud - Ovest, dettaglio della soletta in c.a.

Comune:	Dati Catastali:	N° SCHEDA:
Salbertrand	F. n° 32, p. 329	161
Località:		Quoта:
Montagne Seu		1771 m
Denominazione: ël Seû		

In borgata	Х	Cresta o crinale		
ISOLATA		A MEZZACOSTA		Χ
Destinazione d'uso: Residenziale			PIANI: 2+1	

### MURATURE ESTERNE:

L'edifico ha subito pesanti interventi edilizi recenti. Muratura in pietra legata totalmente rinzaffata con malta cementizia, ad eccezione della parte destra del prospetto Nord, intonacata con malta di calce. Soletta in c.a. con mensole e balaustra in legno e ballatoio in legno in funzione di balcone sui lati Sud ed Ovest.

Lo spigolo Sud - Ovest presenta pilastro in c.a. rivestito in mattoni ed intonacato a cemento.

Travi in legno inserite nella muratura su fronte Ovest e fronte Nord.

### COPERTURA:

Due coperture separate e a livelli diversi, entrambe ricostruite e costituite da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

### APERTURE E SERRAMENTI:

Aperture modificate rispetto all'originale, i serramenti sono nuovi, con ante in legno e cardini metallici.

Piccola apertura per l'aerazione, con architrave in pietra, su fronte Ovest.

Osservazioni, elementi storici o singolari: La particella si addossa al rudere della p. n. 230.

### STATO DI CONSERVAZIONE:

Discreto.

I numerosi interventi edilizi hanno in parte tradito le caratteristiche tipologiche originali dell'edificio, dandone un aspetto incoerente e scomposto.

Schedatore:	Dата:
Filippo Ghilardini	22/06/2010

## Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 329 RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:









### Immagine dell'edificio contestualizzato



Immagine dell'edificio, sulla destra la p. n. 192.

### Immagini di dettaglio



Dettaglio della muratura con rinzaffo in malta cementizia e malta di calce, architrave in legno.



Dettaglio delle tre aperture superiori su fronte strada.

Comune: Salbertrand	Dati Catastali: F. n° 32, p. 330	N° SCHEDA: 162
Località: <i>Montagne Seu</i>		Quoта: 1771 m
Denominazione: ël Seû		

In borgata	Х	Cresta o crinale		
Isolata		A MEZZACOSTA		X
Destinazione d'uso:  Residenziale			PIANI:	

### MURATURE ESTERNE:

Muratura in pietra la secco. Quasi totale rinzaffo in malta cementizia e in alcuni punti malta di calce. E' visibile una catena metallica per l'irrigidimento della scatola muraria in prossimità dello spigolo Ovest.

Massetto in cls per l'accesso all'ingresso principale.

### COPERTURA:

La copertura è costituita da una di due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

La falda di questa particella è tuttavia diversa da quella dell'altra metà dell'edificio, in quanto ristrutturata.

### APERTURE E SERRAMENTI:

Serramenti lignei con architrave in legno. Le finestre su fronte strada presentano grate metalliche non consone, le tre aperture superiori sembrano avere l'architrave costituito da travetti in c.a.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI: La particella fa parte di un unico edificio con la p. n. 192 e si addossa alla n. 334. Da notare il contrasto totale con l'altra metà dell'edificio, di altro proprietario.


### STATO DI CONSERVAZIONE:

### Discreto.

L'edificio mantiene parte delle caratteristiche tipologiche tradizionali, sebbene gli interventi edilizi che ha subito ne abbiano parzialmente snaturato l'aspetto.

	Dата:
Filippo Ghilardini	21/06/2010

## Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 330 RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:



Prospetto Ovest, vista dal sentiero G.T.A.

Prospetto Sud su strada.



Prospetto Ovest, dettaglio della scala e massetto in cls.



Prospetto Ovest, vista dalla strada.

### Immagine dell'edificio contestualizzato



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dall strada, sulla sinistra la p. n. 229.

### Immagini di dettaglio



Dettaglio di finestra con architrave in legno strombato.



Dettaglio di un portone con architrave in legno, fronte Nord. Si noti lo spigolo smussato, qui passava l'originale sentiero di accesso al Seu.

Comune:	Dati Catastali:	N° SCHEDA:
Salbertrand	F. n° 32, p. 331	163
Località:		Quoта:
Montagne Seu		1771 m
Denominazione: ël Seû		

In borgata	Х	Cresta o crinale		
ISOLATA		A MEZZACOSTA		X
Destinazione d'uso: Residenziale			PIANI:	

### MURATURE ESTERNE:

Muratura in pietra legata con malta di calce, rinzaffo con malta di calce sulla parte destra del prospetto Ovest. Muratura in pietra legata con malta cementizia in prossimità delle aperture recentemente realizzate.

### COPERTURA:

La copertura, ricostruita, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Le gronde sono in legno.

### APERTURE E SERRAMENTI:

La distribuzione e le dimensioni delle aperture sono state modificate recentemente.

Due portoni lignei a due ante su fronte Nord, finestrelle per l'aerazione con architrave in pietra, tutte la altre aperture presentano architrave in legno. Serramenti lignei.

Osservazioni, elementi storici o singolari: Le aperture su fronte strada sembrano ricavate recentemente, come anch la porta su fronte Sud. Travi del tetto che fuoriescono dalla muratura. Fessurazioni su fronte Nord.

### STATO DI CONSERVAZIONE:


Discreto.

Diversi interventi edilizi, in particolare l'apertura di finestre e una porta.

Schedatore:	Dата:
Filippo Ghilardini	21/06/2010

## Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 331 RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:










Prospetto Ovest, su antico sentiero di accesso alla borgata.



### Immagine dell'edificio contestualizzato



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dal sentiero G.T.A.

### Immagini di dettaglio



Spigolo Nord, dettaglio delle travi inserite in muratura, orditura lignea trattata con impregnante di colore nero e lastra con incisione "AD 1997 SPEM".



Dettaglio da cui si intuisce il tipo di struttura, con rivestimento in pietra a secco e struttura portante latero-cementizia.

Comune:	Dati Catastali:	N° SCHEDA:
Salbertrand	<i>F. n° 32, p. 334</i>	164
Località:		Quoта:
Montagne Seu		1771 m
Denominazione: ël Seû		

In borgata	X	CRESTA O	CRINALE	
Isolata		A MEZZACOSTA		X
DESTINAZIONE D'USO: Residenziale			PIANI: 3	

MURATURE ESTERNE:

Edificio ricostruito.

Rivestimento murario in pietra a secco, probabilmente addossato ad una struttura di altro tipo. Uso di malta cementizia in corrispondenza delle aperture.

Travi in legno inserite nella muratura.

Il portone principale presenta stipiti in cemento tinteggiati di bianco.

### COPERTURA:

La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. L'orditura lignea è stata trattata con impregnante di colore nero.

### APERTURE E SERRAMENTI:

Serramenti in legno arretrati rispetto al filo esterno dell'edificio, architravi in legno, tamponamento in vetro e grate in ferro. Presenza di tre aperture tamponate sul fronte Ovest.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI: Edificio ricostruito.

La particella si addossa alle p. n. 330 e n. 192. Incisione su pietra recante la scritta "AD 1997 SPFM"

Pietra da taglio sagomata a forma di croce, incastonata nella muratura su fronte Nord.

Pannello solare fotovoltaico sulla copertura.


### STATO DI CONSERVAZIONE:

Buono.

L'edificio risulta ricostruito, l'intervento ha cercato di mantenerne l'aspetto originario, con risultati apprezzabili, a parte qualche dettaglio.

Schedatore:	Dата:
Filippo Ghilardini	21/06/2010

## Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 334 RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:





Prospetto Est, lato sinistro.

### Immagine dell'edificio contestualizzato



Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla sinistra la p. n. 193.

### ${f I}$ MMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio del rinzaffo su parete Est, in basso incisione con scritta "Litabli".



Dettaglio di opere di consolidamento in c.a.

Comune:	Dati Catastali:	N° SCHEDA:
Salbertrand	F. n° 32, p. 335	165
Località:		Quoта:
Montagne Seu		1771 m
Denominazione: ël Seû		

In borgata	Х	CRESTA O	CRINALE	
Isolata		A MEZZACOSTA		X
Destinazione d'uso: Residenziale			PIANI: 2+1	

### MURATURE ESTERNE:

Muratura in pietra completamente rinzaffata con malta cementizia. Opere di consolidamento, muretti in c.a. addossati alle pareti.

A Nord - Est dell'edificio è stato addossata una struttura con basamento e cordolo superiore in c.a, rivestimento murario in pietra legata con malta cementizia, la struttura aggiunta ha una una copertura separata.

### COPERTURA:

La copertura è costituita da una di due falde, è realizzata con orditura lignea e manto in lose. Da notare che la falda dell'altra metà dell'edificio presenta manto in lamiera.

La struttura addossata a Nord presenta una falda singola, con diversa inclinazione da quella principale, orditura lignea e manto in lose e sporto aggiuntivo in lamiera.

Gronda e pluviali metallici.

### APERTURE E SERRAMENTI:

Serramenti lignei nuovi con cardini metallici, architravi in legno. Su fronte strada due di tre finestre presentano architrave in pietra.

L'apertura della struttura addossata a Nord presenta architrave in c.a.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:

La particella costituisce un edificio unico insieme alla p. n. 193.

Struttura addossata a Nord.

Incisione su architrave ligneo del piano terreno "LI-TABLI".

Stato di conservazione: Discreto.

Notevoli interventi edilizi.

	Dата:
Filippo Ghilardini	21/06/2010


## Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 335 RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:







Vista di scorcio del prospetto Est. A destra lo spigolo destro.



ista dall'alto del prospetto Est. In dettaglio la struttura addossata.

Vista laterale del prospetto Nord.