

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dalla strada, sulla sinistra la p. n. 322.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della muratura in pietra con rinzafo cementizio. Sulla destra stipiti della porta in cemento.



Dettaglio del cordolo in c.a. addossato al fronte sul sentiero G.T.A.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 337</i>	N° SCHEDA: 166
LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i>		QUOTA: 1771 m
DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Turistico - Commerciale</i>		PIANI: 3	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra a secco, totale rinzafo in malta cementizia.
Sono visibili interventi di consolidamento, nella fattispecie zoccoli in c.a.
Travi in legno inserite nella muratura.
Travi del solaio che fuoriescono dalla parete.
Balcone e balautra lignei su fronte verso valle.*

COPERTURA:
*La copertura è costituita da una di due falde, realizzata con orditura lignea e manto in lose. Da notare che l'altra metà dell'edificio presenta manto in coppi.
Gronda in legno con staffe metalliche.*

APERTURE E SERRAMENTI:
*Serramenti lignei con architrave in legno, veti parzialmente riflettenti.
Le aperture presentano stipiti finiti a cemento.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*La particella fa parte di un unico edificio insieme alla p. n. 250.
L'edificio svolge la funzione di rifugio alpino.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Discreto.
L'edificio presenta caratteristiche tipologiche originali, ma il completo rinzafo cementizio ne ha compromesso l'aspetto.
Da notare lo stridente contrasto con l'altra metà dell'edificio.*

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 22/06/2010
------------------------------------------	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 337**

N° Scheda:
166



Prospecto Sud - Est, vista dal sentiero G.T.A.



Prospecto Sud - Est, vista da valle.



Prospecto Nord - Ovest su sentiero G.T.A.



Prospecto Sud - Ovest verso valle.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sullo sfondo la p. n. 61.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio delle aperture in legno presenti in facciata.



Dettaglio della copertura con orditura lignea e manto in lose.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 338</i>	N° SCHEDA: <i>167</i>
LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i>		QUOTA: <i>1771 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra a secco.
Parete Sud - Ovest pericolante e in parte crollata.*

COPERTURA:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
*Una finestra con cornice ed architrave in legno, grata in ferro.
Porta a perno in legno, architrave lignea.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
L'edificio pericolante, sono presenti macerie di fronte all'ingresso.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>22/07/2010</i>
------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 338**

N° Scheda:
167



Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Sud - Ovest, vista dal sentiero G.T.A.


SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO



Immagine del fronte verso valle dell'edificio.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio di finestra con strombatura rifinita con pietre di diverso tipo e malta cementizia.



Dettaglio del tetto, uso di pioli in legno che forano anche i puntoni. Gronda metallica.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 339</i>	N° SCHEDA: 168
LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i>		QUOTA: <i>1771 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2+1</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco. Sporadici interventi in malta cementizia in prossimità delle aperture.

COPERTURA:
La copertura, conservatasi, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Gronda e pluviale metallici.

APERTURE E SERRAMENTI:
Serramenti nuovi in legno disposti sul filo interno dell'involucro. Architravi in legno, finestre con vetri. Finestra del sottotetto con stipiti in cemento.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella si addossa alla p. n. 340. Lo spigolo Est, alla base dell'edificio, è costituito da un grosso masso.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono. L'edificio presenta l'aspetto originale, non è stato intaccato da interventi edilizi distruttivi.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>21/06/2010</i>
------------------------------------------	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 339

N° Scheda:
168



Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Nord.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, fronte verso valle, sulla destra la p. n. 339.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio del punto di contatto tra la muratura originale residua e la parete ricostruita.



Lastra in pietra con incise le date di edificazione e ricostruzione.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 340</i>	N° SCHEDA: <i>169</i>
LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i>		QUOTA: <i>1771 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2+1</i>	

MURATURE ESTERNE:
*Edificio parzialmente ricostruito.
Muratura in pietra a secco sui fronti Sud - Est e Sud - Ovest, rivestimento murario in pietra legata con malta cementizia sui restanti due.
Zona del sottotetto completamente tamponata in assito di legno.*

COPERTURA:
La copertura, completamente ricostruita, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Gronde e pluviali metallici.

APERTURE E SERRAMENTI:
*Serramenti nuovi in legno, disposti sul filo interno dell'involucro. Architravi in legno, tamponamento in vetro per le finestre e inferiate metalliche.
Ampia vetrata nella zona del sottotetto su fronte sud, vetrata più piccola su fronte verso monte.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*L'edificio è stato parzialmente ricostruito.
Una losa con incisione in pietra, su fronte Sud - Est, indica la data di costruzione dell'edificio originario, 1810, la data di ricostruzione 1995 e le iniziali F.E.*


STATO DI CONSERVAZIONE:
*Buono.
Edificio ricostruito nel rispetto del contesto architettonico tradizionale.
Tuttavia alcuni elementi ne risultano estranei, come il tamponamento del sottotetto in assito e la disposizione molto regolare delle lose del manto di copertura.*

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>21/06/2010</i>
------------------------------------------	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 340

N° Scheda:
169



Prospetto Sud - Ovest verso valle.



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Nord - Est.



Prospetto Sud - Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio dal sentiero G.T.A.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Fronte Ovest, dettaglio della copertura e finestra con cornice in cemento.



Dettaglio della croce in pietra tufacea sul fronte Est.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 341</i>	N° SCHEDA: <i>170</i>
LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i>		QUOTA: <i>1771 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce, sporadici rinzaffi in malta cementizia in prossimità delle aperture. Gradini in cls su fronte Est. Scala in pietra per l'accesso al piano superiore su fronte Ovest.

COPERTURA:
La copertura, conservatasi, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Gronde e pluviali metallici.

APERTURE E SERRAMENTI:
Due portoni metallici ed uno in legno, finestre lignee. Gli architravi sono in legno. Due finestre presentano cornice in cemento, strombatura intonacata di bianco e tondini in ferro come grata.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella è inserita tra la n. 55 e la n. 57. Una piccola croce ricavata da una pietra tufacea al di sopra dell'architrave della porta ad Est.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono.
L'edificio non ha subito particolari alterazioni, ad eccezione dei due portoni metallici, conserva dunque le caratteristiche tipologiche tradizionali.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>21/06/2010</i>
------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 341**

N° Scheda:
170



Prospetto Ovest, parte inferiore.



Prospetto Ovest, parte superiore.



Prospetto Est.



Prospetto Est, vista da monte.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla sinistra la p. n. 228.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della muratura, si noti la cura con cui sono state poste grosse pietre squadrate nel cantone.



Dettaglio delle aperture su fronte Ovest.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 342</i>	N° SCHEDA: <i>171</i>
LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i>		QUOTA: <i>1771 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	
ISOLATA		A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>3</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco. Parziale rinzaffo in malta di calce su prospetto Ovest e prospetto Est.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Gronda in legno.

APERTURE E SERRAMENTI:
Due portoni ed una finestra lignei con architrave in legno, la finestra non ha vetro. Una grande apertura si presenta su fronte Ovest, tra la copertura e la sommità della muratura, la quale termina con un trave in legno. Piccole aperture per la ventilazione, architravi in pietra.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella fa parte di un unico edificio insieme alla p. n. 228. Da notare il contrasto e la differenza con l'altra metà dell'edificio. Particolare cura nella disposizione di grosse pietre squadrate nei cantoni.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono. L'edificio è praticamente intatto e non interessato da interventi edilizi, muratura in ottimo stato.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>21/06/2010</i>
------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 342**

N° Scheda:
171




Prospetto Sud.



Prospetto Ovest.



Prospetto Est.



Prospetto Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO



Vista dell'edificio dalla strada.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio delle aperture del piano terreno, fronte Ovest. Incisione su architrave con data 2005.



Dettaglio delle aperture su fronte Sud, si noti la riproposizione delle tradizionali aperture triangolari per la ventilazione.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 343</i>	N° SCHEDA: <i>172</i>
LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i>		QUOTA: <i>1771 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	
ISOLATA		A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
*Edificio recentemente ricostruito.
 Rivestimento murario in pietra legata con malta cementizia, giunto non arretrato. Parete Est rinzaffata con malta cementizia.
 Rinzaffo in malta cementizia alla base del fronte Sud.
 Balcone e balaustra lignea su fronte Ovest.*

COPERTURA:
*La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
 Gronda in legno su fronte Ovest e metallica su fronte Est.*

APERTURE E SERRAMENTI:
*Serramenti lignei, finestre con davanzale, vetro e grata metallica. Architravi lignei.
 Tradizionali aperture triangolari per l'aerazione del sottotetto.*


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*Edificio recentemente ricostruito.
 Incisione sull'architrave della porta d'ingresso "EA 2005".
 L'edificio confina con il rudere della p. n. 68 e con i ruderi delle particelle n. 64, 65 e 66, utilizzate dal rifugio.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Buono.
 Edificio ricostruito. Ripropone alcuni elementi tradizionali come le aperture triangolari.
 Manto in lose troppo regolare, uso di malta cementizia non arretrato.*

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>21/06/2010</i>
------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 343**

N° Scheda:
172




Prospecto Ovest.



Prospecto Nord.



Prospecto Sud.



Vista dell'edificio da monte.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO



Immagine dell'edificio dalla strada.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della muratura mista in pietra e travi in legno, fronte Nord - Ovest.



Dettaglio della muratura mista in pietra e travi in legno, fronte Nord - Est.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 344</i>	N° SCHEDA: <i>173</i>
LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i>		QUOTA: <i>1771 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	
ISOLATA		A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura mista in pietra a secco e travi in legno. Travi in legno del solaio superiore che sporgono dal fronte Nord - Est.

COPERTURA:
Della copertura, una di due falde, resta solo parte dell'orditura lignea, il manto di copertura era in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Non sono più presenti serramenti. Si riescono ancora a notare due aperture con architrave ligneo ed una finestra composta da tre pietre squadrate ed una trave in legno come architrave.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella fa parte di un unico edificio insieme alle p. n. 241 e n. 243. Interessantissima la tipologia di muratura, mista in pietra a secco e travi in legno. Interessante il fatto che sia la copertura che i travi del solaio sottostante sporgessero in modo rilevante dal fronte Nord - Ovest.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Pessimo. L'edificio non è più provvisto di copertura, rimossa recentemente, tuttavia mantiene interessantissime caratteristiche tipologiche della tradizione costruttiva locale e non è ancora stato intaccato da interventi edilizi che lo compromettano.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>21/06/2010</i>
------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 344**

N° Scheda:
173



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Nord - Est.



Prospetto Nord - Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO




Vista dell'edificio dalla strada.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio del portale realizzato con conci in tufo.



Dettaglio della parte inferiore della vessura presente sul fronte Sud.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. A</i>	N° SCHEDA: <i>174</i>
LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i>		QUOTA: <i>1771 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Chiesa Santi Cosma e Damiano - òl Seù</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	
ISOLATA		A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Edificio di culto</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco intonacata e tinteggiata di colore rosa in facciata, parziale rinzafo in malta di calce sugli altri fronti.
Campanile a vela realizzato con blocchi di tufo, giunto in malta cementizia.
Il portale della chiesa è realizzato con blocchi di tufo sagomati a formare l'arco d'ingresso.
è visibile una grave fessurazione, probabilmente passante, sul fronte Sud, in prossimità dal catino absidale ed in corrispondenza della finestra.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Portale d'accesso ligneo, con arco in conci in tufo.
Due finestre laterali lignee con cardini metallici, architravi in legno.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Edificio di culto dedicato ai Santi Cosma e Damiano, risalente al XVII secolo.
Indicazione di data 1922 su intonaco, la quale potrebbe riferirsi alla realizzazione dell'area di intonaco grecata, in corrispondenza dei cantoni.
La fontana nei pressi della chiesa è datata al 1889.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>21/06/2010</i>
------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. A**

N° Scheda:
174



Prospetto Ovest.



Prospetto Est.



Prospetto Est.



Prospetto Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio nel suo contesto, arrivando dal Lago della Ghiacciaia.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio degli incastri tra le pareti in tronchi di legno e della copertura con struttura lignea e manto verde.



Dettaglio di una parete, si nota la struttura blockbau a tronchi sovrapposti, con uso di muschio come isolante tra un tronco e l'altro. Serramento ligneo.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 142</i>	N° SCHEDA: <i>175</i>
LOCALITÀ: <i>Ghiacciaia</i>		QUOTA: <i>1108 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>la Glasié(ř)a</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Turistico - Commerciale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
L'edificio è realizzato con struttura portante lignea di tipo blockbau, ovvero a tronchi sovrapposti, incernierati negli spigoli tramite incastrati. La struttura lignea si appoggia su quattro grosse pietre poste negli angoli, sopraelevandola rispetto al piano del terreno.

COPERTURA:
La copertura è costituita da una falda, realizzata con struttura lignea, staffe di ancoraggio metalliche e manto di copertura verde, con terriccio e vegetazione.

APERTURE E SERRAMENTI:
La sauna presenta solo serramenti in legno, una porta d'ingresso, due finestre piuttosto larghe con tamponamento in materiale plastico trasparente, e due finestre per l'aerazione, denominate in finlandese räppänä, chiuse da assi in legno.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
L'edificio, realizzato esclusivamente con tecniche tradizionali e materiali reperiti in loco è stato progettato sulla base del progetto di Alvar Aalto per la sua casa sperimentale e Muuratsalo(Finlandia), la Smoke Sauna è stata costruita nell'ambito del progetto "Il bosco come risorsa: la costruzione nel bosco" coordinato dal DIPRADI - Politecnico di Torino - Facoltà di Architettura II, con coordinatrice Prof.ssa Clara Bertolini Cestari, in collaborazione con la Turku University of Applied Sciences, corso di restauro, ed il Prof. Panu Kaila. Alla realizzazione hanno partecipato studenti provenienti dal Politecnico e da altre università europee, nonché maestranze locali e carpentieri finlandesi. La costruzione si è svolta nel corso di tre work-camp consecutivi, tra il 2003 ed il 2006, e fa ora parte del circuito ecomuseale Colombano Romean. L'edificio è dotato di una legnaia realizzata anch'essa con la tecnica Blockbau.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Ottimo.
Tuttavia la sauna non è attualmente utilizzata per il suo scopo originario, ma solo per le visite ecomuseali.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>30/06/2011</i>
------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Pinea - C.T. Fg. 27 n. 142**

N° Scheda:
175



Prospetto Est.



Prospetto Sud.



Prospetto Ovest.



Prospetto Nord.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio nel suo contesto, vista all'arrivo del sentiero che giunge dall'area attrezzata Pinea.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio dello spigolo Sud - Est, si possono vedere i tiranti metallici di nuova fattura e la fuoriuscita di ferri da armatura.



Lato Nord della facciata principale, è ben visibile la guaina che fuoriesce oltre il livello del terreno. Manto di copertura verde, con terriccio e vegetazione.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 309</i>	N° SCHEDA: <i>176</i>
LOCALITÀ: <i>Ghiacciaia</i>		QUOTA: <i>1108 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>la Glasié(ř)a</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Turistico - Commerciale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
Le murature visibili sono realizzate in pietrame misto, legato con malta di calce. Il giunto in malta è ben visibile e non del tutto arretrato. Le due pareti Nord e Sud sono costituite da spessi muri terminanti ad arco. L'ingresso presenta una struttura aperta, a volta a botte. Generalmente le aperture sono sormontate da archi di scarico costituiti da coni in pietra.

COPERTURA:
La copertura è costituita da un'unica grande volta a botte in muratura, con terreno e vegetazione come manto di copertura.

APERTURE E SERRAMENTI:
Quattro portoni e due finestre in legno, di cui una al di sopra di un portone; alcuni serramenti sono antichi mentre altri sono di recente fattura. Le finestre presentano grate in ferro.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La ghiacciaia, edificio dei primi del '900, veniva utilizzata per la conservazione e la lavorazione del ghiaccio prodotto nel laghetto artificiale soprastante. Il locale è di circa 800 m³ e quasi del tutto interrato, per favorire la conservazione del ghiaccio fino al periodo estivo. L'edificio è stato recentemente restaurato, sotto alcuni aspetti non del tutto in modo appropriato, e fa ora parte del circuito ecomuseale Colombano Romean. L'edificio è irrigidito in particolare perpendicolarmente ai fronti est ed ovest, da catene metalliche, alcune antiche ed altre posizionate in occasione dei lavori di restauro.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono. L'edificio è stato recentemente restaurato, nel 2007, tuttavia alcune scelte non rispecchiano pienamente i canoni della conservazione, come la fuoriuscita di strutture in c.a. e di armature, nonché la presenza di guaine al di fuori del livello del terreno, ed il rivestimento di alcune parti con lose in pietra.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>30/06/2011</i>
------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Ghiacciaia - C.T. Fg. 27 n. 309**

N° Scheda:
176



Prospetto Sud.



Prospetto Nord.



Prospetto Est.



Prospetto Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da monte, sulla sinistra la p. n. 54.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Prospetto Nord della stalla, si noti la copertura ondulata in vetroresina in primo piano e la copertura della stalla in lamiera.



Prospetto Nord - Ovest della stalla, serramento metallico.

COMUNE: <i>Sauze d'Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 7, p. 50</i>	N° SCHEDA: <i>177</i>
LOCALITÀ: <i>Alpeggio Laune</i>		QUOTA: <i>2053 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>la Lona</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2+1</i>	

MURATURE ESTERNE:
La particella si compone di due edifici, la residenza e la stalla.
La struttura degli edifici è in c.a. con tamponamenti in laterizi. Finitura in intonaco non tinteggiato.
Solette in c.a. in corrispondenza dei due piani dell'edificio residenziale, in funzione di balcone e ballatoio d'accesso, balaustra in acciaio e legno.

COPERTURA:
La copertura dei due edifici è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lamiera ondulata.
Gronda in legno con staffe metalliche.

APERTURE E SERRAMENTI:
Serramenti lignei e scuri metallici, finestre con tamponamenti in vetro.
La stalla presenta portoni e finestre con scuri metallici.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Copertura in ondulato in vetroresina in prossimità del lato ovest della stalla.
Scultura rappresentante la Madonna e targa in legno in facciata, al di sotto del colmo.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Pessimo.
Edifici di recente realizzazione in parte in contrasto con il contesto paesaggistico ed architettonico circostante.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>17/08/2010</i>
------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Sauze d'Oulx - Località Alpeggio Laune - C.T. Fg. 7 n. 50**

N° Scheda:
177



Prospecto Sud.



Prospecto Ovest. In dettaglio il prospecto Est.



Prospecto Nord.



Stalla, prospecto Sud - Ovest. In dettaglio il prospecto Sud - Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da monte, sulla destra la p. n. 50.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della finestra su fronte Sud - ovest, con architrave in legno e arco di scarico in conci di pietra.



Lastra con incisione "W JPH & SILV - F.F. + 1858" al di sopra della porta su fronte Sud - Ovest.

COMUNE: Sauze d'Oulx	DATI CATASTALI: F. n° 7, p. 54	N° SCHEDA: 178
LOCALITÀ: Alpeggio Laune		QUOTA: 2053 m
DENOMINAZIONE: la Lona		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: Agro - Pastorale		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra a secco parzialmente legata con malta di calce, leggero rinzafo con malta di calce su fronte Sud - Ovest e Nord - Ovest.
 Spigolo Ovest parzialmente crollato.
 Il fronte Nord - Ovest presenta un'ampia fessura passante verticale e un sostegno ligneo alla parete.*

COPERTURA:
*La copertura del blocco Sud è collassata, si presume dai resti che fosse costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
 Il blocco Nord presenta una precaria copertura a due falde con orditura lignea e manto in lamiera ondulata.*

APERTURE E SERRAMENTI:
*Aperture per porte con architravi lignei, serramenti assenti.
 Due finestre, di cui una con cornice lignea e architrave in pietra, sottile grata in ferro; dell'altra restano le ante in legno con cardini in ferro, tale finestra presenta architrave ligneo, con al di sopra arco di scarico in conci di pietra.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*L'edificio sembra composto da tre parti addossate nel tempo. Il blocco Nord ed il blocco Sud presentano tipologie di muratura differenti, la muratura a Nord è infatti completamente a secco e realizzata in modo più grossolano.
 Incisione su pietra, su fronte Sud - Ovest, con scritta "W JPH & SILV - F.F. + 1858".
 Croce in legno con luminaria di colore giallo addossata su fronte valle.
 Pietrame e materiale di risulta del rudere sono accatastati contro il fronte Sud - Ovest.*


STATO DI CONSERVAZIONE:
*Rudere - Pessimo.
 Il blocco a Nord può essere considerato in pessimo stato e non un rudere, in quanto conserva ancora la copertura.*

SCHEDATORE: Filippo Ghilardini	DATA: 17/08/2010
-----------------------------------	---------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

Comune di Sauze d'Oulx - Località Alpeggio Laune - C.T. Fg. 7 n. 54

N° Scheda:
178



Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Nord - Ovest, lato destro.



Prospetto Nord - Ovest, lato sinistro.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE GENERALE DELL'EDIFICIO



Immagine generale dell'edificio, vista all'arrivo dalla strada.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio di parete costituita da assi in legno e manto in lose recentemente ristrutturato.



Dettaglio delle pietre squadrate posizionate nei cantoni e soletta in c.a. visibile dall'esterno.

COMUNE: <i>Usseaux</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 1, p. 18</i>	N° SCHEDA: <i>179</i>
LOCALITÀ: <i>Alpeggio Assietta</i>		QUOTA: <i>2270 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Alpeggio dell'Assietta</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
*La particella si compone di tre edifici, di cui due addossati.
 Muratura in pietra a secco con leggero rinzaffo in malta di calce e malta cementizia in corrispondenza dei giunti.
 All'altezza dei solai si notato dall'esterno delle fasce in c.a., probabilmente costituenti le solette portanti dei solai.
 Parete Nord del blocco sud costituita da assito in legno.
 Scala in pietra e balcone ligneo per l'accesso al piano superiore del blocco Sud.
 Piccolo edificio intonacato a cemento e con tetto ad una falda, addossato allo spigolo Sud.*

COPERTURA:
Le coperture dei tre edifici sono costituite da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Uso di lamiera grecata al di sotto del manto in lose dell'edificio ad Ovest.

APERTURE E SERRAMENTI:
Serramenti lignei, di cui alcuni nuovi, con cardini metallici, finestre e due porte con tamponamento in vetro.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*Manutenzione straordinaria della copertura realizzata con contributo erogato dal Parco per il mantenimento delle tipologie edilizie tradizionali (bando 2007).
 Disposizione di grosse pietre squadrate nei cantoni. Solette di nuova realizzazione.
 Parete Nord del blocco sud costituita da assito in legno.
 Disposizione del manto in lose della stalla troppo regolare.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Buono.
 Nonostante alcuni interventi edilizi recenti, l'edificio mantiene un aspetto generale fedele al contesto architettonico tipologico locale.*

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>29/07/2010</i>
------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Usseaux - Località Alpeggio Assietta - C.T. Fg. 1 n. 18**

N° Scheda:
179



Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Nord - Est.



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Nord - Ovest.