

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sullo sfondo la p. n. 243.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della muratura in pietra a secco.



Dettaglio della muratura in pietra a secco.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 28, p. 240</i>	N° SCHEDA: 1
LOCALITÀ: <i>Brusà Inferiore</i>		QUOTA: <i>1133 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>lā Broulè d'Avà</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: -	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco quasi del tutto collassata.

COPERTURA:
La copertura non è presente.

APERTURE E SERRAMENTI:
Non presenti.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
L'edificio è allo stato di rudere rimangono porzioni della muratura perimetrale. Accatastamento di materiale all'interno.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 28/07/2010
------------------------------------------	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Brusà Inferiore - C.T. Fg. 28 n. 240**

N° Scheda:
1



Vista da Est.



Vista da Sud.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO





Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da Sud - Est.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Apertura tamponata che presentava arco in conci di pietra, sulla sinistra la scritta AF 1938.



Apertura tamponata su fronte verso monte con data 1980. Leggera tinteggiatura di colore rosa

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 28, p. 241</i>	N° SCHEDA: <i>2</i>
LOCALITÀ: <i>Brusà Inferiore</i>		QUOTA: <i>1133 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>lă Broulè d'Avà</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra parzialmente legata con malta di calce. Rinzafo in malta di colore bianco. Leggera tinteggiatura di colore rosa su fronte Nord - Est. Due rotaie metalliche fuoriescono dalla parete verso valle.

COPERTURA:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lose. Lamiera ondulata a protezione dell'accesso alla p. n. 249. Gronda metallica.

APERTURE E SERRAMENTI:
Verso valle due finestre di cui una con serramento ligneo, entrambe protette da rete metallica, una finestra su fronte Sud - Est con scuro in legno, grata metallica ed architrave in legno. Si notano due aperture tamponate, su fronte Sud - Est una porta della quale si vede ancora la sagoma di una arco in conci di pietra, a Nord - Est una porta che ingloba una pietra recante la scritta "1980 OV".

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Leggera tinteggiatura di colore rosa. Porta tamponata a Nord - Est con scritta "1980 OV". Su spigolo Sud scritta in colore bianco A.F. 1938, probabile data in cui venne realizzato il rinzafo. Rotaie in facciata. La particella si addossa alla p. n. 246.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Discreto. Edificio non intaccato da interventi edilizi distruttivi, mantiene l caratteristiche tipologiche tradizionali, tranne il rinzafo in malta di colore bianco.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>28/07/2010</i>
------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Brusà Inferiore - C.T. Fg. 28 n. 241**

N° Scheda:
2




Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Nord - Est.



Vista generale da Sud - Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da Nord - Est.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della porta e architrave in legno, finestrelle con architrave in pietra e stipiti in legno. Tabella metallica a protezione del trave.



La muratura si innesta su una grossa roccia. Finestra in legno con grata e cornice bianca. Tabella di confine del parco.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 28, p. 243</i>	N° SCHEDA: <i>3</i>
LOCALITÀ: <i>Brusà Inferiore</i>		QUOTA: <i>1133 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>lã Broulè d'Avà</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco, leggero rinzaffo con malta di calce e terriccio. Piccoli interventi sparsi in malta cementizia.
In corrispondenza dello spigolo Nord la muratura si innalza a partire da una grossa roccia.

COPERTURA:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lose.
Le testate delle travi, che fuoriescono dalla muratura, sono protette con fogli in lamiera.

APERTURE E SERRAMENTI:
Un portone ligneo con architrave in legno ed una finestrella priva di serramento su fronte Est.
Una finestra con telaio ligneo, grata in ferro e cornici di colore bianco su fronte Nord.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella si addossa alla p. n. 384.
Tabella verde di confine del Parco appesa su fronte Nord.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>28/07/2010</i>
------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Brusà Inferiore - C.T. Fg. 28 n. 243**

N° Scheda:
3



Prospecto Est.



Prospecto Nord.



Prospecto Vista dal sentiero.



Prospecto Sud - Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da monte.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Fronte Sud - Ovest, dettaglio del balcone, sulla destra incisione su pietra illeggibile.



Fronte Nord - Ovest, piccola apertura per l'aerazione del sottotetto e protezione in ferro sagomata per la trave.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 28, p. 246</i>	N° SCHEDA: <i>4</i>
LOCALITÀ: <i>Brusà Inferiore</i>		QUOTA: <i>1133 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>lă Broulè d'Avà</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco con rinzafo in malta di colore bianco.
Scala in pietra su fronte Nord - Ovest.
Balcone in legno con balastra metallica e mensole costituite da rotaie.

COPERTURA:
La copertura è costituita da una di due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Gronda in legno.

APERTURE E SERRAMENTI:
Due porte metalliche ed una in legno con cardini metallici, architravi in legno.
Due finestre con architrave in pietra, prive di serramento, grata metallica al piano terra.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella si addossa alle p. n. 384, n. 249 e n. 241.
Incisione su pietra illeggibile verso valle, spigolo Ovest.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.
Sono presenti elementi degradanti e non coerenti con la tradizione costruttiva locale, come il balcone e i serramenti metallici, tuttavia l'edificio non presenta interventi edilizi deturpanti e si conserva in discreto stato.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>28/07/2010</i>
------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Brusà Inferiore - C.T. Fg. 28 n. 246**


N° Scheda:
4



Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Nord - Ovest.



Copertura, vista da Sud.



Copertura vista da Nord.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da monte.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio del portone e dell'arco in conci di pietra. In alto a destra l'incisione "A. 1959 F".



Dettaglio della copertura provvisoria in legno e lamiera ondulata a protezione del portone.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 28, p. 249</i>	N° SCHEDA: <i>5</i>
LOCALITÀ: <i>Brusà Inferiore</i>		QUOTA: <i>1133 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>lã Broulè d'Avà</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco, rinzafo con malta di calce e leggera velatura di colore rosa. Spigolo Est smussato nella parte inferiore.

COPERTURA:
La copertura è costituita da una di due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Fogli in alluminio inseriti tra le lose per migliorare la tenuta all'acqua della copertura.

APERTURE E SERRAMENTI:
Un portone ligneo a due ante, con arco in conci di pietra.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella si addossa alle p. n. 384 e n. 246. Incisione su pietra a destra del portone d'ingresso "A. 1959 F". Tettoia in legno con manto in lamiera ondulata a protezione del portone.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>28/07/2010</i>
------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Brusà Inferiore - C.T. Fg. 28 n. 249**

N° Scheda:
5



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Nord - Est.



Vista generale da Sud - Est.



Vista da Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine generale dell'edificio, vista da Est.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della zona non tinteggiata, con incisione su pietra " 1773 V". Notare la leggera velatura di colore rosa ai lati.



Dettaglio del pilone votivo ricostruito, con croce di riuso.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 28, p. 384</i>	N° SCHEDA: <i>6</i>
LOCALITÀ: <i>Brusà Inferiore</i>		QUOTA: <i>1133 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>lã Broulè d'Avà</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra a secco, rinzafo con malta di calce e leggera velatura di colore rosa.
Pilone votivo addossato alla parete, realizzato in pietra legata con malta cementizia.*

COPERTURA:
*La copertura è costituita da una di due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Residuo di gronda metallica.*

APERTURE E SERRAMENTI:
Nessuno.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*La particella si addossa alle p. n. 249, n. 246 e n. 243.
Si nota una traccia sulla muratura, priva della velatura rosa, la quale probabilmente non denota un'apertura tamponata, bensì l'antica presenza di un piccolo pilone votivo addossato alla muratura, poi rimosso per qualche motivo ed ora ricostruito in prossimità della particella n. 243. Il nuovo pilone votivo presenta un croce antica e rete metallica.
Incisione su pietra in corrispondenza della zona non tinteggiata, con data 1773.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>28/07/2010</i>
------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Brusà Inferiore - C.T. Fg. 28 n. 384**

N° Scheda:
6




Prospetto Nord - Est.



Prospetto Nord - Est, dettaglio della copertura e pilone votivo.



Vista da Est.



Dettaglio del segnamento posizionato sul colmo.


SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, p. n. 373 a sinistra, n. 290 a destra.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio dell'incisione su pietra "1896 R.A.".



Dettaglio della muratura conservatasi dello spigolo Nord - Ovest.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 28, p. 290 - 373</i>	N° SCHEDA: <i>7-8</i>
LOCALITÀ: <i>Brusà Superiore</i>		QUOTA: <i>1237 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>lă Broulè d'Amou</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco, leggero rinzaffo in malta di calce e terriccio su alcune porzioni di muratura.

COPERTURA:
La copertura è bruciata e collassata all'interno del perimetro murario, si intuisce che fosse ad una falda con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono ancora presenti due portoni a perno in legno, di cui uno presenta ancora l'architrave ligneo, ed una finestra con architrave ligneo e leggera grata in ferro.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Incisione su pietra, spigolo Sud - Ovest, con scritta "1896 R.A.".
In prossimità del rudere ne è presente un altro, con resti murari che raggiungono l'altezza massima di 2,5 m.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>06/10/2010</i>
------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Brusà Superiore - C.T. Fg. 28 n. 290 - 373**

N° Scheda:
7-8



Prospetto Nord.



Prospetto Sud.



Prospetto Ovest, lato sinistro (p. n. 373).



Prospetto Ovest, lato destro (p. n. 290).

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Vista del rudere da Est, i resti murari si trovano in prossimità della p. n. 261.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio dello spigolo Nord, la porzione di muratura ancora persistente.



Vista del rudere da Sud.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 16, p. 160</i>	N° SCHEDA: <i>9</i>
LOCALITÀ: <i>Cappella</i>		QUOTA: <i>1523 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>lă Shapèllă</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: -	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco. Leggero rinzafo in malta di calce.

COPERTURA:
La copertura non è presente.

APERTURE E SERRAMENTI:
Non presenti.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
L'edificio è allo stato di rudere, rimangono pietre sparse ed in particolare una porzione della parete Est.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.


SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini - Stefano Brossa</i>	DATA: <i>04/08/2010</i>
-----------------------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Cappella - C.T. Fg. 16 n. 160**

N° Scheda:
9




Vista da Est.



Vista da Sud.



Vista da Nord.



Vista ravvicinata da Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Vista da Est del gruppo di particelle.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio del portale su fronte Ovest, con arco in conci di pietra e portone in legno a due ante.



Piccola croce in legno apposta al trave di colmo su fronte Nord.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 16, p. 162</i>	N° SCHEDA: <i>10</i>
LOCALITÀ: <i>Cappella</i>		QUOTA: <i>1523 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>lă Shapèllă</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco, con rinzafo in malta di calce, più leggero sul fronte Ovest ed integrale su fronte Nord.
Catena metallica per l'irrigidimento della scatola muraria inserita parallelamente alla facciata Nord.
Il fronte Nord presenta numerose fessure verticali.

COPERTURA:
La copertura è costituita da una di due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Fronte Ovest: grossa apertura per portone, assente, finestra con telaio ligneo, vetro assente e grata in ferro, entrambe con architrave ligneo. Finestrella priva di serramento con architrave in pietra, splendido portale con arco in conci di pietra e portone ligneo a due ante.
Fronte Nord: una piccola finestra con architrave in pietra e priva di serramento, per l'aerazione del piano terreno.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella si addossa alle p. n. 304 e 261.
All'interno sono ancora presenti elementi di arredo.
Piccola croce in legno apposta al trave di colmo su fronte Nord.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono.
L'edificio è pressoché intatto e presenta molte caratteristiche tipologiche dell'architettura e tradizione costruttiva locale.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>04/08/2010</i>
------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Cappella - C.T. Fg. 16 n. 162**

N° Scheda:
10



Prospetto Ovest, lato sinistro.



Prospetto Ovest, lato destro.



Prospetto Nord.



Vista del sottotetto, si noti l'uso di pioli in legno e di un trave speciale biforcuto.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO




Vista dell'edificio da Sud - Ovest, sullo sfondo l'edificio costituito dalle p. n. 162, n. 261 e n. 304.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio degli elementi lignei curvi che sostenevano la gronda e porta in legno.



Uscio della porta costituito da una grossa roccia del versante, porta in legno e finestrella con architrave in pietra.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 16, p. 163</i>	N° SCHEDA: <i>11</i>
LOCALITÀ: <i>Cappella</i>		QUOTA: <i>1523 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>lă Shapèllă</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco, con rinzafo in malta di calce e terriccio.

COPERTURA:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lose.
La gronda non è più presente ma sono ancora visibili degli elementi in legno curvo, collegati all'orditura, che erano addetti a sostenerla.

APERTURE E SERRAMENTI:
Due piccole finestre con architrave in pietra, prive di serramento, una porta in legno con architrave ligneo.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Targa del Parco, indicativa del sentiero n.13 appesa sui fronti Nord - Ovest e Nord - Est e targa del "Sentiero Balcone".

STATO DI CONSERVAZIONE:
Ottimo.
L'edificio è perfettamente conservato.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini - Stefano Brossa</i>	DATA: <i>04/08/2010</i>
-----------------------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Cappella - C.T. Fg. 16 n. 163**


N° Scheda:
11



Prospetto Nord - Est.



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Sud - Ovest.



Vista dello spigolo Sud.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Vista da Est del gruppo di particelle.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della porta in legno con architrave ligneo velata di azzurro, sulla destra il capochiave di una catena metallica.



Dettaglio della copertura vista dall'interno, si noti l'uso di pioli in legno per il fissaggio delle lose e dell'orditura lignea.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 16, p. 261</i>	N° SCHEDA: <i>12</i>
LOCALITÀ: <i>Cappella</i>		QUOTA: <i>1523 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>lă Shapèllă</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra a secco con rinzafo in malta di calce.
Catena metallica per l'irrigidimento della scatola muraria inserita parallelamente alla facciata Nord.
Il fronte Nord presenta numerose fessure verticali.*

COPERTURA:
*La copertura, su due livelli, è costituita da una di due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Si nota che la gronda è assente, ma sono ancora visibili degli elementi in legno curvo, collegati all'orditura, che erano addetti a sostenerla.*

APERTURE E SERRAMENTI:
*Fronte Nord: due finestre con architrave in pietra, die cui una piccola, priva di serramento ed utilizzata per l'aerazione. Finestra più grande al livello superiore, con serramento in legno e vetro e davanzale in pietra.
Fronte Est: tre aperture per porte, con architrave ligneo, di cui rimane ne rimane una in legno, leggermente velata di una tinta azzurra.
Una finestra strombata con architrave in legno, serramento in legno e vetro e grata metallica.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*La particella si addossa alle p. n. 162 e n. 304.
All'interno sono ancora presenti elementi di arredo.
Piccola croce in legno apposta al trave di colmo su fronte Nord.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Buono.
L'edificio è pressoché intatto e presenta molte caratteristiche tipologiche dell'architettura e tradizione costruttiva locale.*

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini - Stefano Brossa</i>	DATA: <i>04/08/2010</i>
-----------------------------------------------------------	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Cappella - C.T. Fg. 16 n. 261**

N° Scheda:
12



Prospecto Nord.



Prospecto Est, lato destro.



Prospecto Est, porzione centrale.



Prospecto est, lato sinistro.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Vista da Est del gruppo di particelle.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio delle aperture su fronte Ovest.



Vista della copertura dall'interno, si noti l'uso di pioli in legno per il fissaggio delle lose.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 16, p. 304</i>	N° SCHEDA: 13
LOCALITÀ: <i>Cappella</i>		QUOTA: <i>1523 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>lă Shapèllă</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 1	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco, con leggero rinzafo in malta di calce su alcune parti.

COPERTURA:
La copertura è costituita da una di due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
*Una piccola apertura per l'aerazione su fronte Sud, con architrave in pietra.
Su fronte Ovest una porta a perno in legno ed una finestra con telaio ligneo, leggera grata in ferro e davanzale in pietra, priva di vetro, architravi lignei per entrambe.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*La particella, costituita da una sola stanza, si addossa alle p. n. 162 e 261.
La stanza ha subito un incendio.
All'interno sono ancora presenti elementi di arredo.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Discreto.
Nonostante l'incendio la muratura ed i serramenti sono in buon stato, la copertura è in stato di conservazione mediocre.*

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini - Stefano Brossa</i>	DATA: 04/08/2010
-----------------------------------------------------------	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Cappella - C.T. Fg. 16 n. 304**

N° Scheda:
13



Prospetto Ovest.



Prospetto Sud.



Vista dell copertura da Sud.



Vista della copertura dall'interno.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Vista dell'edificio da monte.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio del punto di giunzione tra le due tipologie di manto di copertura. Serramenti ed architravi lignei.



Interno della stalla, pavimentazione realizzata con tronchi inseriti di testa nel terreno.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 38, p. 5</i>	N° SCHEDA: <i>14</i>
LOCALITÀ: <i>Alpeggio Clot des Anes</i>		QUOTA: <i>1936 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Clo douz Anë</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra con rinzafo in malta di calce e terriccio. Rare zone con rinzafo in malta cementizia.
La muratura presenta gravissime fessure passanti, in particolare in corrispondenza del prospetto Sud - Ovest, dello spigolo Nord e dello spigolo interno della "L" formata dagli edifici.
Piccolo fabbricato addossato ad Est di recente realizzazione.

COPERTURA:
La manica lunga presenta una copertura a due falde con orditura lignea e manto in lamiera ondulata, come il piccolo fabbricato ad Est, mentre il lato corto presenta la stessa tipologia ma con manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Due porte, di cui una a due ante e dodici finestre, tutti i serramenti e gli scuri sono in legno, come anche gli architravi.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Pavimentazione della stalla realizzato con tronchi inseriti di testa nel terreno.
Grave stato fessurativo generale.
Targo in legno dell'Ente Parco, con scritta "Alpeggio Clot des Anes m. 1936" e targa dei sentieri n.12 e n.13.
E' presente un'area attrezzata del parco a monte dell'edificio.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Pessimo.
L'edificio conserva la copertura e tutti i serramenti in buono stato, tuttavia le pareti soffrono di patologie strutturali gravissime.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini - Stefano Brossa</i>	DATA: <i>04/08/2010</i>
-----------------------------------------------------------	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Alpeggio Clot des Anes - C.T. Fg. 38 n. 5

N° Scheda:
14



Vista dello spigolo Nord e del prospetto Nord - Ovest verso valle.



Prospetto Nord - Est, edificio residenziale.



Prospetto Sud - Est, stalla.



Prospetto Nord - Est, stalla.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla destra la p. n. 316, sulla sinistra la p. n. 320.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della fessurazione presente sul fronte verso valle.



Ingresso al "crotin" interrato.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 28, p. 315</i>	N° SCHEDA: 15
LOCALITÀ: <i>Clot Vacher</i>		QUOTA: <i>1345 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Clo(t) Vashie</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 3	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra parzialmente legata con malta di calce. Intonacatura totale di colore grigio sul fronte Sud e parziale sul fronte Est. L'edificio dispone di un piano interrato destinato a "crotin".

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Due porte in legno e due finestre con architrave ligneo in facciata ed una finestrella verso valle.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella si addossa alle n. 316, n. 320 e n. 375.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini - Stefano Brossa</i>	DATA: 06/10/2010
-----------------------------------------------------------	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Clot Vacher - C.T. Fg. 28 n. 315**

N° Scheda:
15



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Nord - Ovest, vista da valle.



Spigolo Nord.



Prospetto verso valle, l'edificio si addossa ad una roccia.