SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da valle dal Sentiero dei Franchi.

Immagini di dettaglio

Muratura a secco e resti di copertura.

Architrave e porta in legno, sulla destra incisione con data 1883.

Comune:	Dati Catastali:	N° scheda:
Exilles	*F. n° 28, p. 316*	16
Località: *Clot Vacher*		Quota: *1345 m*
Denominazione: *ël Clo(t) Vashìe*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Agro - Pastorale*

Piani: 2

Murature esterne:
Muratura in pietra a secco. Le pareti denotano gravi crolli.

Copertura:
La copertura è collassata all'interno ed all'esterno dell'edificio, dai resti murari si intuisce che fosse a due falde, con orditura lignea e manto in lose.

Aperture e serramenti:
E' presente un portone ligneo con architrave in legno. Un altro portone è a terra nei pressi del rudere. Una finestra con architrave in pietra e leggera grata in ferro.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
La particella fa parte di un unico edificio con la n. 375 e si addossa alla n. 315.
Incisione su pietra su fronte Est con data 1883.
Incisione su architrave in legno illeggibile.

Stato di conservazione:
Rudere.

Schedatore:	Data:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa	06/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Clot Vacher - C.T. Fg. 28 n. 316

N° Scheda: 16

Prospetto su Sentiero dei Franchi.

Prospetto Sud.

Vista della parete Sud - Ovest in comune con la p. n. 315.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, la particella si trova sul S.F.

Immagini di dettaglio

Dettaglio dell copertura in legno e lose e della finestra con architrave ligneo.

Vista dell'orditura lignea e del manto in lose dall'interno dell'edificio.

Comune:	Dati Catastali:	N° scheda:
Exilles	*F. n° 28, p. 318*	17
Località: *Clot Vacher*		Quota: *1345 m*
Denominazione: *ël Clo(t) Vashìe*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Agro - Pastorale*

Piani: 1

Murature esterne:
Muratura in pietra con malta di calce.

Copertura:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lose.

Aperture e serramenti:
Una porta lignea con architrave in legno su fronte sentiero ed una finestra con serramento ed architrave lignei e grata in ferro verso valle.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
La particella si addossa alla n. 362.

Stato di conservazione:
Discreto.

Schedatore:	Data:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa	06/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Clot Vacher - C.T. Fg. 28 n. 318

N° Scheda: 17

Prospetto Est, verso Sentiero dei Franchi.

Prospetto Nord, verso valle.

Prospetto Sud, verso monte.

Prospetto Ovest, adiacenza con la particella n. 362.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine del rudere contestualizzato, in primo piano la p. n . 362.

Immagini di dettaglio

Dettaglio di porta ed architrave lignei e intonaco di colore rosa.

Dettaglio di elementi della copertura collassata ancora visibili, un puntone, una gronda, un pilastro e più in basso le lose.

Comune: *Exilles*	Dati Catastali: *F. n° 28, p. 319*	N° scheda: 18
Località: *Clot Vacher*		Quota: *1345 m*
Denominazione: *ël Clo(t) Vashìe*		

In borgata		Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Agro - Pastorale*	Piani: -

Murature esterne:
Muratura in pietra legata con malta di calce. Gran parte della muratura esterna è intonacata di colore rosa. La muratura verso valle e quella di separazione con la p. n. 362 sono quasi del tutto crollate.

Copertura:
La copertura è collassata all'interno dell'edificio, dai resti murari si intuisce che fosse ad una falda, con orditura lignea e manto in lose.

Aperture e serramenti:
Sono visibili tre porte lignee con architravi in legno ed una finestrella con grata in ferro.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
Intonacatura di colore rosa delle pareti esterne, spigoli Sud ed Ovest curvi.

Stato di conservazione:
Rudere.

Schedatore: *Filippo Ghilardini - Stefano Brossa*	Data: 06/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Clot Vacher - C.T. Fg. 28 n. 319

N° Scheda: 18

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Ovest.

Vista della parete Ovest dall'interno.

Vista generale dall'alto.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da monte, in primo piano la p. n. 362.

Immagini di dettaglio

Dettaglio della roccia inglobata nel perimetro murario.

Incisione su pietra recante la data 1839, fronte Est, al di sopra dell'architrave.

Comune: *Exilles*	Dati Catastali: *F. n° 28, p. 320*	N° scheda: 19
Località: *Clot Vacher*		Quota: *1345 m*
Denominazione: *ël Clo(t) Vashìe*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Agro - Pastorale*

Piani: 1

Murature esterne:
Muratura in pietra a secco intonacata sui fronti Sud, Est ed Ovest. L'edificio ingloba una grossa roccia nel lato Sud - Ovest.
I muri presentano gravi fessurazioni e crolli.

Copertura:
La copertura è collassata e non presente, dai resti murari si intuisce che fosse a due falde, con orditura lignea e manto in lose.

Aperture e serramenti:
Sono presenti due portoni in legno con architrave ligneo ed una finestra con architrave in pietra, residuo di una porta tamponata.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
Incisione su pietra recante la data 1839.
L'edificio ingloba una grossa roccia, la quale funge in parte da parete perimetrale.
La particella si addossa alle n. 321 e n. 315.

Stato di conservazione:
Rudere.

Schedatore: *Filippo Ghilardini - Stefano Brossa*	Data: 06/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Clot Vacher - C.T. Fg. 28 n. 320

N° Scheda: 19

Fronte Sud - Ovest, notare parte del perimetro costituito da roccia.

Prospetto Est.

Spigolo Sud, parete crollata.

Spigolo Nord - Ovest e vista ella roccia.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla destra la p. n. 320.

Immagini di dettaglio

Incisione su pietra recante la data 1880, prospetto Sud, al di sopra dell'architrave della porta.

Dettaglio della finestra con architrave ligneo del fronte verso valle.

Comune: *Exilles*	Dati Catastali: *F. n° 28, p. 321*	N° scheda: 20
Località: *Clot Vacher*		Quota: *1345 m*
Denominazione: *ël Clo(t) Vashìe*		

In borgata		Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Agro - Pastorale*	Piani: 1

Murature esterne:
Muratura in pietra legata con malta di calce.

Copertura:
La copertura è collassata all'interno dell'edificio, dai resti murari si intuisce che fosse ad una falda, con orditura lignea e manto in lose.

Aperture e serramenti:
Una porta ed una finestra con architravi lignei, entrambe prive di serramento.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
Incisione su pietra al di sopra dell'architrave della porta Ovest, con data 1880.
La particella si addossa alla n. 320.

Stato di conservazione:
Rudere.

Schedatore: *Filippo Ghilardini - Stefano Brossa*	Data: 06/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Clot Vacher - C.T. Fg. 28 n. 321

N° Scheda: 20

Prospetto Sud.

Prospetto Nord - Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla destra la p. n . 319. Sulla sinistra la porta che da al locale interrato.

Immagini di dettaglio

Fronte verso valle, dettaglio dell'apertura con architrave ligneo. In alto si notano travi in legno del tetto crollato.

Parete in adiacenza con la p. n. 318, dal taglio e dai fori per le travi si intuisce che la copertura era una grande ed unica falda a spiovente.

Comune: *Exilles*	Dati Catastali: *F. n° 28, p. 362*	N° scheda: 21
Località: *Clot Vacher*		Quota: *1345 m*
Denominazione: *ël Clo(t) Vashìe*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Agro - Pastorale*

Piani: -

Murature esterne:
Muratura in pietra parzialmente legata con malta di calce. Fanno parte del perimetro dell'edificio due grosse rocce del versante della montagna, ad Est e a Sud.
La muratura verso valle è quasi del tutto crollata.

Copertura:
La copertura è collassata all'interno dell'edificio, dai resti murari si intuisce che fosse ad una falda, con orditura lignea e manto in lose.

Aperture e serramenti:
E' visibile verso valle una apertura con architrave in legno ed una finestrella con cornice lignea. All'interno del perimetro si vede un'apertura con architrave in legno che si immette in un locale interrato.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
Interessante la costruzione in addosso alle pareti rocciose, se ne nota una scavata ed utilizzata probabilmente come lavabo.

Stato di conservazione:
Rudere.

Schedatore: *Filippo Ghilardini - Stefano Brossa*	Data: 06/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Clot Vacher - C.T. Fg. 28 n. 362

N° Scheda: 21

Prospetto Nord - Ovest, verso valle.

Vista da Est.

Vista da monte.

Vista da valle, dettaglio della roccia inglobata nella costruzione.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da valle dal Sentiero dei Franchi.

Immagini di dettaglio

Dettaglio di porta e finestra con architravi in legno e pietra. Sulla destra finestra tamponata.

Dettaglio della muratura fessurata.

Comune: *Exilles*	Dati Catastali: *F. n° 28, p. 375*	N° scheda: 22
Località: *Clot Vacher*		Quota: *1345 m*
Denominazione: *ël Clo(t) Vashìe*		

In borgata		Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Agro - Pastorale*

Piani: 2

Murature esterne:
Muratura in pietra a secco. Le pareti denotano gravi crolli.

Copertura:
La copertura è collassata all'interno ed all'esterno dell'edificio, dai resti murari si intuisce che fosse a due falde, con orditura lignea e manto in lose.

Aperture e serramenti:
E' presente un portone ligneo con architrave in legno.
Una finestra con architrave in pietra e leggera grata in ferro.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
La particella fa parte di un unico edificio con la n. 316 e si addossa alla n. 315.

Stato di conservazione:
Rudere.

Schedatore: *Filippo Ghilardini - Stefano Brossa*	Data: 06/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Clot Vacher - C.T. Fg. 28 n. 375

N° Scheda: 22

Prospetto Nord.

Prospetto su Sentiero dei Franchi.

Vista della parete Sud - Ovest in comune con la p. n. 315.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Vista del gruppo di edifici da monte, procedendo sul sentiero.

Immagini di dettaglio

Fronte Sud - Ovest, spigolo sinistro, incisione "1878 DA".

Fronte Sud - Ovest, spigolo destro, incisione "DA 1828".

Comune:	Dati Catastali:	N° scheda:
Exilles	*F. n° 16, p. 176*	23
Località: *Clot Vacher d'Amun*		Quota: *1324 m*
Denominazione: *Clo(t) Vashìe d'Amoù*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X
Destinazione d'uso: *Residenziale*		Piani: 2	

Murature esterne:
Muratura in pietra a secco, leggero rinzaffo in malta di calce e terriccio.
Leggero rinzaffo in malta cementizia alla base del fronte Sud - Ovest.
Alla particella appartiene un rudere addossato sul fronte Est, realizzato in muratura in pietra a secco con leggero rinzaffo in malta cementizia su piccole porzioni di parete.

Copertura:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lose.
Il rudere è parzialmente coperto da travi in legno, pietrame e un foglio di lamiera ondulata.

Aperture e serramenti:
Due porte in legno con architrave ligneo(di cui uno con intervento in malta cementizia) e due finestre, entrambe con architrave e serramento in legno, di cui una con tamponamento in vetro, rete metallica di protezione e davanzale in pietra, l'altra presenta anta in legno e strombatura rinzaffata in malta cementizia.
Rudere: un portone ligneo con architrave in legno ed una feritoia priva di serramento, con architrave in pietra.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
Diverse incisioni su pietra su fronte Nord - Est, tra cui sul lato sinistro "1878 DA" e sullo spigolo destro "DA 1828".
Il rudere è utilizzato a magazzino.

Stato di conservazione:
Ottimo.
L'edificio è buone condizioni e non presenta interventi distruttivi, mantiene le caratteristiche tipologiche tradizionali.

Schedatore:	Data:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa	04/08/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Clot Vacher d'Amun - C.T. Fg. 16 n. 176

N° Scheda: 23

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Ovest. In dettaglio il rudere.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Vista del gruppo di edifici da monte, procedendo sul sentiero.

Immagini di dettaglio

Dettagli del blocco Est dell'edificio, con copertura in lose.

Incisione su pietra "A.U.O. † 1856" a destra del portone destro, fronte Nord - Est.

Comune:	Dati Catastali:	N° scheda:
Exilles	*F. n° 16, p. 176-2, 282, 288, 290.*	24-26-27-28
Località: *Clot Vacher d'Amun*		Quota: *1324 m*
Denominazione: *Clo(t) Vashìe d'Amoù*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Residenziale*

Piani: 2

Murature esterne:
Muratura in pietra in pietra a secco. Rinzaffo con malta cementizia sul fronte fronti Nord - Est e zoccolo del fronte Nord - Ovest. Rinzaffo in malta di calce e terriccio, con macchie in malta cementizia, sui fronti Nord - Ovest e Sud - Ovest.

Copertura:
Copertura asimmetrica a due falde realizzata con orditura lignea e manto in lose, colmo esterno rifatto con blocchi in cls.
Gronde metalliche.

Aperture e serramenti:
Due porte in legno con architrave ligneo, tre finestre in legno, con architrave in legno, piccole aperture per l'aerazione con serramento in legno e vetro, architrave in pietra.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
Le quattro particelle fanno parte di un unico edificio, il quale si addossa alla particella n. 263.
Varie incisioni su pietra, tra cui "A.U.O. † 1856" a destra del portone destro, fronte Sud - Ovest.
Incisione su pietra con scritta "J R" sopra la finestra destra.

Stato di conservazione:
Discreto.
Nonostante i numerosi interventi edilizi approssimativi e non rispettosi della tradizione costruttiva locale, l'edificio mantiene numerosi elementi di interesse.

Schedatore:	Data:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa	04/08/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

Comune di Exilles - Località Clot Vacher d'Amun - C.T. Fg. 16 n. *176-2, 282, 288, 290.*

N° Scheda: 24-26-27-28

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Est.

Vista laterale del prospetto Sud - Ovest, sulla destra a p. n. 263.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, prospetto Sud - Ovest, sulla sinistra il blocco di particelle 288, 290 282, 276-2.

Immagini di dettaglio

Dettaglio della precaria copertura ad una falda, con manto in lamiera ondulata.

Dettaglio delle incisioni su fronte Nord - Est.

Comune:	Dati Catastali:	N° scheda:
Exilles	*F. n° 16, p. 263*	25
Località: *Clot Vacher d'Amun*		Quota: *1324 m*
Denominazione: *Clo(t) Vashìe d'Amoù*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Residenziale*

Piani: 2

Murature esterne:
Muratura in pietra a secco, rinzaffo in malta cementizia sui fronti Nord - Est e Sud - Est.

Copertura:
Precaria copertura ad una falda, con orditura lignea e manto in lamiera ondulata.
Gronde metalliche.

Aperture e serramenti:
Sono presenti due portoni, entrambi lignei e con architrave in legno, finestre in legno e vetro, con architravi in pietra.
Aperture per la ventilazione, con architravi in pietra, sul fronte verso valle.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
Incisione su pietra con scritta "D 188" in prossimità della copertura su fronte Nord - Est.

Stato di conservazione:
Mediocre.
Nonostante i numerosi interventi edilizi approssimativi e non rispettosi della tradizione costruttiva locale, l'edificio mantiene numerosi elementi di interesse.

Schedatore:	Data:
Filippo Ghilardini - Stefano Brossa	04/08/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Clot Vacher d'Amun - C.T. Fg. 16 n. 263

N° Scheda: 25

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Sud - Ovest, vista laterale.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da Ovest.

Immagini di dettaglio

Dettaglio delle quattro finestre regolari del fronte Ovest, con lunghe travi in legno in funzione di architravi.

La parete curva che unisce i lati Sud ed Ovest, con visibile fessura verticale.

Comune:	Dati Catastali:	N° scheda:
Exilles	*F. n° 29, p. 55*	29
Località: *Grange Goudissard*		Quota: *1193 m*
Denominazione: *Coudisar d'Amoù*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Agro - Pastorale*

Piani: 3

Murature esterne:
Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce e colore bianco sul prospetto Ovest e parte del prospetto Nord.
E' visibile una fessurazione verticale sul prospetto Est.

Copertura:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lose.

Aperture e serramenti:
Portoni in legno con architravi anch'essi in legno, le quattro grandi finestre del fronte Ovest, sorrette a due a due dallo stesso architrave, presentano solo leggere grate in ferro.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
E' presente un piano interrato con apertura priva di serramento.
I lati Sud ed Ovest si uniscono con una parete curva.

Stato di conservazione:
Mediocre.

Schedatore:	Data:
Filippo Ghilardini	28/07/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 55

N° Scheda: 29

Prospetto Nord.

Prospetto Ovest.

Prospetto Sud.

Prospetto Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, vista laterale.

Immagini di dettaglio

Dettaglio del contrafforte in c.a., nuova copertura con manto in lamiera ed utilizzo di malta cementizia sulla parete.

Dettaglio della copertura con lamiera, contrafforte in c.a. e architrave ligneo.

Comune:	Dati Catastali:	N° scheda:
Exilles	*F. n° 29, p. 57*	30
Località: *Grange Goudissard*		Quota: *1193 m*
Denominazione: *Coudisar d'Amoù*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Residenziale*

Piani: 2

Murature esterne:
Muratura in pietra con malta di calce pigmentata, leggero rinzaffo con malta di calce e in alcune parti con malta cementizia.

Copertura:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lamiera grecata. Il tetto è stato rinnovato recentemente.

Aperture e serramenti:
Sono presenti due portoni lignei con architrave in legno e finestrelle con vetro.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
Uso di malta cementizia sulle pareti, tetto rifatto con uso manto in lamiera, contrafforte in cemento armato sullo spigolo Nord.

Stato di conservazione:
Discreto.

Schedatore:	Data:
Filippo Ghilardini	28/07/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 57

N° Scheda: 30

Prospetto Est, raddrizzamento fotografico geometrico.

Prospetto Ovest.

Prospetto Nord.

Prospetto Sud, su Sentiero dei Franchi.