

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da Ovest, sulla destra la particella n.111.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio delle aperture con archi di scarico in conci di pietra, fronte Ovest.



Dettaglio della copertura con manto in lamiera, architrave e porta lignea, finestra con vetro e grata in ferro.
Gronda zincata parzialmente caduta.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 29, p. 58</i>	N° SCHEDA: 31
LOCALITÀ: <i>Grange Goudissard</i>		QUOTA: <i>1193 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Coudisar d'Amou</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra legata con malta di calce, leggero rinzaffo con malta sul fronte Nord.
Sono visibili due archi di scarico in conci di pietra al di sopra delle aperture del fronte Ovest.*

COPERTURA:
La copertura della particella è una delle due falde di un tetto con orditura lignea e manto in lamiera grecata.

APERTURE E SERRAMENTI:
*Sul fronte Nord sono presenti due finestre ed una porta lignea, con architravi in legno, le finestre presentano serramenti in legno con vetro e leggere grate in ferro.
Il fronte Ovest presenta una porta ed una finestra, entrambe con serramenti ed architravi lignei, la finestra è dotata di una leggera grata in ferro, al di sopra della porta stata apposta una tettoia in legno con un foglio di lamiera come manto.
Appena al di sotto dell falda, tra porta e finestra, è presente una feritoia.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*Di particolare interesse gli archi di scarico in conci di pietra del fronte Ovest.
Manto di copertura in lamiera e pensilina in legno e lamiera al di sopra della porta.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
Discreto.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 28/07/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 58**

N° Scheda:
31



Prospetto Nord.



Prospetto Ovest.



Vista scorciata el fronte Nord.



Vista scorciata del fronte Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine della particella contestualizzata, vista da monte.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio dell'arco di scarico in conci di pietra sopra architrave ligneo, fronte Est.



Fronte Sud, dettaglio della grave fessurazione passante che ha generato il dissesto ed incisione recante la scritta "P. 1845. B".

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 29, p. 59</i>	N° SCHEDA: 32
LOCALITÀ: <i>Grange Goudissard</i>		QUOTA: <i>1193 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Coudisar d'Amou</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 3	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce. La parete a Sud presenta un grave crollo della muratura.

COPERTURA:
La copertura della particella è una delle due falde di un tetto con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Due portoni in legno con architrave in legno, finestre con architravi lignei ed in pietra. Il portone sul lato Est presenta un arco di scarico costituito da conci in pietra.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella si addossa alle n.204, n. 61, n.44 e n.60. La parete a Sud presenta un grave crollo della muratura. Incisione su pietra sulla parete SUD, recante la scritta: "P. 1845. B".

STATO DI CONSERVAZIONE:
Pessimo.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 28/07/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 59**

N° Scheda:
32



Vista da monte, prospetto Ovest.



Prospetto Est, parziale.



Prospetto Sud.



Prospetto Ovest, parziale.


SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine del fronte Est, la parte sinistra appartiene alla particella n.114.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Fronte Nord, la profonda fessura passante e l'arco di scarico in conci di pietra sopra l'architrave ligneo.



Dettaglio del portone ed architrave lignei e fessurazioni verticali, fronte Ovest.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 29, p. 60</i>	N° SCHEDA: 33
LOCALITÀ: <i>Grange Goudissard</i>		QUOTA: <i>1193 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Coudisar d'Amou</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce. La parete Nord presenta una lunga e profonda fessura passante verticale, che comprende l'intera altezza dell'edificio. Sempre sulla parete Nord, al di sopra dell'architrave della porta, è presente un arco di scarico in conci di pietra. Sono visibili fessurazioni verticali di minor entità anche sul fronte Est.

COPERTURA:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono presenti due portoni, entrambi a due ante e lignei, e alcune piccole finestre prive di serramento.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella si addossa alle n.59 e n.54. Fessurazioni distribuite su entrambe i fronti. Arco di scarico in conci di pietra su fronte Nord.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 28/07/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 60**

N° Scheda:
33



Prospetto Est.



Prospetto Nord.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, fronte Nord, a destra dell'edificio la p. n.58 e a sinistra la n.62.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio del portone a due ante con architrave ligneo presente nel fronte Est.



Vista della parete Nord.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 29, p. 61</i>	N° SCHEDA: <i>34</i>
LOCALITÀ: <i>Grange Goudissard</i>		QUOTA: <i>1193 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Coudisar d'Amou</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinforzo con malta di calce su alcune parti di parete. La parete Nord si presenta piuttosto dissestata e fessurata.

COPERTURA:
La copertura della particella è una delle due falde di un tetto con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Una porta lignea con architrave in legno e due finestre, con architrave in pietra, senza serramento e leggere grate in ferro. La parete Est presenta un grosso portone a due ante in legno, con un grande architrave ligneo, sempre sul prospetto Est sono presenti due finestrelle prive di serramento e con architravi in pietra.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Nessuna.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.


SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>28/07/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 61**

N° Scheda:
34



Prospetto Nord.



Vista contestuale della parete Nord.



Prospetto Est, sulla sinistra la particella n.59.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, prospetto Nord.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della copertura con manto in lamiera e del cordolo in c.a.. Si noti anche il rinforzo in malta pigmentata con terriccio. Fronte Est.



Dettaglio del portone in legno con relativo architrave ligneo, fronte Est.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 29, p. 62</i>	N° SCHEDA: 35
LOCALITÀ: <i>Grange Goudissard</i>		QUOTA: <i>1193 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Coudisar d'Amou</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinforzo con malta di calce e terriccio. Rinforzo in malta cementizia su alcune porzioni di parete del fronte Nord.
Sulla sommità delle pareti è stato realizzato un cordolo in calcestruzzo armato.*

COPERTURA:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lamiera.

APERTURE E SERRAMENTI:
Una porta ed una finestra lignee con architravi in legno sul fronte Nord, una porta lignea con architrave ligneo sul fronte Sud.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Manto di copertura in lamiera, cordolo in c.a.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 28/07/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 62**

N° Scheda:
35



Prospetto Sud.



Vista laterale del prospetto Sud.



Prospetto Nord.



Prospetto Nord.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da Sud.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio dell'arco di scarico in conci in pietra al di sopra dell'architrave ligneo della porta.



Dettaglio del parziale collasso della muratura e di un parte di copertura.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 29, p. 64</i>	N° SCHEDA: <i>36</i>
LOCALITÀ: <i>Grange Goudissard</i>		QUOTA: <i>1193 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Coudisar d'Amou</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinforzo con malta di calce pigmentata con terriccio. Il prospetto Nord presenta una parte di muratura crollata, al di sopra della finestra.

COPERTURA:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lose. La copertura presenta un foro in prossimità del prospetto Nord.

APERTURE E SERRAMENTI:
E' presente una porta in legno, con architrave ligneo, una finestra verso valle e due finestrelle sui prospetti laterali. Sopra la porta è ben visibile una porzione di arco a tutto sesto, in conci di pietra, con la funzione di scarico.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Da notare il collasso di parte della muratura verso valle e parte della copertura. Sopra la porta è visibile una porzione di arco a tutto sesto, in conci di pietra, con la funzione di scarico.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Pessimo.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>28/07/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 64**

N° Scheda:
36



Prospetto Sud.



Prospetto Nord.



Prospetto Est.



Prospetto Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO




Immagine della particella contestualizzata, vista da monte.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Manto di copertura in lamiera, gronde staccate, cordolo in c.a., uso di malta cementizia in facciata, finestra con architrave ligneo grata in ferro.



Manto di copertura in lamiera, cordolo in c.a., muratura con rinforzo di malta di calce pigmentata con terriccio.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 29, p. 111</i>	N° SCHEDA: <i>37</i>
LOCALITÀ: <i>Grange Goudissard</i>		QUOTA: <i>1193 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Coudisar d'Amou</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	
ISOLATA		A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinforzo con malta di calce e malta cementizia. Sulla sommità della muratura sembra essere stato applicato un cordolo in cemento armato.

COPERTURA:
La copertura della particella è una delle due falde di un tetto con orditura lignea e manto in lamiera grecata.

APERTURE E SERRAMENTI:
Alla particella appartengono un portone semi-interato sul fronte Ovest, ligneo con architrave in legno, ed una finestra a Sud, con architrave in legno e grata in ferro.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella è addossata alle n. 204 e n. 58. Da notare il cordolo in c.a., il distacco delle gronde e il manto di copertura in lamiera grecata.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>28/07/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 111**

N° Scheda:
37



Prospetto Sud.



Prospetto Ovest.



Prospetto Ovest, in basso l'ingresso semi - interrato.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO



Prospetto Sud della particella.

ALTRE IMMAGINI



Prospetto Est della particella, a destra la particella n. 60.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 29, p. 114</i>	N° SCHEDA: 38
LOCALITÀ: <i>Grange Goudissard</i>		QUOTA: <i>1193 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Coudisar d'Amou</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 1	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra con malta di calce con leggero rinzaffo di malta di calce pigmentata con terriccio.

COPERTURA:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
*E' presente un'unica apertura sul fronte Sud, con serramento ed architrave lignei.
Sul fronte Est è presente una piccola feritoia.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella confina con la n.60 e la n.59.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 28/07/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 114**

N° Scheda:
38



Prospetto Sud.



Prospetto Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da Sud, sulla destra le p. n. 204 e n. 59.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della copertura in lamiera grecata.



Dettaglio della facciata, si evidenzia in particolare il cordolo in c.a., gli architravi ed il portone lignei ed il rinforzo con malta cementizia nei pressi della finestra.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 29, p. 204</i>	N° SCHEDA: <i>39</i>
LOCALITÀ: <i>Grange Goudissard</i>		QUOTA: <i>1193 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Coudisar d'Amou</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinforzo con malta cementizia in prossimità delle aperture.
Sulla sommità della muratura sembra essere stato applicato un cordolo in cemento armato.*

COPERTURA:
La copertura della particella è una delle due falde di un tetto con orditura lignea e manto in lamiera grecata.

APERTURE E SERRAMENTI:
Alla particella appartengono una porta lignea con architrave in legno ed una finestra con architrave in legno e grate in acciaio.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella si addossa alle n. 111, n. 58 e n. 59. Da notare il cordolo in c.a., il distacco delle gronde, il manto di copertura in lamiera grecata e l'utilizzo di malta cementizia in facciata.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>28/07/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 204**

N° Scheda:
39



Prospetto Sud.



Prospetto Sud.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO




Immagine della particella contestualizzata, sulla sinistra la n.62, in primo piano la n.60.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Si notano il cordolo in c.a., il manto di copertura in lamiera, architrave ligneo ed incisione su pietra recante la scritta "B.F". Fronte Sud.



Fronte Est, particolare della trave in legno inserita nella muratura, cordolo in c.a. e incisione su pietra recante la scritta "F.R.^D 1824".

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 29, p. 215</i>	N° SCHEDA: 40
LOCALITÀ: <i>Grange Goudissard</i>		QUOTA: <i>1193 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Coudisar d'Amou</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro- Pastorale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinforzo con malta di calce e terriccio. Rinforzo in malta cementizia su alcune porzioni di parete. Sulla sommità delle pareti è stato realizzato un cordolo in calcestruzzo armato. Sul fronte Est è presente una trave all'interno della muratura, appena al di sotto del cordolo in c.a..

COPERTURA:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lamiera.

APERTURE E SERRAMENTI:
Una porta lignea con architrave in legno e due finestre con vetro e architrave in pietra.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*Incisione su pietra recante la scritta "F.R.^D 1824" su fronte Est.
Incisione su pietra su fronte Sud recante scritta "B.F" a destra della porta.
Manto di copertura in lamiera, cordolo in c.a., uso di malta cementizia.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 28/07/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Goudissard - C.T. Fg. 29 n. 215**

N° Scheda:
40



Prospetto Nord.



Prospetto Est.



Prospetto Sud.



Vista laterale, sulla sinistra la n.62, in primo piano la n.60.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da valle.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Incisioni sull'architrave in legno rappresentanti croci.



Arco di scarico a secco in conci di pietra, al si sopra dell'architrave ligneo.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n°16, p. 148</i>	N° SCHEDA: 41
LOCALITÀ: <i>Grange Granprà</i>		QUOTA: <i>1537 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Gran Prè</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 1	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco, parzialmente crollata. La particella si addossa alla n.149.

COPERTURA:
La copertura è crollata all'interno, dai resti si deduce che era a due falde con orditura in legno e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
E' presente una larga apertura sul fronte verso valle, con architrave costituito da uno spesso trave in legno, intagliato con varie croci. Sul fronte Nord - Ovest è presente una piccola feritoia con architrave in pietra.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Sull'architrave in legno dell' apertura frontale sono riscontrabili diverse incisioni rappresentanti croci di vario tipo. E' visibile un arco di scarico a secco composto da conci in pietra sovrastante l'architrave ligneo.

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Rudere.
Copertura crollata e assenza di serramenti.*

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini - Stefano Brossa</i>	DATA: 04/08/2010
---	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Granprà - C.T. Fg. 16 n. 148**

N° Scheda:
41



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Nord - Est.



Prospetto Sud - Est.



Dettaglio della copertura crollata.


SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da valle.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Finestrella ricavata da un blocco di tufo sul fronte verso valle.



E' visibile un ampio foro nella muratura in adiacenza della particella n.148.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 16, p. 149</i>	N° SCHEDA: <i>42</i>
LOCALITÀ: <i>Grange Granprà</i>		QUOTA: <i>1537 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Gran Prè</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce, leggero rinzafo con malta di calce sul fronte Sud-Est e su una porzione del fronte Sud - Ovest, probabilmente facenti parte di una sopraelevazione successiva.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sul fronte verso valle sono presenti due finestrelle, di cui una ricavata da un blocco di tufo e l'altra che presenta un leggera grata in ferro, ed una porta con architrave in legno. Sul fronte Sud - Ovest è presente una porta architravata in legno con serramento ligneo.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Di particolare interesse la finestrella ricavata da un blocco di tufo presente sul prospetto verso valle.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.
E' presente un solo serramento, la porta a Sud - Ovest, il tetto è in discrete condizioni ma il fronte Nord - Est, in adiacenza con il rudere della particella n.148, presenta un ampio foro nella muratura.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>04/08/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Granprà - C.T. Fg. 16 n. 149**

N° Scheda:
42



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Sud - Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da valle.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio delle aperture verso valle e fessura sulla sinistra.



Dettaglio del prospetto verso monte, parziale protezione per l'orditura lignea e fessure.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 16, p. 150</i>	N° SCHEDA: <i>43</i>
LOCALITÀ: <i>Grange Granprà</i>		QUOTA: <i>1537 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Gran Prè</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinforzo con malta di calce su tutti i fronti, in particolare verso valle.

COPERTURA:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lose. Il manto in lose è in discrete condizioni.

APERTURE E SERRAMENTI:
*Verso valle è presente una porta architravata in legno, con annesso serramento ligneo, e tre finestre, di cui solo una presenta un serramento e grata in ferro.
Il fronte Nord - Est presenta una porta con architrave ad arco ribassato in pietra, con annesso serramento ligneo.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
E' riscontrabile uno stato fessurativo piuttosto evidente ma non preoccupante.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Discreto.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini - Stefano Brossa</i>	DATA: <i>04/08/2010</i>
---	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Granprà - C.T. Fg. 16 n. 150**

N° Scheda:
43



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Nord - Est.



Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Sud - Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da valle.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Vista frontale della muratura in pietra a secco residua.



A monte della muratura in pietra sono visibili questi resti di travi in legno, probabilmente puntoni di una piccola copertura.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 38, p. 6 - 7</i>	N° SCHEDA: <i>44 - 45</i>
LOCALITÀ: <i>Grange Jeanchatre</i>		QUOTA: <i>1884 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Zhanshatrë</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: -	

MURATURE ESTERNE:
I resti si compongono di due avvallamenti nel terreno, privi di murature visibili, ed una porzione di muratura in pietra a secco, non più alta di 80 cm, parzialmente interrata.

COPERTURA:
Nei pressi della muratura residua sono visibili dei tronchi disposti come puntoni di una piccola copertura collassata.

APERTURE E SERRAMENTI:
Un varco di circa 70 cm nella muratura.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Nessuna.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini - Stefano Brossa</i>	DATA: <i>06/10/2010</i>
---	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Jeanchatre - C.T. Fg. 38 n. 6 - 7**

N° Scheda:
44 - 45



Avvallamento n.1, vista da valle.



Avvallamento n.1, vista da monte.



Avvallamento n.2, vista da valle.



Avvallamento n.2, vista da monte.