

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dei ruderi da monte.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Incisione su legno, architrave della porta. Si legge RD ed alcune cifre.



Dettaglio del prospetto verso valle, che presenta diverse travi a partire dall'imposta del timpano.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n°38, p. 8</i>	N° SCHEDA: 46
LOCALITÀ: <i>Grange Ruine</i>		QUOTA: <i>2159 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Iă Rună</i>		

IN BORGATA	X	CRESTA O CRINALE	
ISOLATA		A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 1	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco, il perimetro è in parte costituito dal terreno, a muratura arriva ad un massimo di 1,5 m, per poi essere costituita da travi in legno e pietre nella parte del timpano.

COPERTURA:
La copertura, a due falde con orditura in legno e manto in lose, è collassata ma visibile all'interno del perimetro murario.

APERTURE E SERRAMENTI:
E' visibile un'apertura, con piedritti ed architrave in legno verso valle.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*Sono visibili diverse incisioni sulla trave in legno della facciata verso valle, parzialmente riconoscibili.
Da notare i grossi travi utilizzati dall'imposta del timpano al colmo.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini - Stefano Brossa</i>	DATA: 06/10/2010
---	---------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Ruine - C.T. Fg. 38 n. 8

N° Scheda:
46



Prospetto Ovest.



Prospetto Nord.



Prospetto Est.



Prospetto Sud.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dei ruderi da monte.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Il perimetro del rudere è per due lati costituito al terreno.



All'interno della muratura a secco sono stati inseriti travi in legno.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 38, p. 9</i>	N° SCHEDA: <i>47</i>
LOCALITÀ: <i>Grange Ruine</i>		QUOTA: <i>2159 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Iă Rună</i>		

IN BORGATA	☒	CRESTA O CRINALE	☐
ISOLATA	☐	A MEZZACOSTA	☒
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco, con inserimento di travi in legno. Il perimetro è costituito per due pareti su quattro dal terreno. Rimangono piccole porzioni di muratura, soprattutto verso valle.

COPERTURA:
La copertura, a due falde con orditura lignea e manto in lose, è collassata e presente all'interno del perimetro del rudere.

APERTURE E SERRAMENTI:
Non sono riscontrabili aperture.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Trave in legno a sostegno del colmo.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini - Stefano Brossa</i>	DATA: <i>06/10/2010</i>
---	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

Comune di Exilles - Località Grange Ruine - C.T. Fg. 38 n. 8

N° Scheda:
47



Prospecto Ovest.



Prospecto Sud.



Prospecto Est.



Prospecto Nord.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dei ruderi da monte.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della disposizione delle losse e due lati del perimetro costituiti da terreno.



Resti della copertura e muratura in parte a secco ed in parte legata con malta.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 38, p. 10</i>	N° SCHEDA: <i>48</i>
LOCALITÀ: <i>Grange Ruine</i>		QUOTA: <i>2159 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Iă Rună</i>		

IN BORGATA	☒	CRESTA O CRINALE	☐
ISOLATA	☐	A MEZZACOSTA	☒
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra in parte a secco ed in parte legata con malta di calce. Il perimetro del rudere è in parte costituito dal terreno.

COPERTURA:
La copertura, a due falde con orditura lignea e manto in losse, è collassata e presente all'interno del perimetro del rudere.

APERTURE E SERRAMENTI:
Non sono riscontrabili aperture.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Nessuna.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini - Stefano Brossa</i>	DATA: <i>06/10/2010</i>
---	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN: Comune di Exilles - Località Grange Ruine - C.T. Fg. 38 n. 10	N° Scheda: 48
--	--------------------------

 Prospecto Est.	 Prospecto Sud.
---	--

 Prospecto Ovest.	 Prospecto Nord.
--	--

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dei ruderi da monte.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio dell'incisione sull'architrave a Nord, la data 1778 contornata da un rettangolo, due stelle ed una croce rossa. Attorno sono presenti altre incisioni.



Dettaglio del cardine in legno della porta presente sul prospetto Nord.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 38, p. 11</i>	N° SCHEDA: <i>49</i>
LOCALITÀ: <i>Grange Ruine</i>		QUOTA: <i>2159 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Iă Rună</i>		

IN BORGATA	☒	CRESTA O CRINALE	☐
ISOLATA	☐	A MEZZACOSTA	☒
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra in parte a secco ed in parte legata con malta di calce.
Il lato verso monte si addossa direttamente al terreno del versante.

COPERTURA:
La copertura, a due falde con orditura lignea e manto in lose, è collassata e presente all'interno del perimetro del rudere.

APERTURE E SERRAMENTI:
E' presente un'apertura sul prospetto rivolto a Nord, con porta lignea.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Sono presenti diverse incisioni su legno, sull'architrave dell'apertura verso Nord recanti diverse date, un disegno di croce colorata in rosso e stelle.
Alcune date: LA 1778, AC 1805, AC 1905, W 98, W 87.
E' presente l'insegna lignea del Parco, recante la scritta "Grange Ruine m. 2159".

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini - Stefano Brossa</i>	DATA: <i>06/10/2010</i>
---	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Grange Ruine - C.T. Fg. 38 n. 11

N° Scheda:
49



Prospetto Sud, notare le travi in legno nel timpano.



Prospetto Est, l'edificio si addossa al versante.



Prospetto Nord, apertura e travi in legno.



Prospetto Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da monte. A valle dell'edificio è visibile la strada.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Incisione su pietra recante la scritta J 1870, blocco nord, fronte strada. In basso serramento metallico rivestito in legno.



Architrave ligneo del portone su strada del blocco centrale.
Incisione su legno recante la scritta J V 1885.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 36A, p. 123</i>	N° SCHEDA: <i>50</i>
LOCALITÀ: <i>Sapè di Exilles</i>		QUOTA: <i>1190 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Sapé d'Amoù</i>		

IN BORGATA	☒	CRESTA O CRINALE	☐
ISOLATA	☐	A MEZZACOSTA	☒
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
La particella si compone di tre blocchi. Tutte e tre sono costituite da muratura in pietra, il blocco a Nord è quasi del tutto coperto da rinzafo in malta ed intonaco bianco. I blocco centrale presenta un parziale rinzafo con malta pigmentata e nel lato verso monte una muratura a secco. Il blocco Sud presenta inserti in c.a. e parziale rinzafo in cemento.

COPERTURA:
Il blocco Nord e quello centrale presentano copertura a due falde, con orditura lignea e manto in lose. Il blocco Sud presenta una copertura ad una falda, con orditura lignea e manto in lose. Le coperture del blocco nord e del blocco sud sembrano state oggetto di interventi di ristrutturazione recente.

APERTURE E SERRAMENTI:
A parte i due portoni del blocco centrale, antichi ed in legno, di cui uno tinteggiato di azzurro, gli altri serramenti sono metallici con rivestimento ligneo.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Il blocco centrale sembra quello meno manomesso e che conserva meglio le caratteristiche tipologiche originarie, mentre i due blocchi laterali sono stati parzialmente compromessi da interventi edilizi recenti. Sono presenti due scritte: "J 1870", incisione su pietra su fronte strada, blocco Nord; J.V 1885 incisione su legno su fronte strada, architrave del portone del blocco centrale. Da notare l'inserimento di elementi in cemento armato e intonaco di cemento nel blocco Sud.

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Mediocre.
L'edificio è utilizzato e non presenta gravi forme di degrado.*

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>05/08/2010</i>
--	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

Comune di Exilles - Località Sapè di Exilles - C.T. Fg. 36A n. 123

N° Scheda:
50



Prospetto Nord - Ovest su strada.



Prospetto Nord - Est.



Prospetto Sud - Est verso monte.



Prospetto Sud - Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da valle.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio delle aperture, intonaco e parziale rivestimento ligneo di una parete.



Copertura con orditura lignea e manto in lamiera, da notare l'orientamento inusuale del colmo.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 36A, p. 155</i>	N° SCHEDA: <i>51</i>
LOCALITÀ: <i>Sapè di Exilles</i>		QUOTA: <i>1190 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Sapè d'Amoù</i>		

IN BORGATA	☒	CRESTA O CRINALE	☐
ISOLATA	☐	A MEZZACOSTA	☒
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		Piani: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
La struttura è probabilmente in c.a., le pareti sono intonacate di colore grigio, una piccola porzione è rivestita con assi in legno.

COPERTURA:
La copertura è a due falde, con orditura lignea e manto in lamiera.

APERTURE E SERRAMENTI:
I serramenti presenti sono moderni, in acciaio e legno, le finestre al livello del terreno presentano grate in acciaio.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
L'edificio non presenta alcun elemento storico, è probabilmente una realizzazione ex-novo appena precedente all'istituzione dell'ente parco.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.
L'edificio è tuttavia scevro di qualsiasi elemento tipologico - caratteristico dell'architettura alpina tradizionale.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>05/08/2010</i>
--	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

Comune di Exilles - Località Sapè di Exilles - C.T. Fg. 36A n. 155

N° Scheda:
51



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Nord - Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Rudere n.1, vista dalla strada. Parete esterna intonacata di rosa, si intravede un'insegna sopra la porta.



Rudere n.2, vista frontale, da notare le aperture con struttura in mattoni.



Rudere n.3, vista dal rudere n.2, muratura in pietra e malta.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 36, p. X1</i>	N° SCHEDA: <i>52</i>
LOCALITÀ: <i>Sapè di Exilles</i>		QUOTA: <i>1190 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Sapè d'Amoù</i>		

IN BORGATA	☒	CRESTA O CRINALE	☐
ISOLATA	☐	A MEZZACOSTA	☒
DESTINAZIONE D'USO: <i>Militare</i>		PIANI: <i>1-2</i>	

MURATURE ESTERNE:
La muratura dei tre ruderi è in pietra legata con malta di calce.
Il rudere n.1, ex locanda "Cantina delle Alpi", presenta le pareti quasi completamente rinzaffate ed intonacate con colorazione rosata all'esterno e bianca con dettagli blu all'interno. Si intravede il disegno di un'insegna al di sopra della porta, ora illeggibile.
Il rudere n.2, probabilmente un'ex casermetta, presenta interessanti piattabande in mattoni al di sopra delle finestre, sopra di esse sono presenti archi di scarico sempre in mattoni. Anche gli spigoli delle aperture sono in mattoni.
Le pareti presentano quasi sempre rinzaffo con malta di calce ed intonaco in alcune porzioni.
Il rudere n.3 presenta solo una piccola porzione di muratura in pietra legata con malta di calce, all'interno le pareti sono rinzaffate ed intonacate di bianco.

COPERTURA:
In tutti e tre i casi la copertura è assente.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono presenti due portoni, entrambi lignei e sul prospetto sud - est, di cui il più piccolo con arco in pietra ed il più grande con architrave ligneo.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Sono presenti tre ruderi militari nella zona, uno nei pressi della strada e altri due, di cui uno molto piccolo, più istanti dalla stessa.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>05/08/2010</i>
--	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

Comune di Exilles - Località Sapè di Exilles - C.T. Fg. 36 n. X1

N° Scheda:
52



Rudere n.1, vista dalla strada.



Rudere n.2, vista da monte.



Rudere n.2, dettaglio delle aperture in mattoni della facciata.



Rudere n.2, vista dell'interno. Gradini inseriti nella muratura e piattabande in mattoni.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, prospetto verso valle.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio del manto di copertura in lose, con inserimento distribuito di fogli in lamiera nel tentativo di migliorarne la tenuta all'acqua.



Incisione su pietra recante la scritta "C 1898 G".

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n°16, p. 84</i>	N° SCHEDA: <i>53</i>
LOCALITÀ: <i>Serre Mouton</i>		QUOTA: <i>1475 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Sèr 'd Moutoun</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
La muratura dell'edificio è in pietra legata con malta di calce, l'edificio presenta nella quasi totalità un rinzafo in malta di calce pigmentata.

COPERTURA:
La copertura principale è costituita da un tetto a due falde con orditura lignea e manto in lose, alle quali sono stati aggiunti fogli di lamiera metallica al fine di migliorare la tenuta alle intemperie. Il blocco Est dell'edificio ha una copertura ad una falda, con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono presenti diverse porte e finestre, con architrave in legno, tutte ben conservate, con struttura lignea e vetri. Quasi la totalità delle finestre presenta leggere grate in ferro.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
All'edificio appartengono anche un piccolo edificio in pietra a secco, composto da due pareti addossate ad una grossa roccia e coperto ad una falda, ed una grotta scavata nella roccia prospiciente l'edificio. E' visibile un'incisione su pietra recante la scritta "C 1898 G".

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono.
Gli infissi sono tutti in buono stato, la copertura sembra discreta ma l'inserimento di lamiere lascia pensare ad infiltrazioni d'acqua.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini - Stefano Brossa</i>	DATA: <i>04/08/2010</i>
---	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

Comune di Exilles - Località Serre Mouton - C.T. Fg. 16 n. 84

N° Scheda:
53



Prospecto Sud.



Vista del prospetto Nord e del prospetto Ovest.



Prospecto Est.



Piccolo edificio in pietra a secco ed ingresso ala grotta.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da monte.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio delle pietre da cantone, finestra con grata in ferro, porta e finestra con architrave ligneo.



Vista interna della copertura con orditura lignea e manto in lose. Da notare l'utilizzo dei pioli in legno per fissare le lose.

COMUNE: <i>Exilles</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 16, p. 88</i>	N° SCHEDA: <i>54</i>
LOCALITÀ: <i>Serre Mouton</i>		QUOTA: <i>1465 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Sèr 'd Moutoun Quëmourè</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce, leggero rinzafo con malta di calce su alcune parti. Parziale intonacatura sul fronte verso valle, lato destro.

COPERTURA:
La copertura residua è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono presenti portoni in legno e finestre, delle quali non rimangono serramenti ma leggere grate in ferro, tutte le aperture hanno architravi in legno.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Particolare cura nella disposizione di grosse pietre nei cantoni.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini - Stefano Brossa</i>	DATA: <i>04/08/2010</i>
---	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Exilles - Località Serre Mouton - C.T. Fg. 16 n. 88

N° Scheda:
54



Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Nord - Est.



Prospetto Nord - Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE GENERALE DELL'EDIFICIO



Immagine generale dell'edificio, vista da Est, sulla destra strutture precarie in lamiera.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Fronte verso valle, si notano gli scuri metallici delle finestre e la porta in legno, entrambe con cornice in cemento. Sulla destra contrafforte in c.a. e putrelle metalliche.

Catena metallica al di sopra della porta.



Incisione su fronte Nord - Ovest, recante la scritta: "LATTERIA RANDUEND - P - MCMXXVII - S - XX - IX".

COMUNE: <i>Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 26, p. 95</i>	N° SCHEDA: <i>55</i>
LOCALITÀ: <i>Alpeggio Randuin</i>		QUOTA: <i>1760 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Randuin</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce, intonacatura grezza senza tinteggiatura.
Sono presenti rinzaffi in malta cementizia in prossimità di alcune aperture e sulla parte inferiore del prospetto verso monte.
Sono visibili diverse catene metalliche per il consolidamento della scatola muraria.
A Sud - Est dell'edificio sono addossate due strutture più piccole, di cui una in calcestruzzo, entrambe con copertura piana realizzata con soletta; a Nord - Ovest è stata addossata una roulotte.
Sono presenti due grossi contrafforti in c.a. sul fronte verso valle.
Ballatoio e scala lignea per l'accesso al secondo piano.

COPERTURA:
La copertura, a due livelli, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lamiera ondulata. La porzione di edificio a due piani presenta una tettoia sporgente, sempre con orditura lignea e manto in lamiera ondulata.
I due edifici a Sud - Est presentano copertura piana con soletta.

APERTURE E SERRAMENTI:
Porte in legno e finestre metalliche di colore marrone.
Le aperture della stalla presentano cornice in cemento e in due casi architrave e supporto inferiore costituiti da putrelle in ferro, due delle aperture sono state tamponate con calcestruzzo.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Sono presenti alcune strutture precarie in lamiera, ubicate di fronte all'edificio.
Sul fronte Nord - Ovest è presente un'incisione su lastra marmorea recante la scritta: "LATTERIA RANDUEND - P - MCMXXVII - S - XX - IX" (1927).

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini - Raimondo Torchio</i>	DATA: <i>11/08/2010</i>
---	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

Comune di Oulx - Località Alpeggio Randuin - C.T. Fg. 26 n. 95

N° Scheda:
55



Prospecto Nord - Est verso valle.



Prospecto Nord - Est, lato sinistro. Raddrizzamento geometrico.



Prospecto Sud - Est. In dettaglio il lato destro del prospecto verso monte.



Prospecto Nord - Ovest. In dettaglio il prospecto a monte, lato sinistro.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla destra la p. n. 69.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della copertura con manto in lamiera, intonaco bianco e cornici in cementizie dei serramenti metallici.



Dettaglio dei serramenti metallici e del ballatoio ligneo.

COMUNE: <i>Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 66</i>	N° SCHEDA: <i>56</i>
LOCALITÀ: <i>Monfol</i>		QUOTA: <i>1666 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Moufò</i>		

IN BORGATA	☒	CRESTA O CRINALE	☐
ISOLATA	☐	A MEZZACOSTA	☒
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2+1</i>	

MURATURE ESTERNE:
La muratura esterna è del tutto intonacata di bianco, si suppone, vista la regolarità degli elementi e l'aspetto generale dell'edificio, che la struttura interna non sia di tipo tradizionale ma quantomeno mutuata con tecnologie moderne.
Alla base di tutto il perimetro dell'edificio è presente uno zoccolo in pietra da taglio alto circa 60 cm.
Due balconi ed una scala doppia in facciata, un balcone sul retro.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lamiera grecata di colore marrone.
Sul fronte Sud, in asse con l'ingresso, è presente un a porzione di copertura, a due falde, trasversale alla principale.

APERTURE E SERRAMENTI:
Non è stato possibile rilevare i serramenti, che comunque presentano tutti ante esterne e telaio metallici di colore marrone, quelli in facciata presentano cornice in cemento.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
L'edificio è del tutto avulso al contesto, con il quale contrasta nettamente, non presenta alcuna caratteristica storica ne costruttiva locale.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.
E' tuttavia un edificio nettamente contrastante con il contesto, da valutare interventi mimetici.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>07/06/2010</i>
--	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 66

N° Scheda:
56



Prospecto Sud.



Prospecto Nord.



Prospecto Est.



Prospecto Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla sinistra le p. n. 68 e n. 69.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio del portone ligneo di colore azzurro con arco in conci di pietra sul fronte Sud.



Dettaglio delle aperture metalliche non originali presenti sul fronte Ovest. Sulla destra basamento e scale in c.a. e tettoia in lamiera.

COMUNE: <i>Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 67</i>	N° SCHEDA: <i>57</i>
LOCALITÀ: <i>Monfol</i>		QUOTA: <i>1666 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Moufò</i>		

IN BORGATA	☒	CRESTA O CRINALE	☐
ISOLATA	☐	A MEZZACOSTA	☒
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce, rinzafo con malta di calce sulle pareti Sud, Nord ed Ovest, rinzafo con malta cementizia sulla porzione inferiore della parete Est.
Sul fronte Ovest è presente un basamento in c.a. ed una tettoia in corrispondenza della porta, le aperture di questo fronte presentano rinzafo in malta cementizia attorno agli stipiti.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sud: apertura con arco policentrico in conci di pietra e portone ligneo a due ante con chiodi, colorato di azzurro.
Ovest: due finestre ed una porta metalliche non originali, una finestra con architrave in pietra e grate in ferro.
Est: quattro finestre con architrave in pietra e grate in ferro, senza serramenti.
Nord: due finestrelle prive di serramento, con architrave in pietra e grate in ferro.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Di particolare interesse l'apertura a Sud, un'apertura con arco policentrico in conci di pietra e portone ligneo a due ante con chiodi, colorato di azzurro.
La particella si addossa alla n. 68.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Discreto.
In fase di ristrutturazione.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>07/06/2010</i>
--	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 67

N° Scheda:
57



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Nord - Est.



Prospetto Sud -Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, prospetto sud - est.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della terrazza, dei serramenti con anta lignea e paramento esterno della muratura in pietra. Sulla sinistra ballatoio in legno e intonaco bianco.



Vista del fronte Nord - Ovest, rinzafo e cornice in cemento, manto di copertura in lose con velux.

COMUNE: <i>Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 68</i>	N° SCHEDA: <i>58</i>
LOCALITÀ: <i>Monfol</i>		QUOTA: <i>1666 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Moufò</i>		

IN BORGATA	☒	CRESTA O CRINALE	☐
ISOLATA	☐	A MEZZACOSTA	☒
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
L'edificio è stato evidentemente rimaneggiato recentemente, la finitura esterna della muratura è in pietra legata con malta cementizia, probabilmente addossata ad una struttura di altro tipo, intonacata di bianco su parte del fronte Sud - Est e rinzaftata con malta cementizia sul fronte Nord - Ovest, con cornici in cemento attorno alle relative finestre. Il fronte Sud - Est presenta una terrazza con copertura piana e ballatoio in legno. Le aperture sul fronte Sud - Est presentano riproposizioni di piattabande in conci di pietra.

COPERTURA:
La copertura, recentemente ristrutturata, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose, è presente un velux su falda Nord - Ovest.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono visibili solo ante lignee con cardini metallici ed una finestra lignea con vetro e grata metallica sul fronte Sud - Est. Sul fronte Nord - Ovest due finestre lignee con vetro e grata metallica, cornice in cemento. E' presente un velux su falda Nord - Ovest.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Edificio sottoposto recentemente ad opere di restauro per quanto riguarda la sua interezza. La particella è inserita in un blocco di edifici, con ai lati le p. n. 67 e n. 69.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono. Alcuni elementi sono parzialmente in contrasto con la tradizione costruttiva locale.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>07/06/2010</i>
--	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 68

N° Scheda:
58



Vista da Sud.



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Sud - Est, sulla sinistra la p. n. 69.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla destra la p. n. 70.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio del rivestimento murario in pietra, copertura in legno e lose, finestra con telaio in legno e vetro.



Dettaglio del rivestimento murario in pietra, arc o e piattabanda in conci di pietra, scala rivestita in muratura e ballatoio in legno. Serramenti lignei con cardini metallici.

COMUNE: <i>Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 69</i>	N° SCHEDA: <i>59</i>
LOCALITÀ: <i>Monfol</i>		QUOTA: <i>1666 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Moufò</i>		

IN BORGATA	☒	CRESTA O CRINALE	☐
ISOLATA	☐	A MEZZACOSTA	☒
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
L'edificio è stato evidentemente rimaneggiato recentemente, la finitura esterna della muratura è in pietra probabilmente legata ad una struttura interna di altro tipo, tuttavia il legante non è visibile dall'esterno.

Al di sopra delle aperture nella muratura sono state inserite piattabande e archi in conci di pietra. Sul fronte Sud - Est sono presenti un ballatoio di distribuzione ed una scala rivestita in pietra.

COPERTURA:
La copertura, recentemente ristrutturata, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose, è presente un lucernario su falda Nord - Ovest.

APERTURE E SERRAMENTI:
Fronte Sud - Est: sono visibili solo ante lignee con cardini metallici.
Il fronte Sud - Ovest presenta gradi vetrate con infissi lignei in corrispondenza dei vuoti della capriata e a terra due finestre con serramento ligneo, vetro e grata in acciaio.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella si addossa alla n. 68.
Edificio sottoposto recentemente ad opere di restauro nella sua interezza.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Ottimo.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>07/06/2010</i>
--	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 69

N° Scheda:
59



Prospetto Sud - Est, sulla destra la p. n. 68.



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Sud - Ovest.



Vista dello spigolo Sud.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla sinistra la p. n. 69.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della copertura e del rivestimento murario in pietra. Finestra con telaio in legno e grande vetrata.



Differenza tra le due pareti, sulla destra malta cementizia a vista. Finestra con architrave ligneo e porta con vetro parzialmente riflettente.

COMUNE: <i>Oulx</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 27, p. 70</i>	N° SCHEDA: <i>60</i>
LOCALITÀ: <i>Monfol</i>		QUOTA: <i>1666 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Moufò</i>		

IN BORGATA	☒	CRESTA O CRINALE	☐
ISOLATA	☐	A MEZZACOSTA	☒
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
L'edificio è stato evidentemente rimaneggiato recentemente, la finitura esterna della muratura è in pietra probabilmente legata ad una struttura interna di altro tipo, tuttavia il legante non è visibile dall'esterno, a parte per il fronte Nord - Est, dove la malta cementizia è molto meno arretrata ed è visibile.

COPERTURA:
La copertura, recentemente ristrutturata, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
*Serramenti lignei con vetro parzialmente riflettente, finestre con grate in acciaio. Ante in legno con cardini metallici.
 Il fronte Sud - Ovest presenta due vetrature con infissi lignei in corrispondenza dei vuoti della capriata.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Edificio sottoposto recentemente ad opere di restauro nella sua interezza.

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Ottimo.
 Intervento di restauro che ha prodotto due tipi di finitura muraria diversa, con arretramento dei giunti differente.*

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>07/06/2010</i>
--	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 70

N° Scheda:
60



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Sud - Ovest.



Spigolo Est e parete Nord - Est.