SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dalla stradina della borgata, sulla sinistra la p. n. 108.

Immagini di dettaglio

Vista dalla strada, si notano gli archi in conci di pietra, la muratura in pietra con malta cementizia e lo zoccolo in cemento.

Dettaglio del retro, parziale intonacatura con cemento, cornice bianca alle finestre, lamiera grecata al di sotto del manto in lose.

Comune: *Oulx*	Dati Catastali: *F. n° 27, p. 85*	N° scheda: 61
Località: *Monfol*		Quota: *1666 m*
Denominazione: *Moufò*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Residenziale*	Piani: 2

Murature esterne:
Muratura in pietra legata con malta cementizia, giunto arretrato ma visibile. Su fronte strada è presente uno zoccolo in cemento. Sul retro , la parte inferiore del blocco Sud è intonacata con cemento, la parte Nord presenta muratura in pietra con giunto arretrato e non visibile.
Sono visibili archi in conci di pietra.

Copertura:
La copertura è divisa in due parti, due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose per la porzione di edificio a Sud ed una falda con la stessa tipologia verso monte. Lamiera grecata al di sotto del manto in lose e staffe metalliche a sostegno dei pluviali.

Aperture e serramenti:
Aperture con architravi lignei e in pietra, alcune con cornice in cemento. I serramenti sono lignei, finestre con vetri riflettenti e grate metalliche.
Su fronte strada un portone ed una finestra con arco in conci di pietra e architrave ligneo.
Su fronte Sud - Ovest portone ligneo chiodato, con cardini in ferro, cornice in cemento e arco di scarico in conci di pietra al di sopra.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
Addossato al fronte Sud - Ovest una struttura rivestita in pietra con copertura piana e balaustra in legno, che funge da ripostiglio e accesso al portone.

Stato di conservazione:
Buono.
Alcuni elementi non rispettosi del contesto storico-architettonico, come l'uso abbondante di malta cementizia e zoccolo in cemento su fronte strada.

Schedatore: *Filippo Ghilardini*	Data: 14/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 85

N° Scheda: 61

Prospetto Nord - Ovest su strada.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Sud - Est.

Vista laterale del prospetto Nord - Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla destra le p. n. 92, n. 98, n. 99.

Immagini di dettaglio

Dettaglio della parete su strada, intonaco in calce e muratura a vista con malta cementizia. Finestra strombata con architrave ligneo.

Fronte Nord - Est, arco in conci di pietra, aperture tamponate, trave in c.a. e assito in legno.

Comune: *Oulx*	Dati Catastali: *F. n° 27, p. 90*	N° scheda: 62
Località: *Monfol*		Quota: *1666 m*
Denominazione: *Moufò*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Residenziale*	Piani: 2

Murature esterne:
Muratura in pietra legata con malta cementizia, giunto arretrato ma visibile. intonaco con malta di calce sul parte del prospetto su strada. Inserimento di travi in legno su due lati(dormienti) e in c.a. su uno(Nord - Est), alla sommità della muratura.
Il timpano del fronte Nord - Est è realizzato in tavolato di legno.

Copertura:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lamiera grecata di colore marrone.

Aperture e serramenti:
Sono visibili diverse aperture con architrave ligneo tamponate, di cui una con laterizi. Restano due porte lignee con architrave in legno, un portone ligneo con arco in conci di pietra e una finestra strombata con architrave in legno e grata in ferro.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
La particella confina con le p. 92 e n. 93.
Edificio sottoposto ad interventi edilizi recenti.
Inusuale la porzione di muratura realizzata in assi di legno.

Stato di conservazione:
Discreto.
Interventi di restauro parzialmente in contrasto con la tradizione architettonica locale, vedi trave in c.a. in facciata.

Schedatore: *Filippo Ghilardini*	Data: 14/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 90

N° Scheda: 62

Prospetto Nord - Est.

Vista laterale del prospetto Nord - Est.

Prospetto Nord - Ovest su strada.

Prospetto Sud - Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla destra la p. n. 90.

Immagini di dettaglio

Dettaglio della muratura e delle aperture con riproposizione di architrave ligneo.

Dettaglio della copertura con orditura lignea e manto in lose.

Comune: *Oulx*	Dati Catastali: *F. n° 27, p. 90-1*	N° scheda: 63
Località: *Monfol*		Quota: *1666 m*
Denominazione: *Moufò*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Residenziale*

Piani: 2

Murature esterne:
Rivestimento murario in pietra a vista legata con malta di calce, giunto arretrato ma visibile. Piattaforma rivestita in lose verso monte.

Copertura:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Uso di lamiera al di sotto del manto in lose, staffe metalliche a sostegno delle gronde in legno. Grate metalliche.

Aperture e serramenti:
Serramenti lignei, alcuni con vetri riflettenti, architravi in legno.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
Edificio sottoposto ad interventi edilizi recenti.

Stato di conservazione:
Ottimo.
Edificio ricostruito.

Schedatore: *Filippo Ghilardini*	Data: 14/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 90-1

N° Scheda: 63

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla destra le p. n. 98 e n. 99, sulla sinistra la p. n. 90. Fronte strada.

Immagini di dettaglio

Dettaglio del portone ligneo con arco in conci di pietra.

Dettaglio del punto di contatto tra muratura e copertura, con travi in legno. Manto di copertura in lamiera e apertura per la ventilazione in parete.

Comune: *Oulx*	Dati Catastali: *F. n° 27, p. 92*	N° scheda: 64
Località: *Monfol*		Quota: *1666 m*
Denominazione: *Moufò*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Residenziale*

Piani: 2

Murature esterne:
Muratura in pietra parzialmente legata con malta di calce. Travi in legno a vista tra copertura e muratura.

Copertura:
La copertura della particella è costituita da una delle due falde di un tetto realizzato con orditura lignea e manto in lamiera grecata.

Aperture e serramenti:
Un portone in legno, con arco in conci di pietra e concio in chiave sporgente, una finestra strombata con architrave in pietra, serramento ligneo con vetro e grata metallica.
Piccole feritoie al di sopra del portone.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
Portone con arco in conci di pietra e concio in chiave sporgente.
La particella confina con le n. 90, n. 93 e n. 98.

Stato di conservazione:
Discreto.
Il prospetto su strada mantiene fede alla tradizione tipologica-architettonica locale, il manto in lamiera ne è in contrasto.

Schedatore: *Filippo Ghilardini*	Data: 14/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 92

N° Scheda: 64

Prospetto Nord - Ovest su stradina della borgata.

Prospetto Nord - Ovest su stradina della borgata.

Prospetto generale su strada.

Vista contestuale, prospetto su strada.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla destra la p. n. 94, sulla sinistra la p. n. 98.

Immagini di dettaglio

Dettaglio della copertura, con lamiere in prossimità de colmo e fogli catramati tra le lose.

Dettaglio dell'arco in conci di pietra presente in facciata, con concio in chiave sporgente.

Comune: *Oulx*	Dati Catastali: *F. n° 27, p. 93*	N° scheda: 65
Località: *Monfol*		Quota: *1666 m*
Denominazione: *Moufò*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Agro - Pastorale*

Piani: 1

Murature esterne:
Muratura in pietra legata con malta di calce. Parte della parete Sud - Ovest è costituita da assi in legno.
Il fronte Nord - Est è parzialmente intonacato con malta grigia.

Copertura:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lose, particolarmente degradato, a cui sono stati aggiunti fogli di lamiera in prossimità del colmo e fogli catramati a coprire le lacune tra le lose.

Aperture e serramenti:
Un portone ligneo con architrave in legno e una bassa apertura con serramento ligneo e arco in conci di pietra, con concio in chiave sporgente.
Sul fronte Nord - Est è presente una finestra di cui si vede solo lo scuro metallico di colore marrone.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
Stato di degrado avanzato per quanto riguarda la carpenteria lignea in facciata e il manto di copertura.

Stato di conservazione:
Pessimo.

Schedatore: *Filippo Ghilardini*	Data: 14/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 93

N° Scheda: 65

Prospetto Sud - Ovest.

Spigolo Sud.

Prospetto Nord - Est, parziale.

Prospetto Sud - Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio

Immagine frontale dell'edificio.

Immagini di dettaglio

Dettaglio del portone Sud in conci di pietra, il portone originale è ora utilizzato come parziale tamponamento.

Fronte verso monte, dettaglio della parete originale in pietra e di quella arretrata, con struttura in c.a.

Comune: *Oulx*	Dati Catastali: *F. n° 27, p. 94*	N° scheda: 66
Località: *Monfol*		Quota: *1666 m*
Denominazione: *Moufò*		

In borgata		Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Residenziale*	Piani: 2

Murature esterne:
Muratura in pietra legata con malta di calce in alcuni punti ma soprattutto con malta cementizia.
Zoccolo di circa 1,5 m attorno all'edificio intonacato a cemento.
Il fronte Est verso monte presenta pilastri e trave in c.a. addossati al muro e intonaco in cemento, probabilmente la parete è stata arretrata, sono infatti visibili i resti originali della parete contro terra.
Sul fronte Sud è presente un'ampia aiuola in muratura in pietra., sulla destra trave lignea inserita nella muratura, probabilmente architrave di un'apertura ora parzialmente tamponata e intonacata a cemento.

Copertura:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lamiera grecata.

Aperture e serramenti:
Sono visibili serramenti e scuri metallici di colore marrone. Dei due portoni rimangono gli archi in conci di pietra e su fronte Ovest anche la porta lignea, sostituita da porta metallica quella verso Sud, poi parzialmente tamponata.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
Incisione su pietra al di sopra del portone d'accesso con data 1793, al suo fianco altra incisione con data 1933.
L'edificio conserva alcune testimonianze del contesto storico-architettonico locale, tuttavia gli interventi che ha subito sono approssimativi e grossolani, con risultato di creare contrasto con il contesto architettonico tradizionale.

Stato di conservazione:
Mediocre.

Schedatore: *Filippo Ghilardini*	Data: 14/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 94

N° Scheda: 66

Prospetto Ovest, parziale. In dettaglio il prospetto Ovest, lato destro.

Prospetto Est verso monte.

Prospetto Sud.

Prospetto Nord.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio

Immagine frontale dell'edificio.

Immagini di dettaglio

Dettaglio della tessitura muraria in pietra con malta cementizia.

Dettaglio della copertura con orditura lignea e manto in lose.

Comune: *Oulx*	Dati Catastali: *F. n° 27, p. 95*	N° scheda: 67
Località: *Monfol*		Quota: *1666 m*
Denominazione: *Moufò*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Residenziale*	Piani: 1

Murature esterne:
Muratura in pietra legata con malta cementizia, il giunto è sovente quasi a filo con la pietra.
Piattaforma rivestita in pietra e legno sul fronte verso valle.
Il fronte Sud - Ovest è intonacato con malta cementizia.

Copertura:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

Aperture e serramenti:
Dei serramenti, con architrave ligneo, si possono vedere solo gli scuri in metallo colorato di marrone.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
Abbondante uso di malta cementizia.

Stato di conservazione:
Discreto.

Schedatore: *Filippo Ghilardini*	Data: 14/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 95

N° Scheda: 67

Prospetto Sud - Ovest verso valle.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, sullo sfondo la p. n. 94.

Immagini di dettaglio

Fronte Sud, dettaglio dei diversi tipi di malta utilizzati, travi in legno inerite nella muratura e finestra con scuri e grata metallici.

Fronte Sud, dettaglio di una finestra con ancora visibile arco in conci di pietra. Sulla destra il capochiave di una catena.

Comune: *Oulx*	Dati Catastali: *F. n° 27, p. 96*	N° scheda: 68
Località: *Monfol*		Quota: *1666 m*
Denominazione: *Moufò*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Residenziale*	Piani: 2

Murature esterne:
Muratura in pietra legata in alcune zone con malta di calce e in altre con malta cementizia.
Alcune aree presentano rinzaffi con i due tipi di malta, la facciata Sud presenta intonacatura e rinzaffo in malta cementizia sulla parte superiore e rinzaffo in malta di calce e terriccio sulla parte inferiore.
Sono visibili travi disposte verticalmente ed orizzontalmente inserite nella muratura del fronte Sud.
Rinzaffo in cemento attorno agli stipiti di alcune aperture. Sempre su fronte Sud è visibile il capochiave di una catena per l'irrigidimento della scatola muraria.

Copertura:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Gronde in legno sorretti da staffe metalliche.

Aperture e serramenti:
Delle finestre sono visibili solo gli scuri in metallo marrone, architravi lignei. Le feritoie hanno architravi in pietra.
Il grande portone d'ingresso è metallico di colore marrone, con architrave in calcestruzzo armato.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
Uso abbondante di malta cementizia, portone metallico con architrave in c.a. particolarmente impattanti e poco consoni al contesto.

Stato di conservazione:
Discreto.
Alcuni elementi dell'edificio sono in contrasto con il contesto architettonico-tradizionale locale.

Schedatore: *Filippo Ghilardini*	Data: 14/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 96

N° Scheda: 68

Prospetto Sud verso valle.

Prospetto Ovest.

Prospetto Nord.

Prospetto Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine del rudere contestualizzato

Immagine del rudere, sullo sfondo la p. n. 96.

Immagini di dettaglio

Dettaglio dei resti murari in prossimità della particella n. 93.

Resti murari, ai quali sulla sinistra è stata applicata una balaustra in legno.

Comune: *Oulx*	Dati Catastali: *F. n° 27, p. 97*	N° scheda: 69
Località: *Monfol*		Quota: *1666 m*
Denominazione: *Moufò*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Agro - Pastorale*	Piani: -

Murature esterne:
Della particella sono visibili sono alcune porzioni di muri perimetrali, in pietra legata con malta di calce e malta cementizia. Ad una porzione sono state sovrapposte lose e una balaustra in legno.
La muratura raggiunge l'altezza di 120 cm in prossimità della particella n. 93.

Copertura:
Assente.

Aperture e serramenti:
Assenti.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
Lo spazio delimitato dai resti murari è lasciato a prato.

Stato di conservazione:
Rudere.

Schedatore: *Filippo Ghilardini*	Data: 14/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 97

N° Scheda: 69

Vista verso valle.

Vista verso le particelle n. 93 e n. 98.

Vista dei ruderi verso la p. n. 93.

Vista dei ruderi in prossimità della p. n. 96.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine del fronte su strada, sulla sinistra le p. n. 90 e n. 92, sulla destra la p. n. 99.

Immagini di dettaglio

Dettaglio dell'arco in conci di pietra tufacea e incisione con scritta WPM e data 1822.

Dettaglio della copertura dal retro, con inserimento di laterizi e manto in lamiera.
Si noti anche la tessitura muraria diversa rispetto al fronte su strada.

Comune: *Oulx*	Dati Catastali: *F. n° 27, p. 98*	N° scheda: 70
Località: *Monfol*		Quota: *1666 m*
Denominazione: *Moufò*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Residenziale*

Piani: 2

Murature esterne:
Il fronte su strada presenta l'originale muratura in pietra parzialmente legata con malta di calce, con rinzaffo in malta di calce attorno alle aperture. La porzione verso monte, completamente ristrutturata, presenta un rivestimento murario in pietra legata con malta cementizia, probabilmente addossata ad una struttura di altro tipo.

Copertura:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lamiera grecata.

Aperture e serramenti:
Su fronte strada un portone in legno con arco in conci di pietra e concio di chiave sporgente. Due aperture con architrave ligneo e prive di serramenti verso Sud - Ovest.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
La particella confina con le p. n. 92 e n. 98.
Incisione su pietra al di sopra del portone con scritta WPM e data 1822.
Arco in conci di pietra e portone ligneo in facciata.

Stato di conservazione:
Discreto.
Le due porzioni di edificio sono molto diverse tra loro, poco manomessa quella su strada ma completamente rinnovata e dall'aspetto poco conforme al contesto quella verso monte.

Schedatore: *Filippo Ghilardini*	Data: 14/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 98

N° Scheda: 70

Prospetto Nord - Ovest su strada della borgata.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Sud - Est.

Vista del prospetto Sud - Ovest, sulla sinistra la p. n. 99.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine del fronte su strada, sulla sinistra le p. n. 98, n. 92 e n. 90.

Immagini di dettaglio

Dettaglio della muratura originaria, su fronte strada.

Dettaglio dell'apertura ricavata da blocco in tufo e incisione recante la scritta "R - L P 1989" .

Comune:	Dati Catastali:	N° scheda:
Oulx	*F. n° 27, p. 99*	71
Località: *Monfol*		Quota: *1666 m*
Denominazione: *Moufò*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Residenziale*

Piani: 2

Murature esterne:
Muratura in pietra legata con malta di calce.
Fronti Sud - Ovest e Sud - Est restaurati e con tessitura muraria leggermente differente dal fronte su strada.

Copertura:
La copertura è costituita da una falda realizzate con orditura lignea e manto in lose.

Aperture e serramenti:
Su fronte strada una porta lignea con architrave in legno, una finestra strombata con architrave ligneo e grata metallica e due finestrelle con architrave in pietra.
Su fronti Sud - Ovest e Sud - Est due finestre con scuri in metallo rivestiti in legno, finestra con scuro in legno al filo interno, porta metallica rivestita in legno, tutte con architrave ligneo.
Alcune aperture presentano cornice in cemento.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
La particella si addossa alla p. n. 98.
Al fronte Sud - Est si addossa una zona piana lastricata in lose, con dislivello di 2,5 m rispetto alla p. n. 97.
Su fronte Sud - Ovest incisione su pietra recante la scritta "R - L P 1989" e finestrelle ricavata da blocco di tufo.
Su architrave su fronte strada incisione con data 1829.

Stato di conservazione:
Discreto.
Alcuni elementi non sono conformi al contesto tipologico-architettonico locale, tuttavia il fronte su strada mantiene le caratteristiche tipologiche tradizionali.

Schedatore:	Data:
Filippo Ghilardini	14/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 99

N° Scheda: 71

Prospetto Ovest su strada della borgata.

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Sud - Est verso monte.

Vista laterale del prospetto Sud - Est verso monte.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine generale dell'edificio

Immagine generale dell'edificio, vista verso valle.

Immagini di dettaglio

Portale ligneo con arco in conci di pietra tufacea su fronte Sud.

Fronte Nord - Ovest, dettaglio di due aperture con arco di scarico in conci di pietra, di cui uno ricostruito, e due finestre con architrave ligneo. In alto inserimento di muratura legata con mala cementizia.

Comune: *Oulx*	Dati Catastali: *F. n° 27, p. 100*	N° scheda: 72
Località: *Monfol*		Quota: *1666 m*
Denominazione: *Moufò*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Residenziale*	Piani: 2

Murature esterne:
Muratura in pietra parzialmente legata con malta di calce. Sono presenti rinzaffi in malta cementizia in alcune zone, in particolare attorno all'edificio lungo la porzione superiore della parete, in corrispondenza del punto i contatto con la copertura, tranne per il prospetto Sud - Est.
E' presente un ripostiglio rivestito in pietra legata con malta cementizia ad Est.

Copertura:
La copertura è divisa in due parti, due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose per la porzione di edificio ad Est ed una falda con la stessa tipologia verso valle.

Aperture e serramenti:
Tutte le aperture presentano serramenti in legno con vetro e grate metalliche, alcune con architrave ligneo altre in pietra. Da notare sul fronte Nord due finestre con architrave in pietra e arco di scarico in conci di pietra al di sopra; sopra di esse due finestre con architrave ligneo e grata, sulla destra grande finestra vetrata.
Sul fronte Sud sono presenti un portone ligneo con arco in conci di pietra tufacea, una grande finestra vetrata fino a terra con grata ed una porta lignea.
Sul fronte verso valle, tra le due coperture, sono state ricavate due finestre vetrate con grata e pilastro in legno in mezzo.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
La particella si addossa al rudere della particella n. 103.
Piastrella in ceramica con storia della baita e della borgata su fronte Sud.

Stato di conservazione:
Ottimo.
L'edificio è stato restaurato con cura, mantenendo un aspetto consono alla tradizione tipologica-costruttiva locale, in questo caso gli interventi necessari al passaggio alla destinazione residenziale ben si coniugano con le necessità di un restauro conservativo, tranne per l'uso sporadico di malte cementizie.

Schedatore: *Filippo Ghilardini*	Data: 14/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 100

N° Scheda: 72

Prospetto Sud.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Sud - Ovest verso valle.

Prospetto Nord - Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla destra la p. n. 66, sulla sinistra la p. n. 177.

Immagini di dettaglio

Dettaglio della muratura restaurata, due archi in conci di pietra, in alto a destra losa con incisione.

Fronte Nord - Est, dettaglio della muratura parzialmente rinzaffata, manto in lose e inferiate metalliche.

Comune: *Oulx*	Dati Catastali: *F. n° 27, p. 101*	N° scheda: 73
Località: *Monfol*		Quota: *1666 m*
Denominazione: *Moufò*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Residenziale*	Piani: 2+1

Murature esterne:
L'edificio è stato restaurato recentemente, la finitura esterna della muratura è in pietra con giunto arretrato e non visibile, probabilmente legata ad una struttura interna di altro tipo. Sui fronti Nord - Est e Nord - Ovest è presente un leggero rinzaffo con malta di calce e terriccio.
In facciata è presente una piattaforma in legno per accedere all'ingresso.

Copertura:
La copertura della particella è costituita da una delle due falde di un tetto realizzato con orditura lignea e manto in lose.

Aperture e serramenti:
I serramenti sono in legno con spesse grate e vetri nel caso elle finestre. Le aperture hanno architrave in pietra, a parte il portone ed una finestrelle su fronte Sud - Est, che presentano archi in conci di pietra.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
La particella si addossa alla n. 177.
L'edificio dispone di un piano interrato presumibilmente adibito a garage, con relativa rampa di accesso e portone ligneo.
Recente losa con incisione "R.D. 1997".

Stato di conservazione:
Ottimo.
L'intervento di restauro non risulta particolarmente contrastante con il contesto storico-costruttivo locale.

Schedatore: *Filippo Ghilardini*	Data: 07/06/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 101

N° Scheda: 73

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Sud - Est, vista ingresso garage.

Prospetto Nord - Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, prospetto Sud - Ovest.

Immagini di dettaglio

Vista dell'interno della parete Sud - Ovest, si notano in particolare la lunga trave inserita nella muratura ed i grossi travi intagliati, dell'originaria orditura lignea del tetto.

Dettaglio dell'incisione su pietra con data 1699 presente sul fronte strada.

Comune: *Oulx*	Dati Catastali: *F. n° 27, p. 102*	N° scheda: 74
Località: *Monfol*		Quota: *1666 m*
Denominazione: *Moufò*		

In borgata		Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Agro - Pastorale*	Piani: 2

Murature esterne:
Muratura in pietra parzialmente legata con malta di calce, sono presenti lunghe travi in legno inserite all'interno della muratura stessa.

Copertura:
La copertura è collassata all'interno dell'edificio, si notano in particolare gli enormi travi in legno; si presume fosse realizzata con orditura lignea e manto in lose.

Aperture e serramenti:
Sono visibili sul fronte Est quattro aperture, di cui due presentano arco in conci di pietra, ed una architrave in pietra e grata in ferro. Il portone più a destra aveva un arco in conci di pietra ora collassato, rimane l'architrave ligneo verso l'interno dell'edificio ed il portone, anche ligneo.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
Su una pietra presente sul prospetto Nord è presente la data 1699 incisa su pietra, è una testimonianza di particolare interesse in quanto una delle date più antiche riscontrate.

Stato di conservazione:
Rudere.

Schedatore: *Filippo Ghilardini*	Data: 14/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 102

N° Scheda: 74

Prospetto Sud - Ovest.

Prospetto Sud - Est.

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Nord - Ovest, vista dalla strada.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

Immagine dell'edificio contestualizzato

Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla sinistra la p. n. 100, sulla destra la p. n. 99.

Immagini di dettaglio

Trave in legno inserito nella muratura, superficie di sacrificio in cemento sulla sommità della muratura, sulla destra finestra strombata.

Fronte Nord - Ovest, dettaglio del contrafforte in c.a. e finestra strombata con architrave in pietra.

Comune:	Dati Catastali:	N° scheda:
Oulx	*F. n° 27, p. 103*	75
Località: *Monfol*		Quota: *1666 m*
Denominazione: *Moufò*		

In borgata	X	Cresta o crinale	
Isolata		A mezzacosta	X

Destinazione d'uso: *Agro - Pastorale*

Piani: 2

Murature esterne:
Muratura in pietra parzialmente legata con malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce sulla parete Sud - Est.
Lo spigolo Ovest è completamente costituito da un contrafforte in calcestruzzo armato.

Copertura:
La copertura è collassata, si deduce dai resti murari che fosse a due falde con orditura lignea e manto in lose.

Aperture e serramenti:
Sono visibili solo due finestre strombate, con cornice lignea e architrave in pietra.

Osservazioni, elementi storici o singolari:
La particella si addossa alla p. n. 100.
E' stata realizzata una superficie di sacrificio in cemento a copertura della sommità dei resti murari.
Travi in legno all'interno della muratura.

Stato di conservazione:
Rudere.

Schedatore:	Data:
Filippo Ghilardini	14/10/2010

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Oulx - Località Monfol - C.T. Fg. 27 n. 103

N° Scheda: 75

Prospetto Nord - Est.

Prospetto Nord - Est, lato destro.

Prospetto Nord - Ovest.

Prospetto Sud - Est, su stradina della borgata.