

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Vista dell'edificio da valle, procedendo dal sentiero n°2.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Fronte Sud, dettaglio dell'apertura tamponata, con architrave ligneo al di sotto del colmo. Sulla sinistra la targa dell'Ente Parco.



Le travi del solaio che fuoriescono dalla muratura, architrave ligneo del portone e sulla sinistra targa della Società Reale Assicurazione Incendi.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 29, p. 8</i>	N° SCHEDA: 91
LOCALITÀ: <i>Buissonière</i>		QUOTA: <i>1309 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>la Bouysounhé(r)a</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra parzialmente legata con malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce sulla parte destra del prospetto Sud.
 E' visibile un'ampia fessura verticale sul fronte Nord. Sui fronti Est ed Ovest sono visibili le testate dei travi del soffitto, le quali forano la muratura.
 Su fronte Sud sono presenti travi in legno al di sotto del trave di colmo, le quali fungevano anche da architrave per un'apertura ora tamponata.*

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
*Due portoni, di cui uno ligneo a due ante, con architrave in legno ed una feritoia con architrave in pietra.
 Su fronte Sud è visibile la traccia di un'apertura ora tamponata con pietre a secco.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*Travi del soffitto che attraversano la muratura e sono visibili dall'esterno.
 Targa metallica della Società Reale Assicurazione Incendi su trave dormiente del fronte Nord.
 Asse in legno con scritta "Buissoniere m.1309" posizionata dall'Ente Parco.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 30/07/2010
--	---------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

Comune di Salbertrand - Località Buissonière - C.T. Fg. 29 n. 8

N° Scheda:
91




Prospetto Ovest.



Prospetto Est.



Prospetto Sud.



Prospetto Nord.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Vista del rudere procedendo sul sentiero per La Gorge.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Sulla sinistra imposta di arco in conci di pietra, sulla destra piccola apertura per l'aerazione, con architrave in pietra.



Muratura a secco e piccola apertura per l'aerazione, con architrave in pietra.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 24, p. 94</i>	N° SCHEDA: <i>92</i>
LOCALITÀ: <i>Buriou</i>		QUOTA: <i>1070 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>lou Bourioú</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: -	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco e muratura legata con malta di calce.

COPERTURA:
La copertura non è presente.

APERTURE E SERRAMENTI:
*Si notano piccole aperture per la ventilazione, con architrave in pietra.
E' presente l'imposta destra di ciò che era un arco in conci di pietra.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Il rudere si trova a monte del sentiero per La Gorge.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>05/08/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Buriou - C.T. Fg. 24 n. 94**

N° Scheda:
92



Vista dal sentiero.



Vista della parte interna della parete.



Dettaglio dello spigolo conservatosi.



Porzioni di muratura a monte.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da monte del complesso di edifici più a valle.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Fronte su sentiero G.T.A., dettaglio di architrave ligneo e apertura per l'aerazione tamponata.



Vista laterale del fronte verso valle, si noti la grande lacuna di muratura sulla destra.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 30, p. 173</i>	N° SCHEDA: <i>93</i>
LOCALITÀ: <i>Case Berge</i>		QUOTA: <i>1551 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>la Bèrzza</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	
ISOLATA		A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
La particella si compone di due blocchi, uno di grandi dimensioni verso Ovest ed uno più piccolo ad est. Muratura in pietra legata con malta di calce, leggero rinzaffo con malta di calce e terriccio su piccole porzioni di muratura. Grandi lacune nella muratura in corrispondenza della parete Est e della parete Nord - Est.

COPERTURA:
La copertura è crollata, dai resti murari si presume che fosse costituita, quantomeno per il blocco Ovest, da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Grossi travi in legno su fronte valle, a sostegno del colmo ora assente.

APERTURE E SERRAMENTI:
Tre aperture per porte, di cui due conservano architrave ligneo. Finestre con architrave pietra, di cui una verso valle con leggera grata in ferro.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella si compone di due blocchi, uno di grandi dimensioni verso Ovest ed uno più piccolo ad est. Da notare le grandi dimensioni del blocco Ovest, la cui facciata verso valle supera l'altezza di 6m. L'edificio risulta essere bruciato attorno al 1982. Scritta dipinta su spigolo Sud su sfondo bianco e contorno rosso "C.Berge 1551 m".

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>22/06/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Case Berge - C.T. Fg. 30 n. 173**

N° Scheda:
93



Prospetto Nord - Est, lato destro. In dettaglio il lato sinistro.



Prospetto Nord - Ovest verso valle.



Prospetto Sud - Ovest su sentiero G.T.A. lato sinistro, lato destro in dettaglio.



Prospetto Sud - Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da monte del complesso di edifici.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio dell'arco in conci di pietra sovrapposto ad architrave ligneo ed incisione con data 1788.



Dettaglio di finestra composta da quattro pietre, di cui i lati in blocchi squadrati di tufo.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 30, p. 174</i>	N° SCHEDA: <i>94</i>
LOCALITÀ: <i>Case Berge</i>		QUOTA: <i>1551 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>la Bèrzza</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra legata con malta di calce.
Grave fessura verticale su fronte Nord - Est.*

COPERTURA:
La copertura è collassata, s presume fosse ad una falda con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
*Un'interessante porta con arco in conci di pietra e architrave ligneo protetto da tavola inchiodata allo stesso.
Una finestra i cui stipiti laterali sono costituiti da pietre tufacee.
Altre due piccole aperture, di cui una con architrave ligneo ed una con architrave in pietra.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*La particella si addossa per due lati alla p. n. 175.
Incisione su pietra, al di sopra dell'arco, con data 1788.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>22/06/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Case Berge - C.T. Fg. 30 n. 174**

N° Scheda:
94



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Nord - Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO




Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da monte del complesso centrale di edifici.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettagli odi portone con arco in conci di pietra, parzialmente tamponato con inserimento di porta ed architrave ligneo.



Dettaglio di finestra con architrave in pietra, telaio e grata in legno.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 30, p. 175</i>	N° SCHEDA: 95
LOCALITÀ: <i>Case Berge</i>		QUOTA: <i>1551 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>la Bèrzza</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
*Particella costituita da un complesso gruppo di edifici.
Muratura in pietra a secco ed in pietra legata con malta di calce. Leggero rinzaffo in malta di calce e terriccio su lacune porzioni dei fronti SUD - Ovest e Sud - Est.
Gravi collassi e lacune nella muratura.*

COPERTURA:
Le coperture sono collassate, dai resti si deduce che fossero costituite da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
*Su fronte Sud - Ovest è presente un portone con arco in conci di pietra, parzialmente tamponato e dal quale è stata ricavata una porta con architrave ligneo. Sullo stesso fronte vi è una finestra con architrave in pietra, cornice in legno e grata in legno. Sul fronte Sud - Est monte, si nota l'imposta sinistra di un arco in conci di pietra.
Piccole aperture sparse, con architrave in pietra, utilizzate per l'aerazione.
Una porta ed una finestra con architrave ligneo, prive di serramento, su fronte Sud - Ovest.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*Alla particella si addossa la p. n. 174 su fronte verso valle.
Edificio bruciato a causa di un incendio nel 1982, come per altro gli altri del gruppo di ruderi.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Rudere.
Il complesso di edifici è molto ampio e ricco di interessanti testimonianze della tradizione costruttiva locale.*


SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 22/06/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Case Berge - C.T. Fg. 30 n. 175**

N° Scheda:
95



Prospetto Nord - Ovest, lato destro. In dettaglio il lato sinistro.



Prospetto Nord - Est. In dettaglio il prospetto Sud - Est a monte.



Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Sud - Ovest. In dettaglio il prospetto Sud - Est a valle.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da monte del complesso centrale di edifici.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Arco in conci di pietra e doppio architrave ligneo. In dettaglio la vista dall'interno.



Dettaglio delle aperture sul fronte verso valle, prive di serramento ma dotate di grate in ferro. La finestra di destra presenta una strombatura sul lato superiore.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 30, p. 176</i>	N° SCHEDA: 96
LOCALITÀ: <i>Case Berge</i>		QUOTA: <i>1551 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>la Bèrzza</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra legata con malta di calce, leggero rinzafo con malta di calce e terriccio sui fronti Nord - Ovest e Sud - Est.
Gravi collassi e lacune di muratura in corrispondenza del prospetto Sud e dello spigolo Ovest.*

COPERTURA:
La copertura è collassata, dai resti murari si intuisce che fosse costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
*Grande apertura priva di serramenti su fronte sentiero.
Due finestre con architrave in pietra, prive di serramento e dotate di leggere grate metalliche su fronte Nord - Ovest.
All'interno della muratura si nota un grande arco in conci di pietra, con tamponamento e doppio architrave ligneo.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*La particella fa parte di un unico edificio insieme alla p. n. 177.
L'edificio si affaccia verso monte al sentiero G.T.A, sul cui fronte è apposta la regolare segnaletica sentieristica e la targa in legno del Parco, con scritta "Case Berge m. 1551".
All'interno Grande arco in conci di pietra, con tamponamento e doppio architrave ligneo.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Rudere.
Il complesso di edifici è ricco di interessanti testimonianze della tradizione costruttiva locale.*

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 22/06/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Case Berge - C.T. Fg. 30 n. 176**

N° Scheda:
96



Prospetto Sud.



Prospetto Nord - Ovest verso valle. Fotocomposizione.



Prospetto Sud - Est su sentiero G.T.A., lato sinistro.



Prospetto Sud - Est su sentiero G.T.A., lato destro.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da monte del complesso di edifici a monte.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio delle aperture e della tessitura muraria del fronte Nord - Est verso valle.



Dettaglio delle aperture tamponate, di cui una solo in parte, del fronte Nord - Ovest. In basso a destra il portone in legno, e a perno in legno, a due ante.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 30, p. 177</i>	N° SCHEDA: <i>97</i>
LOCALITÀ: <i>Case Berge</i>		QUOTA: <i>1551 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>la Bèrzha</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce, leggero rinzafo con malta di calce sulla parte inferiore.

COPERTURA:
La copertura è collassata, dai resti murari si intuisce che fosse costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Portone in legno su fronte sentiero, con architrave ligneo, numerose aperture tamponate, di cui una solo parzialmente, su fronte Nord - Ovest, due finestre su fronte verso valle con architrave in pietra e prive di serramento, una con architrave in legno.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*La particella fa parte di un unico edificio insieme alla p. n. 176.
L'edificio si affaccia verso monte al sentiero G.T.A, sul cui fronte è apposta la regolare segnaletica sentieristica e la targa in legno del Parco, con scritta "Case Berge m. 1551".*

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>22/06/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Case Berge - C.T. Fg. 30 n. 177**


N° Scheda:
97



Prospetto Sud - Est su sentiero G.T.A.



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Nord - Est verso valle.



Vista dall'interno del perimetro murario, in primo piano la p. n. 176.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, prospetto sud - est.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Incisione su pietra recante la data 1899, tra due porte, sul confine con la particella n. 261.



La copertura si presenta in condizioni precarie, con teli e blocchi allo scopo di evitare temporaneamente infiltrazioni d'acqua, a causa di lacune nel manto di copertura in lose.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 28, p. 259</i>	N° SCHEDA: 98
LOCALITÀ: <i>Case Crot</i>		QUOTA: <i>1324 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Cró</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinforzo con malta di calce sulla parte inferiore.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Il manto in lose sembra danneggiato e presenta lacune coperte con teli.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono presenti due portoni, entrambi lignei e sul prospetto sud - est, di cui il più piccolo con arco in pietra ed il più grande con architrave ligneo.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Incisione su pietra recante la data 1899. La particella fa parte di un edificio unico, con ai lati le particelle 260 e 261.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Discreto. Le pareti ed i serramenti sono in buono stato, il manto di copertura in pessimo stato.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 30/07/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Case Crot - C.T. Fg. 28 n. 259**

N° Scheda:
98




Prospetto Sud - Est, lato sinistro.



Prospetto Sud - Est, lato destro.



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Nord - Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, prospetto sud - est.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Particolare della copertura recentemente adeguata, con inserimento di tavolato e lamiera grecata.



Particolare delle aperture e dei serramenti. Le ante sono rivestire in legno ma con struttura metallica. Le nuove aperture sono state tamponate con malta grigia particolarmente visibile; è stato conservato l'arco di scarico in pietra. E' stato riproposto l'architrave in legno.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 28, p. 260</i>	N° SCHEDA: <i>99</i>
LOCALITÀ: <i>Case Crot</i>		QUOTA: <i>1324 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Cró</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra con malta di calce in sottosquadro, sono state intonacate le aree circostanti le aperture, a seguito di un intervento edilizio sulle stesse.

COPERTURA:
La copertura è stata recentemente rinnovata, ha struttura lignea a due falde, con manto in lose. Da notare la presenza di lamiera grecata al di sotto del manto di copertura.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono presenti un portone, due finestre ed una porta finestra, tutti moderni rivestiti in legno con cardini e struttura metallici, dipinti.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
L'edificio è stato oggetto di ristrutturazione nel 1993, per quanto riguarda le murature, gli infissi e la copertura. Sembra in fase di completamento un intervento sul lato sud - ovest. Al proprietario dell'edificio appartiene anche la struttura in legno prospiciente l'edificio, a scopo di legnaia.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.
L'edificio è stato restaurato recentemente, con particolare attenzione al perimetro murario ed all'arco di scarico in muratura sovrastante l'ingresso, meno attento il punto di contatto tra pareti e aperture.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>30/07/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Case Crot - C.T. Fg. 28 n. 260**

N° Scheda:
99



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Sud - Ovest, dettaglio copertura e comignoli.


SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, prospetto sud - est

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Fessure nella parete muraria Sud - Est.



La copertura si presenta in condizioni precarie, con teli e blocchi allo scopo di evitare temporaneamente infiltrazioni d'acqua, a causa di lacune nel manto di copertura in lose.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 28, p. 261</i>	N° SCHEDA: 100
LOCALITÀ: <i>Case Crot</i>		QUOTA: <i>1324 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Cró</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra con malta di calce, è presente un rinzafo parziale con malta di calce la facciata sud - est e quasi totale, con intonaco, sulla facciata Nord - Est. Sulla parete Sud - Est sono visibili profonde fessure.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Il manto in lose sembra danneggiato e presenta lacune coperte con teli.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono presenti un portone con architrave, entrambe lignei ed una finestra con grata metallica sul lato Sud - Est. Sul lato Nord - Est sono presenti tre aperture, di cui una con grata metallica e le alte tamponate provvisoriamente.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*Adiacente alla parete Nord - Ovest è presente un "crotin".
Tra le due porte è visibile un'incisione su pietra recante la data 1899.
In corrispondenza dello spigolo destro del prospetto Nord-Est, è presente un'incisione su pietra recante la data 1864.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Mediocre.
La parete sud - est presenta profonde fessure, la copertura è lacunosa ed i serramenti delle finestre sono mancanti.*

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 30/07/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Case Crot - C.T. Fg. 28 n. 261**

N° Scheda:
100




Prospetto Sud - Est.



Prospetto Nord - Est.



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Nord - Ovest, dettaglio del "Crotin".

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Incisione su pietra recante la data 1864, presente sull'architrave del portone Nord.



La copertura si presenta in condizioni discrete, coperta di vegetazione ma non sono visibili grosse mancanze nel manto in lose.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 29, p. 64</i>	N° SCHEDA: <i>101</i>
LOCALITÀ: <i>Casa Etanche</i>		QUOTA: <i>1512 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>la Mizoun 'd Itánsha</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra con malta di calce, rinzaffo con malta di calce su tutte le pareti tranne quella esposta a Nord. E' visibile una fessura a 45° sulla parete Est.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono presenti due portoni lignei sulle pareti Nord e Sud, il primo con architrave in pietra ed il secondo con architrave ligneo. Sulla parete Est sono presenti quattro piccole aperture senza serramento ed una finestra più grande chiusa in parte da un'anta in legno.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*E' visibile, nella parete Nord, un'incisione sull'architrave del portone, un'incisione recante la data 1864.
Sulla parete Est è leggibile un'incisione su pietra recante le lettere J^oA.
Da notare la disposizione molto accurata e regolare del pietrame costituente la muratura, in particolare per quanto riguarda i cantoni.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Buono.
Nonostante l'edificio paia inutilizzato da anni, è in buone condizioni in ogni sua parte.
E' visibile una fessura 45° sulla parete Est.*

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>30/07/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Casa Etanche - C.T. Fg. 29 n. 64**

N° Scheda:
101



Prospetto Est.



Prospetto Nord.



Prospetto Ovest.



Prospetto Sud.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO




Immagine dell'edificio contestualizzato, lato Est.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Incisione con data 1817 ed arco in conci di pietra.



Dettaglio della porta con architrave in pietra ad Est e dell'incisione recante la scritta "CHJA ° 1818".

COMUNE: Salbertrand	DATI CATASTALI: F. n° 30, p. 121	N° SCHEDA: 102
LOCALITÀ: Grange d'Himbert		QUOTA: 1394 m
DENOMINAZIONE: Granzh d'Imbè		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: Agro - Pastorale		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
La muratura esterna è in pietra con malta, piccole porzioni in prossimità delle aperture sono rinzaffate. Sono visibili delle fessure sul prospetto Sud. Sono presenti e visibili diverse buche pontai. La partecella fa parte di un unico edificio insieme alla 122.

COPERTURA:
La copertura è assente, dai resti murari si può presumere che fosse con orditura lignea.

APERTURE E SERRAMENTI:
E' presente una porta con architrave in pietra sul lato Est, un portone, una finestra con arco in conci di pietra ed una finestra tamponata sul lato Sud e quattro finestre sul lato Ovest, di cui due con architrave ligneo e due con architrave in pietra. Nessuna delle aperture presenta serramenti, tranne due finestre delle grate in ferro.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
E' visibile un'incisione su pietra recante la scritta CHJA ° 1818 a fianco della porta sul prospetto Est. E' presente un'incisione su pietra recante la data 1817 a sinistra della finestra del prospetto Sud. Di particolare interesse il portale Sud, con arco in conci di pietra.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.
L'edificio non presenta copertura e i serramenti sono assenti, all'interno la vegetazione è rigogliosa, cresce addirittura un albero.

SCHEDATORE: Filippo Ghilardini	DATA: 22/07/2010
-----------------------------------	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Grange d'Himbert - C.T. Fg. 30 n. 121**


N° Scheda:
102



Prospecto Ovest



Prospecto Sud



Prospecto Est



Vista di scorcio del lato Est

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Porzione del prospetto Ovest.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Interno dell'edificio, si nota abbondante vegetazione infestante architrave sul lato interno del portone.



Dettaglio di uno dei due archi con conci in pietra del fronte Ovest.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 30 p. 122</i>	N° SCHEDA: <i>103</i>
LOCALITÀ: <i>Grange d'Himbert</i>		QUOTA: <i>1394 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>Granzh d'Imbè</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
La muratura esterna è in pietra con malta, piccole porzioni in prossimità delle aperture sono rinzaffate. La particella fa parte di un unico edificio insieme alla 121.

COPERTURA:
La copertura è assente, dai resti murari si può presumere che fosse ad una falda con orditura lignea. Il blocco Nord presenta una copertura ad una falda con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sul lato rivolto a valle sono presenti due portoni, entrambi con arco in conci di pietra, una porta con serramento ligneo e cinque finestre, di cui tre con architrave litico e due in legno. A parte la porta in legno e una finestrella con grata in ferro non sono presenti serramenti. Il prospetto Est presenta un'unica porta.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Incisione su pietra recante la scritta "1818 JA" sul lato Est del blocco Nord. E' presente la targa del Parco sul fronte Nord, recante la scritta "Grange d'Himbert m.1394".

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.
Ad eccezione del piccolo blocco Nord, che sembra essere ancora utilizzato come magazzino ed ha una porta e il tetto in discreto stato, il resto dell'edificio non presenta copertura ne serramenti ed è allo stato di rudere, con notevole vegetazione infestante all'interno.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>22/07/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Grange d'Himbert - C.T. Fg. 30 n. 122**

N° Scheda:
103



Prospetto Ovest, parte Nord.



Prospetto Ovest, parte Sud.



Prospetto Nord.



Prospetto Ovest.



Prospetto Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dei ruderi delle particelle n.82 e n.83.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



La parete muraria si addossa a rocce preesistenti.



Muratura in pietra a secco addossata alla roccia.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 25 p. 82 - 83</i>	N° SCHEDA: <i>104- 105</i>
LOCALITÀ: <i>Pietragrossa</i>		QUOTA: <i>1190 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>la Pè(r)a Grósa</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco addossate a massi di roccia. Le murature rimanenti non superano i 2 metri di altezza.

COPERTURA:
Del tutto assente.

APERTURE E SERRAMENTI:
Assenti.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Le murature sono addossate alle rocce, le quali in parte definivano il perimetro degli edifici.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Ruderi.


SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>19/08/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbetrand - Località Pietragrossa - C.T. Fg. 25 n. 82-83**

N° Scheda:
104 - 105



Vista del rudere a valle.



Vista del rudere a monte.



Vista del rudere, muro in pietra a secco addossato alla roccia.



Vegetazione infestante all'interno del perimetro murario.