


SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da Sud - Est.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Vista interna della facciata, trave di irrigidimento, buche pontai e feritoia verso valle.



Cantoni costituiti da grosse pietre in facciata e nello spigolo Ovest.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 26 p. 223</i>	N° SCHEDA: 106
LOCALITÀ: <i>Casa Pineis</i>		QUOTA: 1346 m
DENOMINAZIONE: <i>ël Pinéi dou Bou(v)é / dou Réi</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 1	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra, in parte con malta ed in parte a secco. L'unica parete conservatasi è quella verso valle, mentre verso monte rimane la porzione contro-terra e delle altre solo piccole parti.

COPERTURA:
La copertura è collassata, alcune lose del manto sono riscontrabili all'interno del perimetro murario.

APERTURE E SERRAMENTI:
E' presente una piccola feritoia rivolta verso valle.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Realizzati con particolare cura i cantoni, con grandi pietre ancora ben visibili. All'interno della parete verso valle è visibile un trave in legno, parzialmente bruciata, posizionata allo scopo di irrigidire la parete stessa. All'interno ed all'esterno di tale parete sono visibili numerose buche pontai.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 22/07/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Casa Pineis - C.T. Fg. 26 n. 223**


N° Scheda:
106



Prospetto X



Prospetto Ovest.



Prospetto Est.



Muro contro-terra verso monte, vista dall'interno del perimetro.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista verso monte.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Portone in legno e dissesto della parete muraria.



Rispetto alla particella adiacente la copertura sembra in discrete condizioni. Notare la grossa roccia posizionata in corrispondenza dello spigolo superiore.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 29, p. 23</i>	N° SCHEDA: <i>107</i>
LOCALITÀ: <i>Quin</i>		QUOTA: <i>1382 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Couìn</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra con malta di calce. Il prospetto Sud - Ovest presenta un evidente stato fessurativo. La particella fa parte di un unico edificio insieme alla n.24.

COPERTURA:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Il prospetto verso valle presenta una porta con serramento ligneo ed una finestra, entrambe con architrave ligneo. Sul prospetto Sud - Ovest si trova un ampio portone con architrave in legno e serramento a due ante, sempre in legno.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Particolare cura nella disposizione delle pietre nei cantoni. Stato fessurativo preoccupante in alcune parti.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>30/07/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Quin - C.T. Fg. 29 n. 23**

N° Scheda:
107



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Nord - Est.



Prospetto Sud - Ovest.



Vista verso monte dal sentiero.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine della particella da monte.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Vista delle aperture con architrave in legno e trave sulla parete muraria.



Vista dall'interno, le pareti presentano delle travi in legno disposte orizzontalmente al fine di irrigidire la struttura muraria. La copertura risulta collassata e le pareti pericolanti.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 29, p. 24</i>	N° SCHEDA: <i>108</i>
LOCALITÀ: <i>Quin</i>		QUOTA: <i>1382 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Couìn</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra con malta di calce, sulla parete Sud - Ovest è presente un rinzafo con malta di calce. Da notare che le pareti sono irrigidite con grossi travi in legno. La parete verso monte è parzialmente costituita dalla roccia stessa del versante. Lo stato in cui si presentano le pareti è di grave danneggiamento, parzialmente crollate e pericolanti. La particella fa parte di un unico edificio con la n.23.

COPERTURA:
La copertura è collassata, dai resti murari si presume che fosse a due falde con orditura lignea.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sul fronte Sud - Ovest sono presenti due finestre, di cui una con grata in ferro, e due porte entrambe con architrave ligneo.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Da notare che le pareti, tranne quella addossata alla particella n.23, sono sormontate da grandi travi in legno, disposti allo scopo di irrigidire la struttura.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>30/07/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Quin - C.T. Fg. 29 n. 24**


N° Scheda:
108



Prospetto Nord - Est.



Prospetto Sud - Ovest.



Vista da monte.



Vista da monte.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine del rudere, adiacente alle particelle n.23 e n.24.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Porzione di rudere nei pressi delle particelle n.23 e n.24.



Le pietre a secco si sovrappongono alla roccia del versante, l'edificio era probabilmente un semplice "crotin".

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 29, p. 25</i>	N° SCHEDA: 109
LOCALITÀ: <i>Quin</i>		QUOTA: <i>1382 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Couìn</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 1	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco, in parte sovrapposta alla roccia del versante. Non rimangono che poche pietre, il perimetro è difficilmente riscontrabile.

COPERTURA:
La copertura è assente.

APERTURE E SERRAMENTI:
Non riscontrabili.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Dell'edificio non rimane che un ammasso di pietre, in parte ancora sovrapposte.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 30/07/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Quin - C.T. Fg. 29 n. 25**

N° Scheda:
109



Vista da Nord.



Vista da Est.



Vista da valle.



Vista da Sud.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO




Immagine del rudere contestualizzato, da valle. A sinistra il sentiero n.2 ed il bivio per Etanche.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Vista verso Nord ed il sentiero n.2.



Vista dell-interno della parete Sud del rudere.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 29, p. 45</i>	N° SCHEDA: 110
LOCALITÀ: <i>Etanche</i>		QUOTA: <i>1500 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Sezà du Couìn</i>		

IN BORGATA		CRESTA O CRINALE	
ISOLATA	X	A MEZZACOSTA	X
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 1	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco, parzialmente visibile. Non superano i 2 m all'interno e 1m dall'esterno.

COPERTURA:
Assente.

APERTURE E SERRAMENTI:
E' visibile un'apertura sul fronte verso valle.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Il rudere si trova in prossimità dell'incrocio del sentiero n.2 e il sentiero per Etanche.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.


SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 30/07/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Etanche - C.T. Fg. 29 n. 45**


N° Scheda:
110




Vista da valle.



Vista laterale del rudere.



Vista verso sentiero n. 2.



Vista laterale del rudere.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dall'ingresso alla borgata. In primo piano p. n.48.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Muratura a secco e muratura legata con malta, fessurazione.



Architrave ligneo in corrispondenza dell'apertura.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 24, p. 44</i>	N° SCHEDA: <i>111</i>
LOCALITÀ: <i>Sapè di Salbertrand</i>		QUOTA: <i>1189 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Sapè 'd Sa(l)bëltrán</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra parzialmente legata con malta.

COPERTURA:
La copertura non è presente, dai resti murari si suppone fosse costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Varco di 60 cm verso Sud - Ovest.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella è inserita tra la n. 279 e la n. 47. La parete Nord - Est è contro terra.


STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>05/08/2010</i>
--	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

Comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 44


N° Scheda:
111



Dettaglio dell'apertura e del trave, vista da Sud - Ovest.



Vista da Nord - Est.



Vista da Sud - Ovest.



Vista da Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Vista della parete Nord - Ovest, sulla destra la particella n. 248.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Immagine della volta a botte in pietra, all'interno arco in conci di pietra.



Vista di una parete interna, dettaglio di una finestra con architrave in pietra e trave in legno inserita nella muratura.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 24, p. 47</i>	N° SCHEDA: 112
LOCALITÀ: <i>Sapè di Salbertrand</i>		QUOTA: <i>1189 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Sapè 'd Sa(l)bëltrán</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce. L'edificio presenta diversi dissesti strutturali e gravi fessurazioni verticali, in particolare nello spigolo Nord. In prossimità della particella n. 44 è presente una volta a botte in pietra, al cui livello d'estradosso si accede tramite una scala in pietra.

COPERTURA:
La copertura è collassata.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono presenti aperture per porte e finestre, con architravi lignei e in pietra. Sono visibili archi in conci di pietra. Nessuna apertura presenta serramenti.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Volta a botte in pietra, scala in pietra. La particella fa parte di un edificio unico insieme alla n. 248.


STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 05/08/2010
--	---------------------


RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

Comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 47

N° Scheda:
112




Prospetto Nord - Est.



Vista interna della parete principale, sulla sinistra la p. n. 248.



Vista da Ovest.



Vista dall'interno del perimetro, arco in conci di pietra.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da valle.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Arco in pietra intonacato e portone ligneo, fronte valle.



Graffito su intonaco recante a scritta " M 1911 G", finestrella con architrave in legno e targa della reale assicurazione.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 24, p. 48</i>	N° SCHEDA: 113
LOCALITÀ: <i>Sapè di Salbertrand</i>		QUOTA: <i>1189 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Sapè 'd Sa(l)bëltrán</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra con malta di calce, rinzafo in malta ed intonacatura di colore grigio. Il prospetto Sud - Ovest, in adiacenza con la particella n. 48 presenta inserti in calcestruzzo armato.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono presenti due portoni lignei a due ante, di cui uno con architrave ligneo ed uno con arco in conci di pietra intonacato. Su fronte verso valle sono presenti due finestre, una con architrave ligneo ed una con piattabanda in pietra.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
E' presente in facciata un graffito su intonaco recante a scritta " M 1911 G". La particella fa parte di un edificio unico insieme alle n. 49 e n. 280. Arco in conci di pietra su fronte valle.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Discreto.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 05/08/2010
--	---------------------


RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

Comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 48

N° Scheda:
113



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Sud - Ovest, notare gli inserti in c.a.



Prospetto Sud - Est, notare gli inserti in c.a.



Prospetto Nord - Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, prospetto Nord - Ovest.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio dell'arco in conci di pietra e al di sopra l'incisione su pietra recante la scritta "IF 1845 BE".



Dettaglio della scala in pietra e della piattabanda in conci di pietra presenti in facciata verso valle.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 24, p. 49</i>	N° SCHEDA: <i>114</i>
LOCALITÀ: <i>Sapè di Salbertrand</i>		QUOTA: <i>1189 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Sapè 'd Sa(l)bëltrán</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra con malta di calce.
La parete interna Nord, in condivisa con la particella n. 48, presenta inserti in calcestruzzo armato.
Sul fronte verso valle è presente una scala in muratura, costituita da blocchi in pietra.*

COPERTURA:
La copertura è collassata, dai resti murari si suppone fosse costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
*Due finestre ed una porta con architravi lignei, una finestra con piattabanda in pietra e portone d'ingresso in conci di pietra con architrave ligneo all'interno.
Nono sono presenti serramenti.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*Incisione su pietra al di sopra dell'arco in conci di pietra recante la scritta "IF 1845 BE".
La particella fa parte di un edificio unico insieme alle n. 48 e n. 280.
All'edificio appartiene un "crotin" interrato, ubicato sul lato vero monte.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>05/08/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 49**

N° Scheda:
114




Prospetto Nord - Ovest verso valle.



Prospetto Sud - Est, da monte.



Prospetto Sud - Ovest, parete condivisa con p. n. 280.



Prospetto Nord - Est, parete condivisa con p. n. 48.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO




Immagine dell'edificio contestualizzato, sullo sfondo la particella n. 47 - 248.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio dell'arco in conci di pietra presente sul fronte Nord, con sopra data 1833 e dissesto del manto di copertura.



Fronte Nord - Ovest, dettaglio di porta con arco di scarico e architrave ligneo e finestra con piattabanda in conci di pietra.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 24, p. 52</i>	N° SCHEDA: 115
LOCALITÀ: <i>Sapè di Salbertrand</i>		QUOTA: <i>1189 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Sapè 'd Sa(l)bëltrán</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	
ISOLATA		A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra con malta di calce, leggero rinforzo sul fronte Nord - Ovest.
Sono presenti un arco di scarico, un arco ed una piattabanda in conci di pietra.
L'edificio dispone di una parte interrata.*

COPERTURA:
*La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Si conserva parzialmente solo la falda rivolta a Nord, mentre l'altra è del tutto crollata.*

APERTURE E SERRAMENTI:
*Una porta con architrave e serramenti lignei e arco di scarico in conci di pietra, una finestra con piattabanda in conci di pietra ed un'apertura per portone in conci di pietra.
Al livello interrato è visibile un portone ligneo con architrave in legno.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*La particella è addossata alle n. 281 e n. 282.
Graffito su intonaco rotondo su portone con arco in conci recante scritta " II M 1833".*

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.


SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 05/08/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 52**


N° Scheda:
115




Prospetto Sud.



Prospetto Est.



Prospetto Ovest e porzione Nord.



Prospetto Nord.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, prospetto Nord - Ovest, sulla sinistra la p. n. 47.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Fronte Sud - Ovest, dettaglio del portale in conci di pietra.



Vista delle finestre dall'interno, da notare l'architrave in pietra e gli sguinci pronunciati, per ottimizzare l'illuminazione.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 24, p. 248</i>	N° SCHEDA: 116
LOCALITÀ: <i>Sapè di Salbertrand</i>		QUOTA: <i>1189 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Sapè 'd Sa(l)bëltrán</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce, parzialmente rinzaffata con malta di calce e terriccio verso l'interno.
E' visibile un grave dissesto strutturale in prossimità dello spigolo Ovest.

COPERTURA:
La copertura è collassata.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono presenti diverse aperture con architravi lignei ed in pietra.
Di particolare pregio il portale a Sud - Ovest, con arco in conci di pietra.
Nessuna apertura presenta serramenti.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Arco in conci di pietra su fronte Sud - Ovest.
La particella fa parte di un edificio unico insieme alla n. 47.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.


SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 05/08/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 248**


N° Scheda:
116




Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Sud - Ovest.



Spigolo Ovest.



Vista dello spigolo Ovest da monte.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dall'ingresso alla borgata. In primo piano p. n.48.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della copertura e finestrella con architrave ligneo.



Dettaglio della copertura e architrave ligneo.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 24, p. 279</i>	N° SCHEDA: <i>117</i>
LOCALITÀ: <i>Sapè di Salbertrand</i>		QUOTA: <i>1189 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Sapè 'd Sa(l)bëltrán</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco.

COPERTURA:
La copertura è costituita da una falda realizzata con orditura lignea e manto in lose. Il manto in lose sembra danneggiato.

APERTURE E SERRAMENTI:
Una porta con architrave ligneo ed una finestra verso la borgata, una fenditura verso valle. Tutte le aperture non presentano più serramenti.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*Costruzione in pietra a secco.
La particella si addossa alla n.44.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>05/08/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 279**

N° Scheda:
117



Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Nord - Est.



Vista da Sud - Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, prospetto Nord - Ovest.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio dell'arco e della piattabanda in conci di pietra, in alto a sinistra finestra con cornice in legno. In alto a destra incisione su pietra.



Vista all'interno del perimetro murario, sono visibili i resti bruciati dell'orditura lignea della copertura.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 24, p. 280</i>	N° SCHEDA: 118
LOCALITÀ: <i>Sapè di Salbertrand</i>		QUOTA: <i>1189 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Sapè 'd Sa(l)bëltrán</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce. E' presente all'interno del perimetro un arco in conci di pietra.

COPERTURA:
La copertura è collassata all'interno del perimetro edificato, dai resti murari si suppone fosse costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Finestre con piattabanda realizzata in conci di pietra al livello terreno e con architrave e cornice in legno al livello superiore. Portone con arco in conci di pietra sul fronte verso valle e architrave ligneo all'interno. Non sono presenti serramenti.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Incisione su pietra recante la scritta "IB 3 - 1833". La particella fa parte di un edificio unico insieme alle particelle n. 49 e n. 48.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere. Le pareti murarie sono tuttavia in buono stato.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 05/08/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 280**


N° Scheda:
118



Prospetto Nord - Ovest verso valle, raddrizzamento geometrico.



Prospetto Sud.



Prospetto Sud - Est, vista da monte.



Prospetto Nord - Est, parete condivisa con p. n. 49.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO




Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla destra la p. n. 282, in primo piano la p. n. 280.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio del fronte Nord, con tre aperture sormontate da archi in conci di pietra.



Dettaglio del grosso trave di colmo, che è ancora in posizione nonostante il collasso del resto della copertura.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 24, p. 281</i>	N° SCHEDA: <i>119</i>
LOCALITÀ: <i>Sapè di Salbertrand</i>		QUOTA: <i>1189 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Sapè 'd Sa(l)bëltrán</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce. La parete Nord - Ovest presenta un grave dissesto statico, con fessurazione verticale, distacco i parti e muro fuori piombo. Sul fronte Nord, anch'esso molto fessurato, sono presenti tre aperture, di cui una tamponata, con archi in conci di pietra.

COPERTURA:
La copertura è collassata all'interno del perimetro edificato, dai resti murari si suppone fosse costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Sembra essere ancora in posizione il trave di colmo.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sul fronte Nord sono presenti tre aperture, di cui una tamponata, con archi in conci di pietra, due di essi presentano portoni lignei a due ante.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella fa parte di un edificio unico insieme alla n. 282, a monte delle quali vi è la n. 52. Archi in conci di pietre, gravi dissesti alle pareti.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>05/08/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 281**

N° Scheda:
119



Prospetto Ovest.



Spigolo Est.



Prospetto Nord.



Prospetto Nord.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla sinistra la p. n. 281, in primo piano la p. n. 280.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio dell'apertura con arco in conci di pietra tamponata, fronte Nord - Ovest.



Dettaglio della copertura, il grosso trave di colmo è ancora in posizione nonostante il resto della copertura sia collassata.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 24, p. 282</i>	N° SCHEDA: 120
LOCALITÀ: <i>Sapè di Salbertrand</i>		QUOTA: <i>1189 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Sapè 'd Sa(l)bëltrán</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce. Sul fronte Nord - Ovest è presente un'apertura con arco in conci di pietra tamponata e rinzaffata con malta. La parete Nord - Ovest presenta un grave dissesto statico, con fessurazione verticale, distacco i parti e muro fuori piombo.

COPERTURA:
La copertura è collassata all'interno del perimetro edificato, dai resti murari si suppone fosse costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Sembra essere ancora in posizione il trave di colmo.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sul fronte Nord - Ovest è presente un'apertura con arco in conci di pietra tamponata e rinzaffata con malta.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La particella fa parte di un edificio unico insieme alla n. 281, a monte delle quali vi è la n. 52. Archi in conci di pietre, gravi dissesti alle pareti.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.


SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 05/08/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Sapè di Salbertrand - C.T. Fg. 24 n. 282**

N° Scheda:
120



Prospetto Sud.



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Sud, dettaglio della copertura.



Prospetto Nord - Ovest, dettaglio dei dissesti.