

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine delle particelle da valle.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio della particella n.58, portone ed architrave lignei, con copertura in assito ligneo orizzontale.



Dettaglio della particella n.59, di cui sono ancora visibili porzioni di muratura in pietra a secco.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 28, p. 56-58-59</i>	N° SCHEDA: <i>121-123-124</i>
LOCALITÀ: <i>Sersaret</i>		QUOTA: <i>1488 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Sarzarèn</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	
ISOLATA		A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>1</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra parzialmente legata con malta.

COPERTURA:
L'unica particella che presenta copertura è la 58, con assito piano in legno.

APERTURE E SERRAMENTI:
E' presente un solo portone, ligneo con architrave in legno, nella particella 58.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Le tre particelle si presentano in stato di resti di edifici. La particella n.56 è adibita a parcheggio, la n.58 è un magazzino coperto, con terrazza al di sopra dello stesso, la numero 59 non ha funzione particolare ma sono visibili alcune murature perimetrali in pietra a secco.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere. Ad eccezione della particella centrale n.58, utilizzata a magazzino.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>11/08/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Sersaret - C.T. Fg. 28 n. 56-58-59**

N° Scheda:
121-123-124



Vista della particella n.58.



Vista delle particelle n.58 e n.56.



Vista delle particelle n.59 e n.58.



Vista delle particelle n.58 e n.56.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da valle.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio del manto di copertura in lose cementate.



Dettaglio di un serramenti metallico con ante rivestite in legno.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 28, p. 57</i>	N° SCHEDA: <i>122</i>
LOCALITÀ: <i>Sersaret</i>		QUOTA: <i>1488 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Sarzarèn</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra con malta, leggero rinzaffo in malta su alcune porzioni. In alcuni casi è stata utilizzata malta cementizia.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Il manto in lose è stato cementato con malta cementizia.

APERTURE E SERRAMENTI:
I serramenti sono metallici con in alcuni casi rivestimento ligneo. Sul fronte Nord sono riproposti architrave ligneo ed architrave in pietra per la porta e la finestra.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Addossati al fronte Ovest sono presenti due gabbiotti, uno in muratura ed uno in legno, entrambi con copertura ad una falda in scandole in legno. Il colmo esterno in pietra risulta troppo alto.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono.
L'edificio è in uno stato funzionale buono, è utilizzato e mantenuto regolarmente, ma i forti interventi operati ne stanno pregiudicando l'originalità. La cementazione del manto in lose può portare a gravi infiltrazioni d'acqua.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>11/08/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Sersaret - C.T. Fg. 28 n. 57**

N° Scheda:
122



Prospetto Nord - Est.



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Sud - Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da monte. Sulla sinistra la p. n. 258.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Trave in legno in facciata, copertura rinnovata e fessurazione sulla sinistra.



Copertura rinnovata, architravi lignei e aperture tamponate, parziale rinzaffo e sulla destra parte del tronco di un Olmo.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 28, p. 60</i>	N° SCHEDA: <i>125</i>
LOCALITÀ: <i>Sersaret</i>		QUOTA: <i>1488 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Sarzarèn</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	
ISOLATA		A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra parzialmente legata con malta. Alcune porzioni di parete presentano rinzaffo con malta di calce. Il fronte verso valle presenta una fessura verticale sul lato sinistro.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. La copertura sembra essere stata opera di un recente intervento di restauro, nel quale è stata utilizzata lamiera grecata al di sotto del manto in lose

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono presenti due portoni lignei con architrave ligneo sul fronte Nord, sugli altri fronti sono visibili architravi in legno, sotto i quali erano probabilmente presenti aperture, ora tamponate. Sul fronte verso valle sono presenti due feritoie.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
La copertura è stata recentemente restaurata, con inserimento di lamiera al di sotto del manto in lose. Tutte le parti in legno presentano una finitura lucida non appropriata. Sul fronte verso valle, all'altezza dell'imposta del timpano, è presente un grosso trave ligneo che ne copre l'intera larghezza, probabilmente allo scopo di distribuire meglio i carichi. In prossimità dello spigolo Sud - Est era presente un grosso Olmo, ora caduto, di cui resta parte del tronco. Sul fronte verso monte è stata applicata una croce con relativa struttura lignea, al di sotto della stessa è visibile un trave in legno inserito nella muratura.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>11/08/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Sersaret - C.T. Fg. 28 n. 60**

N° Scheda:
125



Prospetto Nord - Est.



Prospetto Nord- Ovest.



Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Sud - Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da valle.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio dei serramenti metallici e dell'intonaco verdino.



Dettaglio della copertura con orditura lignea e manto in lamiera.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 28, p. 62</i>	N° SCHEDA: 126
LOCALITÀ: <i>Sersaret</i>		QUOTA: <i>1488 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Sarzarèn</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
La struttura dell'edificio è in cemento armato, i paramenti esterni sono intonacati di colore bianco su tre lati e di colore verdino verso monte.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lamiera.

APERTURE E SERRAMENTI:
I serramenti sono metallici, alcuni con anta in legno ed alti completamente realizzati in metallo.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
L'edificio è scevro di qualsiasi elemento tipologico - caratteristico dell'architettura alpina tradizionale. E' probabilmente una realizzazione ex-novo appena precedente all'istituzione dell'ente parco.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.
Tuttavia l'edificio è scevro di qualsiasi elemento tipologico - caratteristico dell'architettura alpina tradizionale.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 11/08/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Sersaret - C.T. Fg. 28 n. 62**

N° Scheda:
126



Prospetto Nord - Est.



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Nord - Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista da monte. Sulla destra la p. n. 60.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Fronte verso monte, porta e finestra sostituiscono un'unica apertura precedente. Trave al di sotto del colmo.



Dettaglio della copertura restaurata, con travi nuovi e inserimento di lamiera grecata al di sotto del manto in lose. Dettaglio della muratura in pietra a secco e dei massi più grandi utilizzati nel cantone.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 28, p. 258</i>	N° SCHEDA: <i>127</i>
LOCALITÀ: <i>Sersaret</i>		QUOTA: <i>1488 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Sarzarèn</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	
ISOLATA		A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco, parzialmente rinzaffata con malta in piccole porzioni. Sul fronte verso monte e verso la particella n. 60.

COPERTURA:
La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. La copertura sembra essere stata opera di un recente intervento di restauro, nel quale è stata utilizzata lamiera grecata al di sotto del manto in lose

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono presenti due portoni lignei, due finestre ed una finestrelle. Sul fronte verso monte era presente una grande apertura, ora sostituita da una porta ed una finestra, testimoniata dal grosso architrave ligneo ancora visibile.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Di particolare pregio la muratura in pietra a secco ben conservata ed i grandi architravi lignei. Da notare l'inserimento verso monte di una trave in legno in corrispondenza dell'appoggio del colmo.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Buono.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>11/08/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Sersaret - C.T. Fg. 28 n. 258**

N° Scheda:
127



Prospetto Est.



Prospetto Nord.



Prospetto Sud.



Prospetto Ovest.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE GENERALE DELL'EDIFICIO



Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dal sentiero G.T.A.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Fronte verso valle, si notano numerose catene metalliche, testate di travi in legno fuoriuscire dalla muratura e finestra strombata con architrave ligneo.



Fronte verso monte, dettaglio delle catene metalliche e aggiunta di muratura in pietra con cemento in prossimità della copertura.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 47</i>	N° SCHEDA: 128
LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i>		QUOTA: 1771 m
DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra legata con malta di calce, leggero rinzafo con malta di calce su prospetto Nord - Ovest. Uso di malta cementizia su fronte Nord - Est verso monte e in prossimità del punto di contatto tra muratura e tetto.
 Sono visibili diverse catene metalliche per il consolidamento della scatola muraria.
 E' visibile una parete in c.a. nei pressi dell'ingresso al piano seminterrato.*

COPERTURA:
La copertura, ristrutturata e su due livelli, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Portoni e finestre lignee strombate con architrave in lego, le finestre più piccole presentano architravi in pietra.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*Testate di travi visibili nella muratura.
 Abbondante uso di catene metalliche per l'irrigidimento della struttura.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
Mediocre.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 22/06/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 47**


N° Scheda:
128



Prospetto Sud - Ovest.



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Sud - Est.



Prospetto Nord - Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DEL RUDERE CONTESTUALIZZATO



Immagine del rudere contestualizzato, a valle della parete il sentiero G.T.A.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio delle travi in legno inserite nella muratura, sia all'esterno che all'interno.



Dettaglio dei due tipi di muratura e dell'apertura con architrave ligneo.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 50</i>	N° SCHEDA: <i>129</i>
LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i>		QUOTA: <i>1771 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	
ISOLATA		A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>-</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce su fronte Nord, le altre pareti sono realizzate in pietra a secco.
Inserimento di travi in legno all'interno della muratura.

COPERTURA:
Assente.

APERTURE E SERRAMENTI:
Un'apertura strombata, con architrave ligneo, verso Nord.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Inserimento di travi all'interno della parete Nord.
La particella si addossa alla p . n. 51, per la quale funge da cortile.
Targa dell'Ente Parco con scritta "Montagne Seu m. 1771".

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>22/07/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 50**

N° Scheda:
129



Prospetto Ovest, verso valle.



Parete Ovest, vista dall'interno del perimetro murario.



Prospetto Nord, vista dall'interno del perimetro murario.



Prospetto Nord.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE GENERALE DELL'EDIFICIO



Immagine generale dell'edificio, fronte verso valle.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio delle travi in legno che fuoriescono dalla muratura. Si notino gli elementi in calcestruzzo, tinteggiati di bianco. Copertura originale.



Vista delle coperture, si notano fogli in alluminio tra le lose.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 51</i>	N° SCHEDA: 130
LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i>		QUOTA: <i>1771 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: 3	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra legata con malta di calce, in alcuni casi uso di malta cementizia, in particolare su fronte Ovest.
Inserimento di elementi in calcestruzzo, in particolare in prossimità delle aperture.
Balconi e balaustra lignea su fronte verso valle.*

COPERTURA:
*La copertura è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Sono stati inseriti fogli in alluminio nel manto di copertura.*

APERTURE E SERRAMENTI:
*Sono visibili scuri e porte in legno, con cardini metallici.
Finestre al piano terra con grate in ferro decorato.
Le aperture presentano architravi in legno ed alcune cornice in cemento colorata di bianco. Feritoia a Nord con architrave in pietra.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Travi in legno sporgenti.

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Buono.
L'edificio mantiene alcune caratteristiche tipologiche storiche (copertura e i tre dei quattro prospetti), tuttavia gli interventi edilizi per cambio di destinazione hanno inserito qualche elemento in contrasto con la tradizione architettonica locale.*


SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 22/06/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 51**

N° Scheda:
130



Prospetto Ovest verso valle.



Prospetto Nord.



Prospetto Sud.



Prospetto Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO




Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dallo slargo nei pressi del rifugio. Sulla sinistra la p. n. 64.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Parete Nord, si nota la finestra nuova, gli elementi lignei inseriti nella muratura e sulla sinistra la struttura seminterrata addossata all'edificio.



Fronte su strada, dettaglio di tettoia in legno e lose, pluviale metallico e finta cornice in legno della finestra.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 54</i>	N° SCHEDA: 131
LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i>		QUOTA: 1771 m
DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: 2	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra legata con malta di calce, inserimento di giunti e rinzaffi in malta cementizia. Su fronte Sud si notano un contrafforte rivestito in pietra e malta cementizia e tettoia in legno e manto in lose a protezione della porta d'ingresso. Inserimento di pilastrino in mattoni a sostegno del colmo su fronte Nord. Contrafforte in c.a. su spigolo Nord - Ovest. Il blocco Nord presenta il giunto muratura - tetto in laterizi intonacati a cemento. Su fronte Nord parte della muratura costituita da travi in legno. Al fonte Est è stata addossata una struttura in c.a. seminterrata.

COPERTURA:
La copertura, su due livelli, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.

APERTURE E SERRAMENTI:
Porte e finestre in legno, con architravi lignei e in pietra. Le finestre sono arretrate rispetto al filo esterno della muratura. Alcune finestre presentano cornice esterna in legno. Vetrate al di sotto della copertura su fronte Nord.

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Pluviali e gronde metalliche. Targa in legno su fronte strada con scritto "Giacosa". Contrafforti in c.a. Trave bruciata inserita nella parete Nord.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Discreto. Tuttavia alcuni elementi sono in contrasto con la tipologia tradizionale.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 21/06/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 54**

N° Scheda:
131



Prospetto Sud.



Prospetto Ovest.



Prospetto Nord.



Prospetto Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO




Immagine dell'edificio contestualizzato, vista dalla strada, sulla destra la p. n. 330, sulla sinistra la n.54.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio del fronte Ovest, travi inserite nella muratura e finestra lignea. Orditura lignea della copertura e gronda in legno con staffe metalliche.



Fronte Ovest, travi inserite nella muratura e dettaglio dell'incisione su architrave in legno con data 1797.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 55</i>	N° SCHEDA: 132
LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i>		QUOTA: 1771 m
DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: 3	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra a secco. Alcune parti dell'edificio, restaurate, presentano malta cementizia come legante, in particolare i prospetti laterali e la zona sommitale del fronte su strada.
Di particolare interesse l'inserimento di travi in legno nella muratura, visibili su tutti e tre i prospetti.*

COPERTURA:
La copertura, ristrutturata, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose. Pluviali in legno con staffe metalliche.

APERTURE E SERRAMENTI:
*Serramenti e scuri lignei con cardini metallici e architravi in legno. Feritoie al piano terra su fronte strada con architrave in pietra.
Si nota un'apertura tamponata con pietre e malta cementizia su fronte Est.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*Incisione su architrave in legno a Nord, con data 1797.
Travi in legno inserite nella muratura.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Ottimo
L'edificio ha subito interventi di restauro ma mantiene un aspetto coerente con la tipologia costruttiva locale.*

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: 21/06/2010
--	---------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 55**

N° Scheda:
132



Prospecto Sud su strada.



Prospecto Ovest.



Prospecto Ovest, vista da monte.



Prospecto Est.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine dell'edificio contestualizzato, sulla destra la p. n. 340.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Fronte Nord, dettaglio degli architravi in legno strombati. Serramenti lignei.



Incisione su pietra recante la data 1862 su spigolo Ovest.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 57</i>	N° SCHEDA: <i>133</i>
LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i>		QUOTA: <i>1771 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	
ISOLATA		A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Residenziale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra parzialmente legata con malta di calce e inserti in malta cementizia.
Travetto in legno al di sotto del trave di colmo.*

COPERTURA:
*La copertura, ricostruita, è costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Gronde in legno con staffe metalliche.*

APERTURE E SERRAMENTI:
*Porte e finestre con serramenti lignei ed architrave in legno, strombatura sugli architravi.
Feritoie con architrave in pietra.
Le finestre presentano leggere grate in ferro.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*La particella si addossa alla p. n. 341.
Incisione su pietra recante la data 1862, a sinistra dalla porta d'ingresso al piano superiore.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Ottimo.
L'edificio è stato restaurato ma mantiene i suoi caratteri originali ed è in armonia con la tipologia tradizionale.*

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>21/06/2010</i>
--	----------------------------

RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:

Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 57

N° Scheda:
133



Prospetto Nord - Est.



Prospetto Nord - Ovest.



Prospetto Sud - Est su strada.



Prospetto Sud - Est su strada, vista da monte.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DEL RUDERE CONTESTUALIZZATO



Immagine del rudere contestualizzato, sullo sfondo la p. n. 340, sulla sinistra la p. n. 57.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Dettaglio di una parete che presenta travi in legno inserite nella muratura. Aperture con architravi in legno, nicchia con architrave in pietra.



Vista dall'interno del rudere, nel dettaglio si nota una nicchia costituita da tre blocchi di pietra tufacea scolpita. In alto le travi residue di un solaio ligneo.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 61</i>	N° SCHEDA: <i>134</i>
LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i>		QUOTA: <i>1771 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Agro - Pastorale</i>		PIANI: <i>2</i>	

MURATURE ESTERNE:
*Muratura in pietra a secco, rinzaffi in malta di calce su porzioni ridotte di parete, all'interno del perimetro murario.
Travi in legno inserite nella muratura.*

COPERTURA:
*La copertura è crollata, dai resti si intuisce che fosse costituita da due falde realizzate con orditura lignea e manto in lose.
Una porzione di edificio presenta ancora le travi in legno di un solaio, ora protette con lamiere ondulate.*

APERTURE E SERRAMENTI:
*Sono visibili i resti di diverse aperture, principalmente con architravi lignei, le più piccole con architravi in pietra.
E' presente una nicchia costituita da tre blocchi in pietra tufacea smussati.*

OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
*Grandi quantità di materiale crollato, suddivise per tipologia, sono accatastati a monte del rudere.
Travi in legno inserite nella muratura.
Nicchia costituita da blocchi di pietra tufacea.*

STATO DI CONSERVAZIONE:
*Rudere.
Il rudere comprende un'area piuttosto ampia e comprende diversi spazi dati dalle murature residue.*

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>22/07/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 61**

N° Scheda:
134



Prospecto Nord - Ovest.



Vista dall'alto della zona a Sud.



Vista dell'interno da Nord.



Vista dell'interno da Sud.

SCHEDA DI RILIEVO - PARCO NATURALE GRAN BOSCO DI SALBERTRAND

IMMAGINE DELL'EDIFICIO CONTESTUALIZZATO



Immagine del rudere contestualizzato, vista dalla strada.

IMMAGINI DI DETTAGLIO



Parete della p. n. 54, si nota il trave in legno inserito nella muratura, quasi del tutto bruciato. Tavoli e sedie ad uso del rifugio.



Dettaglio delle finestre su fronte strada, realizzate con pietre speciali.

COMUNE: <i>Salbertrand</i>	DATI CATASTALI: <i>F. n° 32, p. 64 - 66</i>	N° SCHEDA: <i>135 - 137</i>
LOCALITÀ: <i>Montagne Seu</i>		QUOTA: <i>1771 m</i>
DENOMINAZIONE: <i>ël Seû</i>		

IN BORGATA	<input checked="" type="checkbox"/>	CRESTA O CRINALE	<input type="checkbox"/>
ISOLATA	<input type="checkbox"/>	A MEZZACOSTA	<input checked="" type="checkbox"/>
DESTINAZIONE D'USO: <i>Turistico - Commerciale</i>		PIANI: <i>-</i>	

MURATURE ESTERNE:
Muratura in pietra a secco. Rinzafo in malta cementizia sulla parete della p. n. 68. Si nota la presenza di travi inserite nella muratura, o quantomeno i resti, dato che alcune sono bruciate.

COPERTURA:
La copertura è assente.

APERTURE E SERRAMENTI:
Sono visibili due feritoie su fronte strada, di cui una strombata, realizzate con pietre speciali più grandi delle altre. Due finestre con architrave ligneo sulla parete della p. n. 65.


OSSERVAZIONI, ELEMENTI STORICI O SINGOLARI:
Lo spazio del rudere è utilizzato dal rifugio come dehors per il consumo dei pasti dei turisti, con tavoli, panche e sedie in legno. Si notano travi inserite nella muratura bruciate.

STATO DI CONSERVAZIONE:
Rudere.

SCHEDATORE: <i>Filippo Ghilardini</i>	DATA: <i>22/07/2010</i>
--	----------------------------

**RIPRESE FOTOGRAFICHE DEL FABBRICATO SITO IN:
Comune di Salbertrand - Località Montagne Seu - C.T. Fg. 32 n. 64 - 66**


N° Scheda:
135 - 137



Vista verso la p. n. 343.



Vista verso valle dall'interno.



Vista del rudere da monte.



Vista della particella n. 65.